

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000241 | Tarih: 12.01.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/İstanbul | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B

Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-34215

Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		1.137,62	2.275,24
Termostat	1	1.593,94	1.593,94
Hidrolik Hortum	1	2.714,88	2.714,88
Hidrolik Hortum	2	4.128,22	8.256,44

Ara Toplam: 14.840,50

KDV (%20): 2.968,10

Genel Toplam: 17.808,60