

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000244 | Tarih: 08.04.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Selçuklu/İstanbul | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-10365
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		759,59	4.557,54
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 4.557,54

KDV (%20): 911,51

Genel Toplam: 5.469,05