

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000246 | Tarih: 30.07.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Kadıköy/İzmir | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-18812
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.054,02	4.216,08
Filtre	1	428,19	428,19
Rulman Seti	1	1.586,64	1.586,64

Ara Toplam: 6.230,91

KDV (%20): 1.246,18

Genel Toplam: 7.477,09