

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000248 | Tarih: 07.12.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Muratpaşa/Samsun | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-90581

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		632,05	948,07
Hidrolik Hortum	1	1.055,86	1.055,86
Hidrolik Hortum	1	2.799,19	2.799,19
Sensör	1	631,13	631,13

Ara Toplam: 5.434,25

KDV (%20): 1.086,85

Genel Toplam: 6.521,10