

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000250 | Tarih: 03.06.2024 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Muratpaşa/Gaziantep | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-28594

Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		1.056,49	2.641,22
Filtre	1	406,99	406,99

Ara Toplam: 3.048,21

KDV (%20): 609,64

Genel Toplam: 3.657,85

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis kayıtları için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar