بنام خدا

گزارش کار پروژه ریزپردازنده علی حقیقت ۹۷۳۲۵۱۱

:Master

در این قسمت از کد های آماده شده توسط شما استفاده شده فقط در قسمت گرفتن رمز عبور تغییراتی را اعمال کرده ام با توجه به داکیومنت پروژه که گفته شده بود از حافظه و eeprom استفاده شود و این نوع حافظه برای خواندن اطلاعات از پیش ذخیره شده است و با شک الکتریکی می توانیم آن را پاک کنیم پس باید در کد هایمان اول رمز اولیه را ست کنیم. و من این رمز را در

ذخیره کردم و بعد از اینکه رمز را در وایل دریافت رمز دریافت کرد رمز های دریافتی را در یک آرایه موقت ذخیره می کند و تک تک ایندکس حافظه eeprom را با حافظه موقت پسورد های دریافتی چک می کند اگر تمام ایندکس های متناظر برابر بودن دیتا ها را ارسال می کند .

:Code Slave 1 T

eeprom char pas[4] = $\{1,2,3,4\}$;

در این بخش کد های مربوط به کولر و هیتر قرار دارد برای اینکه بتوان این دو رو روشن کنیم باید از OCO,OC2 استفاده کنیم تا ولتاز مورد نظر بهشون بدیم برای استفاده از این موارد باید پورت های DDRB.3وDDRD را به عنوان خروجی ست کنیم و مقدار یک بهشون بدیم و با توجه به دیتا شیت ها Timer/Counter 2 و Timer/Counter 2 را در مود Fast PWM قرار بدهیم که در بالای کد ها به صورت کامنت توضیح داده شده است که تنظیما مورد نظر ما چی است.

```
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125.000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0 output: Non-Inverted PWM
// Timer Period: 2.048 ms
// Output Pulse(s):
// OC0 Period: 2.048 ms Width: 0 us
TCCR0=(1<<WGM00) | (1<<COM01) | (0<<COM00) | (1<<WGM01) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125.000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC2 output: Non-Inverted PWM
// Timer Period: 2.048 ms
// Output Pulse(s):
// OC2 Period: 2.048 ms Width: 0 us
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(1<<PWM2) | (1<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<CTC2) | (1<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
```

بعد از نشان دادن دما بر روی ال سی دی مقدار دریافتی SPDR که از مستر دریافت می کنیم را چک می کنیم که با بالا رفتن دما مقدار خروجیOCO که مربوط به کولر است را بیشتر می کنیم . اگر دما بالا تر از ۲۵ نبود خروجی را ۰ می کنیم و و برای دمای پایین تر OC2 که مربوط به هیتر است را تنطیم می کنیم .

:Code_Slave_2_LED

در این قسمت با توجه به یک اینکه مقدار خروجی ما فقط روی ال ای دی باید باشد پس فقط DDRB.3 را به عنوان خروجی با مقدار ۱ ست می کنیم و چون داریم خروجی به صورتOCO می دهیم باید تنظیمات آن را متناسب با سیستم و با استفاده از مود Fast PWM که مقدار top=0XFF است (بیت تطابق مقایسه خروج (OCFO)یک می شود و پایه OCO با توجه به تنظیمات مربوطه تغییر وضعیت می دهد) که تنظیمات را ما در کد مان در نظر می گیریم. نحوه برخورد با این نوع مود در سالاید های استاد AVR-07-Timer Counters

و مد خروجی ما (Non-Inverted PWM(OC0) به معنی اینکه در این حالت تا زمانی که موج دندان اره ای ما زیر خط سطح Compareهست،مقدار خروجی ما صفر می شود.

و بعد از آن در وایل چک کردیم مقدار دریافتی ما از SPI که در ریجیستر SPDR است چه مقداری می باشد اگر ئ با تئجه به مقادیر دریافتی که بین ۰ تا ۳ است خروجی OC0 را تنطیم کرده ایم.

:Code_Slave_3_H

در این بخش ما روطوبت که توسط مستر ارسال شده رو دریافت میکنه که روی ریجستر SPDR است را چک می کند اگر بین ۳۰ تا ۵۰ بود یه متن خاص را نمایش می دهد و گرنه متن دیگر را نمایش می دهد.