

Archivgut-Typ	Service Bulletins
---------------	-------------------

(mit Ausnahme von investitionsgeförderten Unterlagen)

Bestimmungen zur Archivierung des oben genannten Dokumententyps:**Handhabung der Originale**

<input checked="" type="checkbox"/> Vernichtung	Datenschutzgerechte Vernichtung
<input type="checkbox"/> Archivierung	Aufbewahrung der Originale
<input type="checkbox"/> Rückgabe	Rücklieferung an Dokumenteneigentümer

Verfilmung

<input checked="" type="checkbox"/> hybride Verfilmung	Mikrofilm und Digitales Image	<input type="checkbox"/> Zusätzlicher Mikrofilm für Fachabteilung
<input type="checkbox"/> Mikrofilm	Reine Analogverfilmung (nur Mikrofilm, keine Ansicht im Digitalen Archiv)	

Aufbewahrungsduer

LOP+10	Aufbewahrungsduer der Originale / Mikrofilme
--------	--

Umgang mit Farbe

<input checked="" type="checkbox"/> Keine Farbe vorhanden, bzw. nicht relevante Farbinformationen
<input type="checkbox"/> Farbscan (nur für elektronische Wiedergabe, Mikrofilm nur bitonal)
<input type="checkbox"/> Original-Einlagerung der Dokumente, die Farbseiten enthalten

Kontrolle

<input type="checkbox"/> Stichprobenkontrolle (Standard)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 Kontrolle
--	---

Qualitätsdokumentation

Zugehöriger Prozess, Spezifikation etc.	C3.3.3-7 CA C3.5.1-1 CA C3.3.3-8 CA CA- RRD_WI.MS.0137	Template Nr.	
---	---	--------------	--

Sonstige Bestimmungen und Ergänzungen:	Siehe Seite 2
---	---------------

Zuordnung Dokumentenfamilie

Technische Dokumente (Makro: Bitte nur einmal auswählen!)

Attributierung

Feld vorhanden	Attribut (abhängig von Zuordnung Dokumentenfamilie)	Alte Benennung/ Bsp. / Zusätzliche Attribute
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumenttyp	Service Bulletins
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentnummer	SB-No. (Schreibweise siehe Seite 2)
<input checked="" type="checkbox"/>	Version	(Schreibweise siehe Seite 2)
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt	(Schreibweise siehe Seite 2)
<input checked="" type="checkbox"/>	Titel	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausgabedatum	
<input type="checkbox"/>	ATA-Kapitel	
<input checked="" type="checkbox"/>	Publication Number	Vendor Name + Vendor SB-No. (wenn vorhanden)
<input type="checkbox"/>	Zusatzinformation (zusätzlich aufrufbares Feld)	

Zugriffsberechtigungen

<input checked="" type="checkbox"/> Dokumente sind für RRD Mitarbeiter allgemein zugänglich
<input type="checkbox"/> Dokumente sind nur für bestimmte Personen zugänglich ()

RRD-Fachabteilung / Dokumenten-Eigentümer

A. Liepke	DEL-14	 Digitally signed by Liepke, Adrian Date: 2025.07.11 07:30:03 +02'00'	3175000
Dokumenteneigentümer	Abteilung	Datum	Unterschrift

Archivstelle IRM

J. Becker, IRM	Jan Becker (U8000156)	 Digitally signed by Jan Becker (U8000156) Date: 2025.07.11 15:14:11 +02'00'	J. Becker, IRM	Jan Becker (U8000156)	 Digitally signed by Jan Becker (U8000156) Date: 2025.07.11 15:14:36 +02'00'
Archivverantwortlicher	Unterschrift	Administration Digitales Archiv		Unterschrift	

Prüflauf (Richtigkeit der Archivvereinbarung ist alle 2 Jahre durch Dokumenteneigentümer zu bestätigen)

Unterschrift Datum					
-----------------------	--	--	--	--	--

Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH	Archiv-Vereinbarung	Nr. 083
Ausgabe: 2025-07		

Archivierung gemäß RRD-Prozess S10.4.4-1 CA und N0058

Archivgut-Typ	Service Bulletins
---------------	-------------------

Bemerkungen

Service Bulletins werden als PDF über E-Mails an Iron Mountain übergeben. Iron Mountain stellt die Dokumente zeitnah innerhalb von 1-2 Arbeitstagen im digitalen Archiv zur Verfügung und führt die Dokumente dann später gesammelt in die COM-Verfilmung über. Supplier Service Bulletins werden in der Regel durch EfS an eine RRD-SB angehängt und unter der RRD-SBNo. archiviert (seit September 2012). In diesem Fall soll die Supplier SB-No. im Feld Publication Number nach der auf Seite 1 beschriebenen Schreibweise miterfasst werden. Weitere Informationen folgen im Anhang zur Archivvereinbarung auf den Seiten 3 bis 11.

Klewitz, Sabrina (CBS)

Von: Tuerk, Ronny
Gesendet: Freitag, 16. Januar 2015 10:36
An: Klewitz, Sabrina (CBS)
Cc: Grimaldi Velarde, Viola; Wodke, Thomas; Loeffler, Frank; Duckerschein, Steve
Betreff: geänderter SB Archivierungsprozess
Anlagen: Standard Mails mit Erklärung.pdf; Document mit blauer TL-Page.pdf; Document mit blauer TL-Page.pdf

Hello Sabrina,

Zum Test SB (SB-BR700-72-101260 Revision 1):

- die Standard Mail mit dem original PDF-File hast Du bereits erhalten (leider zwei Mal, da ich in der ersten Mail im Betreff die Initial Issue statt Revision 1 angegeben hatte (mein Fehler, sollte nicht zu oft vorkommen)
- das original SB Approval Form mit den entsprechenden Quelldaten ist per Hauspost auf dem Weg zu Dir (hier müssen wir nochmal überlegen, ob wir Dir diese Dokumente in Zukunft doch lieber einmal pro Woche persönlich rüberbringen)

Zusätzliche Informationen (bei Fragen dazu, ruf mich bitte einfach an):

- Ich habe Dir mal ein paar Standard Mails angehangen, in denen ich erklärt habe wo wichtige Informationen zu finden sind (In den Standard Mails findet Ihr immer das Projekt, die SB Nummer, die Version jeweils für die RRD SBs und wenn angehangen auch für die Vendor SBs einschließlich des Vendor Name und natürlich das original PDF-File)
- ein Beispiel Dokument mit einer blauen TL-Page habe ich angehangen (wenn in einer Standard Mail für ein Alert SB zwei PDF-Files enthalten sind, bitte immer das PDF-File mit der blauen TL-Page archivieren, wenn nur ein PDF-File enthalten ist, müsst Ihr dieses Eine archivieren unabhängig von der Farbe der TL-Page)
- angehangen habe ich auch mal die Document Properties die Ihr in jedem original PDF-File findet und aus denen Ihr schnell den SB Titel rauskopieren könntet

Eine weitere Frage war, seit wann wir RRD SBs mit einem angehangenen Vendor SB als Combined PDF-File verschickt haben, das ist ziemlich genau seit September 2012 der Fall (unser Beispiel, welches wir bei Dir gefunden hatten war älter und daher waren auch beide Files noch separat verschickt und archiviert worden).

Hier nun nochmal die Standard Numerierungen:

- bei RRD SBs grundsätzlich die Versionen immer als **Initial Issue, Rev. 01, Rev. 02, Rev. 03** und so weiter angeben
- bei Vendor SBs sind die Versionsangaben unterschiedlich und sollten daher aus den Standard Mails oder direkt aus dem Dokument entnommen werden
- SB Nummer Beispiel für BR710/BR715/BR725 SBs = SB-BR700-72-101260
- SB Nummer Beispiel für BR710/BR715/BR725 Alert SBs = SB-BR700-72-A101260
- SB Nummer Beispiel für BR710/BR715/BR725 NMSBs = SB-BR700-72-900528
- SB Nummer Beispiel für BR710/BR715/BR725 Alert NMSBs = SB-BR700-72-A900528
- SB Nummer Beispiel für Tay SBs/NMSBs = TAY-72-1698
- SB Nummer Beispiel für Tay Alert SBs/NMSBs = TAY-72-A1698
- SB Nummer Beispiel für Spey SBs/NMSBs = Sp72-1698
- SB Nummer Beispiel für Spey Alert SBs/NMSBs = Sp72-A1698
- SB Nummer Beispiel für Dart SBs/NMSBs = Da72-169

4/11

- SB Nummer Beispiel für Dart Alert SBs/NMSBs = Da72-A169

Das sind erst mal eine Menge Informationen Sabrina (bei Fragen bitte anrufen).

Danke und Gruß

Ronny

Ronny Türk
Technical Lead Service Bulletins (EfS-22)

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
Eschenweg 11, Dahlewitz, 15827 Blankenfelde-Mahlow, Germany
Tel: +49 (0) 33708 6 2266 Fax: +49 (0) 33708 6 51 2266
E-Mail: Ronny.Tuerk@Rolls-Royce.com

ST11

* Standard Mail für ein BR710 SB, ohne angehängtes Vendor SB.

Tuerk, Ronny

Von: Tuerk, Ronny
Gesendet: Freitag, 16. Januar 2015 08:32
An: Customer Data Services
Cc: *Hier kommen die von Euch verwandten wichtigen Personen rein*
Projekt
Betreff: BR700-710A1-10, BR700-710A2-20 and BR700-710C4-11 SB-
Anlagen: SB Nummer → BR700-72-101260 Revision 1 - Data transfer
SB-BR700-72-101260.pdf
Original PDF-File Version 6 SB Nummer
Version

Mistake in the Subject Line corrected from Initial Issue to Revision 1 → Normativer Inhalt nicht in der Mail

Customer Data Service,

Attached you will find the following approved BR710 Service Bulletin as a pdf file:

SB Nummer *Version* *Projekt*
SB-BR700-72-101260 Revision 1

This BR710 Service Bulletin is one of a lower category.

This BR710 Service Bulletin will be uploaded on AEROMANAGER by the Rolls-Royce Deutschland SB Team.

This BR710 Service Bulletin must be incorporated into the next distributed Service Bulletin CD-ROM and applicable maintenance CD-ROMs by Customer Data Services.

This BR710 Service Bulletin must be distributed by e-mail to the recipients who don't have access to the AEROMANAGER by Customer Data Services.

This BR710 Service Bulletin can only be embodied at overhaul/shop visit.

Best Regards

Ronny

Ronny Türk
Technical Lead Service Bulletins (EfS-22)

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
Eschenweg 11, Dahlewitz, 15827 Blankenfelde-Mahlow, Germany
Tel: +49 (0) 33708 6 2266 Fax: +49 (0) 33708 6 51 2266
E-Mail: Ronny.Tuerk@Rolls-Royce.com

6/11

* Standard Mail für ein BR710 SB. mit ausgewähltem Vendor SB.

Tuerk, Ronny

Von: Tuerk, Ronny
Gesendet: Donnerstag, 11. Dezember 2014 14:51
An: van Nguyen, Tuong (CBS); RRD Change Control; RRD Techpubs; Wehle, Peter; Puchert, Eberhard; Archer, Matthew; Grune, Anja; Westwood, Alan; Derfel, Joerg; Romeike, Michael; Brancatelli, Giuseppe; Brian.Clarke@lionbridge.com; Rankin, Simon (Simon.Rankin@lionbridge.com); 'Kachuzu.mulonga@lionbridge.com'; Schuster, Thorsten
Cc: hier kommen alle von Euch Verantwortlichen rein
Betreff: Project BR700-710A1-10, BR700-710A2-20 and BR700-710C4-11 SB-
RRD SB Nummer BR700-78-101788 Initial Issue + Aircelle SB 04MUR0010 Initial Issue - Data transfer Version
Anlagen: SB-BR700-78-101788.pdf
Verlauf: Original PDF-File
(combined
RRD SB + Vendor
SB)
Empfänger
Customer Data Services
van Nguyen, Tuong (CBS)
RRD Change Control
RRD Techpubs
Wehle, Peter
Puchert, Eberhard
Archer, Matthew
Grune, Anja
Westwood, Alan
Derfel, Joerg
Romeike, Michael
Brancatelli, Giuseppe
Brian.Clarke@lionbridge.com
Rankin, Simon
(Simon.Rankin@lionbridge.com)
'Kachuzu.mulonga@lionbridge.com'
Schuster, Thorsten
Gelesen: 11.12.2014 14:52
Vendor Name
Vendor SB Number
Version
Gelesen

Customer Data Service,

Project!

Attached you will find the following approved BR710 Service Bulletin as a pdf file:

SB-BR700-78-101788 Initial Issue + Aircelle SB 04MUR0010 Initial Issue
RRD SB Number → Vendor → Vendor Name → Version → Vendor SB Number
This BR710 Service Bulletin is one of a lower category.

This BR710 Service Bulletin will be uploaded on AEROMANAGER by the Rolls-Royce Deutschland SB Team.

This BR710 Service Bulletin must be incorporated into the next distributed Service Bulletin CD-ROM and applicable maintenance CD-ROMs by Customer Data Services.

This BR710 Service Bulletin must be distributed by e-mail to the recipients who don't have access to the AEROMANAGER by Customer Data Services.

This BR710 Service Bulletin is for information only, no Operator action is required.

7/11

* Standard Mail für ein TAY NMSB (Achtung "NMSB" ist nicht Bestandteil der SB Nummer !)

RRD Service Bulletins

Von:
Gesendet:
An:
Cc:

RRD Service Bulletins im Auftrag von Loeffler, Frank
Montag, 22. September 2014 15:58

Euro Version Verarbeitung

Betreff:

Customer Data Services
Barker, Christopher J. (Civil); van Nguyen, Tuong (CBS); RRD Change Control;
RRD Techpubs; Wehle, Peter; Thuernau, Joachim; Grune, Anja; Westwood,
Alan; Derfel, Joerg; Romeike, Michael; Brancatelli, Giuseppe;
Brian.Clarke@lionbridge.com; Rankin, Simon
(Simon.Rankin@lionbridge.com); 'Kachuzu.mulonga@lionbridge.com';
Schuster, Thorsten

Project: → Tay - 620-15, 620-15/20, 650-15, 650-15/10 and 651-54 NMSB
SB Number → TAY-72-1788 Initial Issue - Data transfer

Version

Customer Data Service,

Attached you will find the following approved Tay Non-Modification Service Bulletin as a pdf file:

NMSB TAY-72-1788 Initial Issue

Project

SB Number → Version
This Tay Non-Modification Service Bulletin is one of the highest categories (Recommended).

This Tay Non-Modification Service Bulletin will be uploaded on AEROMANAGER by the Rolls-Royce Deutschland SB Team.

This Tay Non-Modification Service Bulletin must be incorporated into the next distributed Service Bulletin CD-ROM and applicable maintenance CD-ROMs by Customer Data Services.

This Tay Non-Modification Service Bulletin must be distributed by e-mail to the recipients who don't have access to the AEROMANAGER by Customer Data Services.

This Tay Non-Modification Service Bulletin can be embodied in service.

 ← Original PDF-File
SB-TAY-72-1788-Ir
Issue..

Kind Regards

Frank Loeffler
EfS-22 Engineering for Services (Technical Data Services)

Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co KG
Eschenweg 11, Dahlewitz
15827 Blankenfelde-Mahlow,
Germany

Tel: + 49 (0) 33708 6 1480
E-Mail: Frank.Loeffler@rolls-royce.com

8/11

* Standard Mail für ein SPEY NMSB (Achtung NMSB ist nicht Bestandteil der SB Nummer)

RRD Service Bulletins

Von: RRD Service Bulletins im Auftrag von Loeffler, Frank
Gesendet: Dienstag, 7. Oktober 2014 11:05
An: Customer Data Services
Cc: *Eure Verantwortlichen* Ivan Nguyen, Tuong (CBS); RRD Techpubs; Wehle, Peter; Thuerau, Joachim; Grune, Anja; Westwood, Alan; Derfel, Jaerg; Romeike, Michael; Brancatelli, Giuseppe; Brian.Clarke@lionbridge.com; Rankin, Simon (Simon.Rankin@lionbridge.com); 'Kachuzu.mulonga@lionbridge.com'; Schuster, Thorsten
Betreff: Spey - 511-8 NMSB Sp75-A168 Revision 1 - Data transfer
SB Nummer *Version*

Customer Data Service.

Attached you will find the following approved Spey Non-Modification Service Bulletin as a pdf file:

NMSB Sp75-A168 Revision 1

SB Nummer *Revision*

This Spey Non-Modification Service Bulletin is one of a lower category.

This Spey Non-Modification Service Bulletin will be uploaded on AEROMANAGER by the Rolls-Royce Deutschland SB Team.

This Spey Non-Modification Service Bulletin must be incorporated into the next distributed Service Bulletin CD-ROM and applicable maintenance CD-ROMs by Customer Data Services.

This Spey Non-Modification Service Bulletin must be distributed by e-mail to the recipients who don't have access to the AEROMANAGER by Customer Data Services.

This Spey Non-Modification Service Bulletin is for information only, no Operator action is required.

Sp75-A168-Rev0...

Kind Regards

Frank Loeffler

EFS-22

Engineering for Services
(Technical Data Services)

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
Eschenweg 11, Dahlewitz, 15827 Blankenfelde-Mahlow, Germany
Tel: +49 (0) 33708 6 1480 Fax: +49 (0) 33708 6 51 1480
E-Mail: Frank.Loeffler@rolls-royce.com

9/11

* Standard Mail für am MAKI SG.

RRD Service Bulletins

Von: Wodke, Thomas
Gesendet: Montag, 15. August 2011 14:53
An: Customer Data Services
Cc:
Betreff: Projekt → Dart SB Da72-534 Revision 1 - Data transfer
Eine VODA/Wolfsburg
SB Nummer Version

To Customer Data Service.

Attached you will find the following approved Dart Service Bulletin as a pdf file:

SB Da72-534 Revision 1.
SB Nummer → Version

→ Projekt

This Dart Service Bulletin should be incorporated into the next distributed Service Bulletin CD-ROM and applicable maintenance CD-ROMs.

This Dart Service Bulletin is one of a lower category and should be distributed by normal mail to all recipients of the applicable distribution list.

Please distribute this Service Bulletin in accordance with the applicable distribution list.

Best regards
Thomas

DA72-534_Rev01... ← original PDF-File

Mit freundlichen Grüßen/ Best Regards

Thomas Wodke
Technical Data Services
Engineering for Services (EE-93)

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
Eschenweg 11, Dahlewitz
15827 Blankenfelde-Mahlow
Germany

Tel: + 49 (0) 33708 6 1810
Fax: + 49 (0) 33708 6 1212
Email: thomas.wodke@rolls-royce.com

* Standard Mail für ein BR700 Alert NMSB (Achtung: "NMSB" ist nicht Bestandteil der SB Nummer)

RRD Service Bulletins

Von:

Duckerschein, Steve

Gesendet:

Mittwoch, 17. Dezember 2014 12:08

An:

Ihlenfeld, Bjoern

Cc:

Customer Data Services; van Nguyen, Tuong (CBS); RRD Change Control;

Betreff:

Puchert, Eberhard; Grune, Anja; Derfel, Joerg; Herrmann, Bjoern;

Anlagen:

'Thomas.Wodke@Rolls-Royce.com'; Haase, Andreas; Tabatabai, Seyfeddin;

Wehle, Peter; RRD Techpubs; Archer, Matthew; Schuster, Thorsten; Romelke,

Michael; Westwood, Alan; Brancatelli, Giuseppe

Eure Verantwortlichkeiten

BR700-710A2-20 NMSB-BR700-72-A900556 Revision 2 - Data transfer

NMSB-BR700-72-A900556_Rev02_WHITE_TL.pdf; NMSB-BR700-72-

A900556_Rev02_BLUE_TL.pdf

VPS.DA

SB Nummern

Verlauf:

original PDF-File

Achtung:

Wenn bei Alert SBs
(gehören ziemlich selten
ein "A" in die SB
Nummer), zwei
PDF-Files angefangen
sind, bitte immer das
PDF-File mit der Blauen
TL-Page archivieren)

Empfänger	Übermittlung	Gelesen
Ihlenfeld, Bjoern	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Customer Data Services	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
van Nguyen, Tuong (CBS)	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
RRD Change Control	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Puchert, Eberhard	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Grune, Anja	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Derfel, Joerg	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	Gelesen: 17.12.2014 12:08
Herrmann, Bjoern	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
'Thomas.Wodke@Rolls-Royce.com'	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Haase, Andreas	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Tabatabai, Seyfeddin	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Wehle, Peter	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
RRD Techpubs	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Archer, Matthew	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Schuster, Thorsten	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Romeike, Michael	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Westwood, Alan	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	
Brancatelli, Giuseppe	Übermittelt: 17.12.2014 12:08	

Hello Bjoern,

Project

Attached you will find the following approved BR710 Non-Modification Service Bulletin as a pdf file:

File 2

NMSB-BR700-72-A900556_Rev02_WHITE_TL Revision 2 (for printing on blue paper)

NMSB-BR700-72-A900556_Rev02_BLUE_TL Revision 2 (for any electronical use)

SB Nummern

This BR710 Non-Modification Service Bulletin is one of the highest (Alert) categories.

Please distribute this BR710 Non-Modification Service Bulletin to the relevant customers.

This BR710 Non-Modification Service Bulletin can be embodied in service or at overhaul/shop visit.

As requested by Bjoern Ihlenfeld, this BR710 Non-Modification Service Bulletin will not be published on AEROMANAGER.

To Customer Data Service,

* Standard Mail für ein Vendor SB, welches nicht an ein SB angekündigt ist.

Tuerk, Ronny

Von: Tuerk, Ronny
 Gesendet: Mittwoch, 12. März 2014 15:37
 An: Van Nguyen, Tuong (OBS) → Eure Verantwortlichen
 Cc: Derfel, Joerg
 Betreff: Vendor Name → Aero Engine Controls Service Bulletin G3000FMU03-73-8450 Initial Issue
 related to Modification Bulletin 73-101871 Issue 01
 Anlagen: SB.G3000FMU03-73-8450.pdf

Original PDF-FU

Hello Herr Van Nguyen,

Vendor Name?

Vendor SB Version
Nummer

hiermit sende ich Ihnen das genehmigte Aero Engine Controls Service Bulletin G3000FMU03-73-8450 Initial Issue, welches im Bezug zum BR725 Modification Bulletin 73-101871 Issue 01 archiviert werden muss.

Das Aero Engine Controls Service Bulletin G3000FMU03-73-8450 Initial Issue wird jedoch nicht mit einem BR725 Cover Service Bulletin veröffentlicht.

Vielen Dank.

Gruß

Ronny Türk

Ihr könnt ein angegebener RRD Modell
Bulletin oder RRD SB in den
Referenzen mit angeben

Ronny Türk
 Technical Lead Service Bulletins
 Technical Data Services (EFS-22)

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
 Eschenweg 11, Dahlewitz
 15827 Blankenfelde-Mahlow
 Germany

Tel.: +49 (0) 33708 6 2266
 Fax: +49 (0) 33708 6 1212
 PC-Fax: +49 (0) 33708 512266
[<mailto:Ronny.Tuerk@Rolls-Royce.com>](mailto:Ronny.Tuerk@Rolls-Royce.com)