



Task Instruction

RRTI00032-002 (GER)
CA-RRD

Version 2.0

First Issued 12.06.2023

Revised 12.07.2024

Antrag für Teile und Stoffe (Afts) – Erste / kontinuierliche Bestellung

INHALTSVERZEICHNIS

1	UMFANG:.....	2
2	EINSATZGRUND:	2
3	DEFINITIONEN AND AKRONYMS:	2
4	QUALITY INFO RECORD (QIR):.....	3
5	ÄNDERUNGSHISTORIE:	5

©2024 Rolls-Royce

The information in this document is proprietary and confidential to Rolls-Royce and is available to authorised recipients only – copying and onward distribution is prohibited other than for the purpose for which it was made available.

Not Subject to Export Control
Private

Retention Category A

RRTI Template Version 01 – RRTI00001-003

1

UMFANG:

Diese Rolls-Royce Task Instruction (RRTI) beschreibt die „Erstbestellung“ und die „kontinuierliche Bestellung“, die Aufgaben im Rahmen der Genehmigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Produktionsprozess.

Diese RRTI gilt für alle Organisationsbereiche der Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG.

Diese RRTI steht in Verbindung mit S4.4.5-2 CA „Raise purchase document “.

2

EINSATZGRUND:

Der Afts ist auszufüllen bei:

- Verwendung eines neuen Hilfs- und Betriebsstoffes
- Ein neuer Hersteller
- Anwendung in einem neuen Anwendungsbereich (Raum oder Ort / neues Programm)
- einer neuen Anwendungsart eines Stoffes (Methode / Verwendung)
- Änderung der Basismaßeinheit

Normstelle (CBS) ist für den gesamten Zulassungs-prozess der Ansprechpartner, für alle im Prozess enthaltenen Schnittstellen. Der gesamte Zulassungsprozess wird digital durchgeführt (einschließlich Unterschriften), und die Anträge und zusätzlichen Dokumenten werden im Netzlaufwerk gespeichert.

Die Kontaktdaten der Abteilungen, die an der Genehmigung und Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoff beteiligt sind, finden Sie in der Ausfüllanweisung (T00221-AA).

3

DEFINITIONEN AND AKRONYMS:

Definitionen:

Hersteller	Die Organisation, die das Verbrauchsmaterial herstellt.
Lieferant	Die Organisation, die das Verbrauchsmaterial verkauft (Händler, Verkäufer, Distributor).
Metallische Werkstoffe in nicht-konventioneller Form	Metallische Werkstoffe in unkonventioneller Form werden Teil des fertigen Bauteils, z.B. Schweißdraht, Lötpulver, Aluminiumwaben usw.
Nichtmetallische Werkstoffe	Nichtmetallische Werkstoffe werden Teil des fertigen Bauteils, z.B. Farben, Klebstoffe, Kohlenstofffasern, Dichtungsmittel, nichtmetallische Waben usw.
Stoff / Material	Ein in dieser RRTI verwendeter allgemeiner Begriff für Stoffe, die von RRMS 30031 und/oder OMat global erfasst werden. Dazu gehören metallische Werkstoffe in nicht-konventioneller Form, nicht-metallische Werkstoffe und Verbrauchsmaterialien.
Verbrauchsmaterialien	Verbrauchsmaterialien werden in der Regel bei der Herstellung, Montage und Reparatur/Nachbearbeitung von Teilen verwendet. Sie sind nicht Teil des fertigen Bauteils, z.B. Schleifkörner, Abschrecköle usw.

Akronyms:

AFTS	Antrag für Teile und Stoffe
HS&E	Health, Safety & Environment (Gesundheit, Sicherheit und Umwelt)
PO	Purchase Order
QIR	Quality Info Record
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
SDB	Das Sicherheitsdatenblatt (SDB), gemäß §14 Gefahrstoff-Verordnung (Stand 01.01.2000), in Verbindung mit der EG-Richtlinie 91/155/EWG, enthält die wichtigsten Eigenschaften, Schutzmaßnahmen und Vorschriften beim Umgang mit den jeweiligen gefährlichen Stoffen.
SQE	Supplier Quality Engineer
TDB	Technisches Datenblatt

4

QUALITY INFO RECORD (QIR):

Der Materialstammsatz und der QIR muss folgende Informationen enthalten:

- TKZ-Nr.
- Produktname
- Herstellername
- Lieferant
- Lagerort
- Bei Lieferung erforderliche Zertifikate (siehe Abschnitt 4.2)
- Materialspezifikationen für das Produkt (RRMS, MSRR, CSS usw.)
- Lageranforderungen (z.B. Temperatur)
- Haltbarkeit

Einige der Informationen in der obigen Liste können in SAP nicht automatisch ausgewählt werden und müssen daher in den QIR-Langtext geschrieben werden.

4.1

Purchase Order (PO)

Der Einkauf kommuniziert alle Anforderungen im QIR an den Lieferanten und bestellt das Material über eine PO.

Die Materialspezifikationen (MSRR, CSS, RRMS usw.) für das Produkt müssen immer in der PO angegeben werden.

Bei RR Spezifikationen (MSRR, CSS, RRMS), können der Lieferant und der Hersteller über das Lieferantenportal auf die Spezifikationen zugreifen, oder es wird eine Kopie der Spezifikationen zusammen mit der PO an den Lieferanten geschickt. Überprüfen Sie die Exportkontrolle Anforderungen vor dem Versand, da RR-Spezifikationen häufig Exportkontrollbestimmungen unterliegen.

Bei international Luftfahrt Spezifikationen, Wehrtechnische Spezifikationen, und anderen externen Spezifikationen (AMS, ASTM, BS, ISO, MIL, DEF-STAN usw.) muss der Hersteller bei Bedarf den Zugang zu diesen Normen bei der zuständigen Organisation anfordern.

Der Lieferant muss vor Bestellung bestätigen, dass er die Anforderungen erfüllen kann.

Hilfs- und Betriebsstoffe müssen eine Gesamthaltbarkeit von 75 % haben, um an Rolls-Royce geliefert zu werden. Sollte der Lieferant nur Material mit weniger Rest Shelf Life

haben, so muss der zuständige Logistic Controller für Hilfs- und Betriebsstoffe entscheiden. Dieser überprüft, ob dieses Material mit verkürztem Shelf Life akzeptiert wird und erstellt eine „RRD Delivery Authorisation“ nach SOP 10548.

4.2 Zertifikate:

Für jede Bestellung/Lieferung eines Verbrauchsmaterialien sollen wir folgende Zertifikate erhalten:

4.2.1 Herstellerzertifikat

Gemäß DIN EN 10204, dass Zertifikate entweder ein „2.1-Zertifikat“ oder ein „3.1-Zertifikat“ sein sollen (siehe Anhang A).

Der Zertifikattyp (2.1 oder 3.1) ist in der Afts Feld 42 (für Erstbestellung) oder Feld 48 (für kontinuierliche Bestellung) zu finden. Die Zertifikatanforderungen können in die Materialspezifikation (Afts Feld 45) und Erläuterungen (Afts Feld 46 für Erstbestellung, oder Feld 49 für kontinuierliche Bestellung) zu finden.

4.2.2 Verkäufer / Lieferant Konformitätszertifikat (CoC)

Ein Lieferanten-CoC sollte die Rückverfolgbarkeit des Produkts von den Herstellerzertifikaten bis zur Lieferung bei RR (z.B. Produktname, Teilenummer, Chargennummer, Haltbarkeit usw.). Siehe Anhang A für mehr Informationen.

4.3 Erstbestellung

Bei der Erstbestellung sind folgende besondere Regelungen zu beachten:

Es ist nur eine Einheit des Hilfs- und Betriebsstoffes für die Freigabe zu bestellen.

Der Quality Info Record (QIR) ist so anzulegen, sodass weitere Bestellungen vor Produktzulassung nicht ausgelöst werden können.

4.4 kontinuierliche Bestellung

Für kontinuierliche Bestellung muss der QIR mit den neuen Anforderungen aus dem Abschnitt „Freigabe zur Verwendung“ der Afts aktualisiert werden.

Wenn das Material zuvor nur für die Erstbestellung freigegeben wurde, können die Zertifikatsanforderungen für kontinuierliche Bestellungen gleichbleiben oder sich ändern (z.B. war für die Erstbestellung ein 3.1-Zertifikat erforderlich, für die kontinuierliche Bestellungen ist jedoch nur ein 2.1-Zertifikat erforderlich). Dies wird vom Fertigungslabor festgelegt und auf dem ausgefüllten Afts deutlich vermerkt.

Wenn das Material bereits vollständig für den kontinuierliche Bestellungen genehmigt und zur Verwendung freigegeben wurde, aber die Anforderungen erhöht wurden (z.B., wenn ein Material früher ein 2.1-Zertifikat erforderte, aber jetzt ein 3.1-Zertifikat erfordert), muss der QIR und die Langzeitbestellung mit den höheren Anforderungen aktualisiert werden.

Wenn das Material bereits vollständig für den kontinuierliche Bestellungen genehmigt und zur Verwendung freigegeben wurde, aber die Anforderungen gesenkt wurden, müssen die höheren Anforderungen in der QIR und die Langzeitbestellung verbleiben

(z.B. wenn ein Material derzeit für die Verwendung in der Build Line für Produktionsteile zugelassen ist, die Entwicklung das Material aber für nicht fliegende Teile verwenden möchte, kann das frühere Afts der Build Line höhere Anforderungen haben, und diese höheren Anforderungen müssen im QIR verbleiben).

4.5 Lieferantenwechsel

Wenn ein Lieferantenwechsel erforderlich ist, muss der Einkauf einen neuen QIR von SQE anfordern.

SQE prüft (mit Unterstützung des Herstellungslabors) der letzte Afts für das Material und entscheidet, ob ein neuer Afts erforderlich ist.

Wenn kein neuer Afts erforderlich ist, erstellt der SQE die neue QIR mit dem letzten Afts.

Wenn ein neuer Afts erforderlich ist, wird dies dem zuständigen ME-Team mitgeteilt. Siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..**

5 ÄNDERUNGSHISTORIE:

Keine.

Version	Zusammenfassung der Änderungen (in absteigender Reihenfolge)	Datum
1.0	<i>Erste Ausgabe des Dokuments (CR23-053)</i>	12.06.2023
2.0	<i>Ergänzung der Information „RRD-Liefergenehmigung“ zu Abschnitt 4.1 (CR24-049)</i>	31.05.2024

Originating Area:

RRD A&T Manufacturing Engineering

Modified By:

Harriet Frier

Superseded Documents:

WI.SP.0301

Data Tags:

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Subject Matter Experts:

Harriet Frier

This Document Requires Regulatory Approval:

N/A

As defined by ARIS

ANHANG A. ZERTIFIKATETYP GEMÄSS DIN EN 10204

2.1-ZERTIFIKATE:

Ein 2.1-Zertifikat ist nach DIN EN 10204 „eine Bescheinigung, in der der Hersteller bestätigt, dass die gelieferten Erzeugnisse den Anforderungen der Bestellung entsprechen, ohne Angabe von Prüfergebnissen“.

Ein 2.1-Zertifikat enthält keine spezifischen Testergebnisse, aber es kann eine Spezifikation angeben, nach der das Produkt zugelassen ist.

Diese Zertifikate enthalten zwar keine spezifischen Prüfanforderungen, aber manchmal allgemeine inhaltliche Anforderungen, die sich aus der Materialspezifikation (RRMS, MSRR, CSS usw.) ergeben, z.B.: „Das Herstellerzertifikat muss angeben, dass das Produkt nach MSRR zugelassen ist...“.

Bei 2.1-Zertifikate und die Lieferant-CoC, muss der Wareneingangsprüfung die Zertifikate prüfen (Mindestprüfung). Bei Erstbestellung, das Fertigungslabor und auch der Wareneingangsprüfung muss alle Zertifikate prüfen.

3.1-ZERTIFIKATE:

Ein 3.1-Zertifikat ist nach DIN EN 10204 „eine Bescheinigung, herausgegeben vom Hersteller, in der er bestätigt, dass die gelieferten Erzeugnisse die in der Bestellung festgelegten Anforderungen erfüllen, mit Angabe der Prüfergebnisse“.

Ein 3.1-Zertifikat enthält spezifischen Testergebnisse und gibt bei Bedarf die Spezifikationen für diese Prüfungen an.

Diese Zertifikate haben allgemeine Inhaltsanforderungen (wie 2.1) und spezifische Testanforderungen. Zertifikatsanforderungen ergeben sich aus der Materialspezifikation (RRMS, MSRR, CSS usw.).

Bei 3.1-Zertifikate, muss das Fertigungslabor die Testergebnisse prüfen. Das Fertigungslabor signiert das Zertifikat digital mit einem Vermerk, dass die Testergebnisse akzeptabel sind.

Hinweis: das Fertigungslabor ist nur für die Überprüfung die Testergebnisse verantwortlich. Die Zertifikate müssen noch vom Wareneingang genehmigt werden (Mindestprüfung).

KONFORMITÄSZERTIFIKAT:

Ein CoC unterscheidet sich von einem 2.1-Zertifikat, da sie von verschiedenen Parteien erstellt werden. Das 2.1-Zertifikat kann nur vom Hersteller erstellt werden, während die CoC vom Lieferanten / Verkäufer erstellt wird. Bei RRD werden die Verbrauchsmaterialien über einen Drittlieferanten / -verkäufer bezogen, so dass eine CoC von dieser Partei ebenfalls erforderlich ist, um die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette zu gewährleisten, d. h. der Lagerhalter kauft das Produkt vom Hersteller (dies wird durch das 2.1- oder 3.1-Zertifikat des Herstellers abgedeckt), und dann verkauft der Lagerhalter das Produkt und liefert es an RRD (dieser Schritt wird durch die CoC abgedeckt). Nur wenn sowohl ein 2.1/3.1-Herstellerzertifikat als auch eine CoC für den Lagerhalter vorliegt, kann eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden.