

14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5
y_p (mm)
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
x_p (mm)
2
1
0
−1
−2
$\overline{v}_{g,p}$ (m s^{-1})
Six unweighted sensitivity starts
Axis reference