
$St_D(x)$ (–)
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
5
10
15
20
25
x_{ZNMF} (mm)
$d = 5\,\mu$m
$d = 10\,\mu$m
$d = 20\,\mu$m
$d = 50\,\mu$m
$d = 100\,\mu$m