به نام حق



تحقیق در عملیات ۱۱

فاز تجميعي پروژه

استاد درس: دکتر مریم رادمان

نگارنده: علیرضا دهقان

بهار 1403

متغیرهای تصمیم و پارامترها:

برای مدلسازی مسئله مطرحشده، ابتدا باید متغیر تصمیم و پارامترها را با دادن اندیسهای مناسب، تعریف و شناسایی کرد. اندیسهای درنظرگرفتهشده برای این مسئله به شرح زیر است:

توضيحات	اندیس
$i \in I \colon \! \{1,2,3,4,5\}$ - نشان $i \in I \colon \{1,2,3,4,5\}$	i
$j,k\in J\colon \{A,B,C\}$ - نشان $j,k\in J\colon \{A,B,C\}$	j, k

جدول 1- اندیسها

با توجه به این اندیسها می توان دو متغیر تصمیم تعریف کرد. و در ادامه دو متغیر تصمیم دیگر را از آنها استخراج کرد و در مدل سازی استفاده کرد. توضیحات تکمیلی آنها در جدول زیر آمده است.

توضيحات	متغير
(0) متغیر باینری – ماشین شماره i محصول j را در جلوتر از محصول k انجام بدهد	x_{ijk}
j زمان اتمام و تکمیل محصول	C_{j}
j زمان شروع ماشین کاری ماشین شماره i بر روی محصول	t_{ij}
متغیر کمکی از جنس زمان برای نشان دادن makepan که برابر است با محصول دارای طولانی ترین زمان اتمام	\boldsymbol{Z}

جدول 2- متغیرهای تصمیم

هم چنین با توجه به مقادیر داده شده صورت مسئله، پارامترهای سوال نیز شناسایی و با نام و اندیس مناسب مشخص شدهاند که در جدول زیر توضیحات آنها آمده است.

توضيحات	پارامتر
نشاندهنده زمان لازم برای انجام فعالیت ماشین i به روی محصول j بر حسب دقیقه است.	$p_{i,j}$
نشان دهنده تاخیر هر ماشین برای شروع ماشین کاری بر روی محصول جدید یا بعدی است.	d_i

جدول 3 - پارامترها

مدلسازی ریاضی:

برای مدل سازی باید محدودیتهای موجود در سوال را تشخیص داده و ثبت کنیم. پس از بررسیهای به عمل آمده، مدل نهایی به صورت زیر است، که در ادامه به توضیح تابع هدف و هر یک از محدودیتها پرداخته خواهد شد. همچنین با توجه به نیاز از M به عنوان یک عدد خیلی بزرگ (مثلا: 1000000) در نظر گرفته شده است.

(0)
$$Min Z$$

s.t.

(1) $C_j \le Z$ $\forall j \in J$

(2) $C_A \le 60$

(3) $C_C + 15 \le C_B$

(4) $t_{ij} + p_{ij} \le C_j$ $\forall i \in I, \forall j \in J$

(5) $t_{ik} + p_{ik} + d_i - M(1 - x_{ikj}) \le t_{ij}$ $\forall i \in I, \forall j, k \in J$
 $j \ne k$

(6) $x_{ikj} + x_{ijk} = 1$ $\forall i \in I, \forall j, k \in J$
 $j \ne k$

(7) $t_{(i-1)A} + p_{(i-1)A} \le t_{iA}$ $\forall i \in I, i \ne 1, 5$

(8) $t_{AB} + p_{AB} \le t_{5B}$

(9) $t_{2B} + p_{2B} \le t_{4B}$

(10) $t_{1B} + p_{1B} \le t_{2B}$

(11) $t_{3C} + p_{3C} \le t_{5C}$


(12) $t_{2C} + p_{2C} \le t_{3C}$

(13) $t_{5A} = t_{3B} = t_{1C} = t_{4C} = 0$

(14) $Z, C_j > 0, t_{ij} \ge 0, x_{ikj} \in \{0, 1\}$ $\forall i \in I, \forall j, k \in J$

نتيجه:


کدنویسی مساله با استفاده از هر دو کتابخانه Pyomo و Gurobipy انجام شد و در هر دو جواب بهینه یکسان و برابر **96** به دست آمد. در ادامه گانت چارت فرآیند آورده شده است که روند رسم آن و کدهای زده شده با کامنت گذاری مناسب در فایل پایتون، پیوست شده است.



نمودار 1- گانت چارت

تحلیل حساسیت:

مطابق خواسته پروژه پارامترهای مورد نظر جهت انجام تحلیل حساسیت بررسی شدند و تاثیر هرکدام بر تابع هدف محاسبه شد که نتیجه نهایی به شکل زیر به دست آمد.



همانطور که مشاهده می شود، جواب بهینه مساله به غیر از دو مورد، در هیچ کدام از سناریوها در بازه مورد انتظار تغییری نداشته و ثابت است که به اصطلاح نشان از Robust بودن مدل است. پر واضح است که زمان لازم برای ماشینکاری روی محصول A توسط ماشین 4 تاثیر ویژه و ملموسی بر روی مقدار تابع هدف یعنی حداقل زمان تولید همه محصولات دارد؛ به طوری که ابتدا مدل جواب بهینهاش افزایش سپس تا یک مقداری بدون تغییر اما بعد از آن دوباره با افزایش این زمان تابع هدف به سمت غیر مطلوب حرکت می کند، یعنی زمانی که تولید همه محصولات اتفاق افتاده باشد به تعویق می افتد. همچنین به نظر می رسد این روند صعودی حدودا ادامه خواهد داشت. از طرفی دیگر حداکثر زمان مجاز برای تکمیل محصول A عاملی بسیار پررنگ و مهم در جواب نهایی مدل دارد چرا که افزایش آن به عددی حدودا بزرگتر از 77 جواب مدل را بسیار کاهش داده و به مقداری کوچک تر از 88 می رساند که بسیار مطلوب است اما در فاصله 50 تا آن عدد حیاتی تغییری در جواب نهایی مدل دیده نمی شود.

رویکرد دیگری برای حل مسئله، بدون در نظر گرفتن فرض رعایت شدن ترتیب ماشینکاریها؛ که در این حالت به واقعیت نیز نزدیک تر است.

توضيحات	متغير
متغیر کمکی – به نوعی حاصل $_{ij}$ حاصل مرب χ_{ij} در t_{ij} را پوشش میدهد و جایگزین شده است.	a_{ij}
متغیر کمکی – به نوعی حاصل ضرب χ_{j2} در t_{2j} را پوشش میدهد و جایگزین شده است.	u_j

جدول 1- متغیرهای اضافه شده

(0)	Min Z	
s.t.		
(1)	$\sum_{j \in J} x_{ijt} \le 1$	$\forall i \in I, \forall t \in T$
(2)	$\sum_{j \in J} x_{ijt} \le 1$ $\sum_{t \in T} x_{ijt} \le 1$	$\forall i \in I, \forall j \in J$
(3)	$\sum_{t \in T} \sum_{i \in I} x_{ijt} = 2$	$\forall i \in I \neq 2$
(4)	$\sum_{t \in T} \sum_{j \in J} x_{2jt} = 3$	
(5)	$x_{ij3}=0$	$\forall i \in I \neq 2, \forall j \in J$
(6)	$x_{5At} = 0$	$\forall t \in T$
(7)	$x_{3Bt} = 0$	$\forall t \in T$
(8)	$x_{iCt} = 0$	$\forall t \in T, i = 1, 4$
(9)	$t_{5A}=0$	
(10)	$t_{4C}=0$	
(11)	$t_{3B}=0$	
(12)	$t_{1C}=0$	

$$(14) C_A \le 60$$

$$(15) C_R \ge C_C + 15$$

(16)
$$t_{ij} \ge -M \times (1 - x_{ij2}) + \sum_{i \in I} (a_{ij} + x_{ij1} \times (p_{ij} + d_i))$$
 $\forall i \in I, \forall j \in J$

$$a_{ij} \le M \times x_{ij1} \qquad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$$(18) a_{ij} \le t_{ij} \forall i \in I, \forall j \in J$$

(19)
$$a_{ij} \ge t_{ij} - M \times (1 - x_{ij1}) \qquad \forall i \in I, \forall j \in J$$

(20)
$$t_{2j} \ge -M \times (1 - x_{2j3}) + \sum_{j \in J} (u_{2j} + x_{2j2} \times (p_{2j} + d_2))$$
 $\forall j \in J$

$$(21) u_{2j} \le M \times x_{2j2} \forall j \in J$$

$$(22) u_{2j} \le t_{2j} \forall j \in J$$

$$(23) u_{2j} \ge t_{2j} - M \times (1 - x_{2j2}) \forall j \in J$$

$$(24) Z \ge C_j \forall j \in J$$

$$(25) Z, C_j > 0, t_{ij} \ge 0, x_{ijt} \in \{0, 1\} \forall i \in I, \forall t \in T, \forall j \in J$$

توضیحاتی راجع به محدودیتها:

محدودیت نخست، محدودیت عملکرد ماشینها است و به طور خاص بیانگر آن است که یک ماشین می تواند در یک زمان فقط روی یک محصول کار کند. محدودیت دوم شرط "هر ماشین باید روند عمل یک محصول را قبل از آنکه محصول دیگری را شروع کند، تکمیل نماید." را برآورده می کند.

با توجه به تکنولوژی تولید مشخص شده در شکل صورت سوال، هر ماشین به استثناء ماشین دو تنها وظیفه ماشین کاری دو محصول را دارد لذا فقط نوبت اول و دوم برایش صادق است در همین راستا محدودیتهای منطقی سه تا دوازده لحاظ شده است.


محدودیت سیزدهم، به تعریف زمان تکمیل میپردازد، به طوری که زمان تکمیل برای هر محصول با زمان پایان آخرین عملیات در هر ماشینی تعریف می شود که حاصل زمان شروع به علاوهی پراسسینگ تایم آن است. محدودیتهای چهاردهم و پانزدهم، مهلتهای خاص تولید هر محصول را نشان میدهد. به طوری که محصول A باید در مدت یک ساعت (60 دقیقه) تکمیل شود. ساعت (60 دقیقه) تکمیل شود و محصول B باید حداقل 15 دقیقه پس از محصول C تکمیل شود.

محدودیت شانزدهم تا نوزدهم که به نوعی از مهم ترین محدودیتها نیز است، هم محدودیتهای خرابی ماشینها و تاخیرشان در شروع به کار بر روی محصول جدید یا بعدی را لحاظ می کند (از آنجایی که هر ماشینی پس از اتمام یک محصول، قبل از اینکه بتواند یک محصول جدید را راه اندازی کند، دارای محدودیت های عملیاتی خاص است.) و همینطور زمان شروع نوبت دوم ماشین را مشخص می کند. محدودیت بیستم تا بیست و سوم دقیقا با همان ایده محدودیت قبل اما به طور خاص برای نوبت سوم ماشین دوم طراحی شده است. لازم به ذکر است که خطی سازی شده اند.

محدودیت بیست و چهارم به سادگی حداکثر زمان تکمیل همه محصولات به عنوان Z در نظر می گیرد تا در نهایت در تابع هدف مینیمماش کند. محدودیت آخر نیز محدودیتهای علامت هست که به طور منطقی و همانطور که پیش تر اشاره شد Z, C_j , t_{ij} , x_{ijt} شد. محدودیت آخر نیز به ترتیب از این قرار هستند: متغیر صفر و یک یا باینری، متغیری از جنس زمان (دقیقه) و بزرگتر مساوی صفر، و دو متغیر آخر نیز از جنس زمان (دقیقه) اما باید بزرگتر از صفر باشند.

نتيجه:


کدنویسی مساله با استفاده از هر دو کتابخانه Pyomo و Pyomo انجام شد و در هر دو جواب بهینه یکسان و برابر 61 به دست آمد. در ادامه گانت چارت فرآیند آورده شده است که روند رسم آن و کدهای زده شده با کامنت گذاری مناسب در فایل پایتون، پیوست شده است.



نمودار 1- گانت چارت

تحلیل حساسیت:

مطابق خواسته پروژه پارامترهای مورد نظر جهت انجام تحلیل حساسیت بررسی شدند و تاثیر هرکدام بر تابع هدف محاسبه شد که نتیجه نهایی به شکل زیر به دست آمد.



نمودار 2- نتايج تحليل حساسيت

همانطور که مشاهده می شود، جواب بهینه مساله به غیر از یک مورد، در هیچ کدام از سناریوها در بازه مورد انتظار تغییری نداشته و ثابت است که به اصطلاح نشان از Robust بودن مدل است. پر واضح است که زمان لازم برای ماشینکاری روی محصول A توسط ماشین 4 تاثیر ویژه و ملموسی بر روی مقدار تابع هدف یعنی حداقل زمان تولید همه محصولات دارد؛ به طوری که تا یک مقداری (5) مدل جواب بهینه اش بدون تغییر اما بعد از آن با افزایش این زمان تابع هدف به سمت غیر مطلوب حرکت می کند، یعنی زمانی که تولید همه محصولات اتفاق افتاده باشد به تعویق می افتد. می توان گفت این روند حدودا ادامه خواهد داشت چرا که مقدار اولیه و اصلی این پارامتر که 22 بوده است و در آن وضعیت می دانیم که جواب بهینه 61 به دست آمده است و از 54 که در نمودار مصور شده است بیشتر است.

💠 بيان مساله

سه محصول A B و C قرار است توسط پنج ماشین تولید گردند. ترتیب تکنولوژی در شکل ۱ نشان داده شده است. زمان لازم برای انجام فعالیت هر یک از ماشینها به روی هر محصول (بر حسب دقیقه) در فایل اکسل "Time Data" آورده شده است. هر ماشین در هر زمان فقط روی یک محصول می تواند کار کند به علاوه هر ماشین باید روند عمل یک محصول را قبل از آنکه محصول دیگری را شروع کند، تکمیل نماید. محصول A باید در مدت حداکثر ۱ ساعت پس از شروع برنامه زمانی تکمیل گردد. همچنین اتمام محصول B باید حداقل ۱۵ دقیقه بعد از اتمام محصول C باشد. به دلیل ترافیک بر روی ماشین ۲ می بایست این ماشین بعد از اتمام ماشین کاری روی هر محصول، شروع کار بر روی محصول جدید را حداقل ۱۰ دقیقه پس از اتمام ماشین کاری روی محصول قبل انجام دهد. همچنین ماشین ۱ به دلیل گرم شدن می بایست بعد از اتمام ماشین کاری روی هر محصول، شروع کار بر روی محصول جدید را حداقل ۵ دقیقه پس از اتمام ماشین کاری روی محصول جدید را حداقل ۵ دقیقه پس از اتمام ماشین کاری روی محصول جدید را حداقل ۵ دقیقه پس از اتمام ماشین کاری روی محصول جدید را حداقل ۵ دقیقه پس از اتمام ماشین کاری روی محصول جدید را حداقل ۵ دقیقه پس از اتمام ماشین کاری روی محصول جدید را حداقل ۵ دقیقه پس از اتمام ماشین کاری روی محصول قبل انجام دهد. مسئله عبارت است از تعیین ترتیبی که محصول جدید را حداقل در ماشینها تکمیل شده و در حداقل زمان همه محصول قبل انجام دهد. مسئله عبارت است از تعیین ترتیبی که در آن محصولات مختلف در ماشینها تکمیل شده و در حداقل زمان همه محصولات تولید گردند.

