حل تمرین ماشین های الکتریکی۲(سری نهم)

دانشکده برق استاد:دکتر حسین تبار درس: حل تمرین ماشین های الکتریکی

۱-دریک موتور القایی ۲فاز،۴ قطب و ۵۰ هرتز داریم

 $\frac{\Delta}{\Delta}$ تلفات اهمی استاتور =تلفات اهمی روتور=تلفات هسته = $\frac{\Delta}{\Delta}$

راندمان این موتور در سرعت۱۴۴۰ rpm چقدر است؟

۲-در یک موتور القایی سه فاز راکتانس هر فاز روتور ۴ برابر مقاومت هرفاز روتور است و گشتاور راه اندازی برابر گشتاور بار کامل می باشد. چنانچه از امپدانس استاتور صرف نظر شود سرعت بار کامل این روتور چقدر است؟

۳-در یک موتور القایی ۳ فاز،۶ قطب . ۵۰ هرتز ماکزیمم گشتاور در سرعت ۸۰۰ ایجاد می شود. چنانچه فرکانس اعمالی به موتور ۲ برابر شود نسبت گشتاور راه اندازی به گشتاور ماکزیمم در شرایط جدید چقدر است؟