

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

آزمایش ششم: طراحی جبرانساز پسفاز

> نام و نام خانوادگی: نازنین شرقی

شماره دانشجویی: 9725933

استاد محترم: دكتر حسين قلى زاده نرم

تاریخ تحویل گزارشکار: 1400.9.16

• جبرانساز پسفاز


در این جبرانساز برای افزایش phase margin از خاصیت کاهش اندازه استفاده می کنیم که البته این کاهش اندازه، اثر نامطلوب کاهش فاز را نیز در پی دارد که برای حذف این اثر phase margin مطلوب را بین 5 تا 10 درجه بیشتر در نظر می گیریم.


• طراحی جبرانساز پسفاز


در این بخش برای سیستمی با تابع تبدیل زیر یک جبرانساز پسفاز طراحی می کنیم که دارای خطای حالت ماندگار کمتر از 10٪ و فراجهشی حدود 10٪ باشد.

$$G(s) = \frac{1}{(0.0033s + 1)(0.012s + 1)}$$

1) مقدار بهره k و مقدار زیتا را با توجه به روش گفته شده در آزمایش پنجم بدست می آوریم که به ترتیب برابر 0.6 و 0.6 است. و به کمک دستور step خطای حالت ماندگار را بررسی می کنیم که مشاهده می کنیم کمتر از 0.1٪ شده است.









275 rad/s = 43.78 Hz را رسم کرده و به ازای حاشیه فاز 65 درجه، فرکانس را بدست می آوریم که برابر 20*G را رسم کرده و به ازای حاشیه فاز مطلوب با توجه به زیتا 0.6 در واقع برابر 0.6 درجه می شود اما به علت حذف اثر کاهش فاز، آن را 0.6 درجه در نظر می گیریم.)

Phase margin = 180 - 115 = 65

D حال از روی منحنی اندازه نمودار بود، دامنه منحنی به ازای فرکانس D 775 rad/s را بدست آورده و آن را D مینامیم. (حاشیه فاز اولیه در یک فرکانس قطع بهره رخ می دهد اما حاشیه فاز مطلوب ما در یک فرکانس قطع بهره جدید رخ می دهد و می دانیم فرکانس قطع بهره جایی است که خط D منحنی اندازه را قطع می کند پس برای اینکه خط D در فرکانس قطع جدید منحنی را قطع کند، اندازه باید D 212.7 dB کاهش یابد)







حال با توجه به مقدار D بدست آمده، مقدار a را بدست می آوریم.


 $a = 10^{-D/20} = 0.232$

4) اگر بخواهیم کاهش فاز خیلی عقب تر از فرکانس قطع بهره اتفاق بیفتد، 0.1 آن را در نظر می گیریم. و چون در 1/aT اثر کاهش فاز کاملا از بین رفته است بنابراین این مقدار را برابر 0.1 فرکانس قطع بهره قرار میدهیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که مقدار 0.1 یک مقدار ثابت است و برای حذف اثر کاهش فاز نباید این مقدار را بیشتر کنیم زیرا اثرات نامطلوبی در پی دارد.


حال با توجه به نكات گفته شده مقدار T را بدست می آوریم.


T = 10/(0.232*275) = 0.1567


5) نمودار بود و پاسخ زمانی سیستم جبران شده را رسم کرده و درستی طراحی را بررسی میکنیم.



با توجه به نمودار بود سیستم جبران شده، مشاهده می کنیم که طراحی به خوبی انجام شده است و حاشیه فاز برابر 60.2 درجه بدست آمده که مقدار مطلوبی است. حال پاسخ زمانی سیستم را بررسی می کنیم.








با توجه به پاسخ زمانی نیز مشاهده می کنیم جبرانساز به درستی طراحی شده است و خطای حالت دائم کمتر از 10 و فراجهشی حدود 7. داریم.

- بررسی خواص جبرانساز پسفاز
- 1. ثابت ماندن خطای حالت ماندگار
- 2. كاهش سرعت سيستم يا افزايش زمان نشست
 - 3. كاهش فراجهش
 - 4. کاهش پهنای باند
 - 5. مقاومت در برابر نویز



همانطور که در شکل فوق مشاهده میشود، خواص جبرانساز پسفاز در جبرانساز طراحی شده کاملا مشخص است.