
فرض کنید بخواهیم دو سیگنال $x_1(t)=4000\mathrm{sinc}(4000t)\cos(20000\pi t)$ و سیگنال با $x_2(t)=400\mathrm{sinc}^2(2000t)\cos(20000\pi t)$ و باسخ فرکانسی زیر عبور دهیم.

$$H(f) = \begin{cases} fe^{-j5\pi f^2} & 0 < |f| < 400000 \, Hz \\ 3e^{-j10\pi f} & 400000 < |f| < 404000 \, Hz \\ 10e^{-j(20\pi f + \frac{\pi}{10})} & 404000 < |f| < 416000 \, Hz \\ 3e^{-j10\pi f} & 416000 < |f| < 424000 \, Hz \\ 10e^{-j10\pi f^2} & 424000 < |f| < 436000 \, Hz \\ 3e^{-j10\pi f} & 436000 < |f| < 440000 \, Hz \\ 0 & O.W. \end{cases}$$

بدین منظور سیستمی به صورت زیر طراحی میکنیم که در آن، در فرستنده مدولاسیونها و در گیرنده آشکارسازیها انجام میشود.



در صورتی که در فرستنده فقط از سیستمهای مدولاسیون DSB استفاده شود، مطلوب است طراحی مدولاتور مورد نیاز و مدولاتور مورد نیاز و رسم بلوک دیاگرام آن. مطلوب است طراحی آشکارساز همزمان مورد نیاز و $z_2(t)$ ، $z_1(t)$ مطلوب است بدست آوردن کلیه سیگنالهای موجود، یعنی $z_2(t)$ ، $z_1(t)$ و رسم بلوک دیاگرام آن. مطلوب است بدست آوردن کلیه سیگنالهای موجود، یعنی $z_1(t)$ و $z_1(t)$ و $z_1(t)$ و ممچنین تبدیل فوریه $z_1(t)$ و رسم این تبدیل فوریهها.