

MTX Aviation Manutenção De Aeronaves Ltda

Sorocaba/SP COM 201306-41/ANAC

F.TEC.015.REV03 15/07/2024

OS #03372/25

PP-JCA

AIRFRAME	SN: LA-107	Modelo: F90	Fabricante: BEECH	Ano de Fabricação: 1981	
	TSN: 9442.7	TSO: N/A	CSN: 10353	CSO: N/A	
	Revisão: Manual: CO / Revision: M.M./PN:109-590010-19				
LEFT ENGINE	SN: PCE-92264	Modelo: PT6A-135	Fabricante: PRATT & WHITNEY CANADA	Ano de Fabricação: N/A	
	TSN: 9442.7	TSO: 2412	CSN: 10350	CSO: 2126	
	Revisão: Manual: 49 / Revision: M.M./PN:3043512				
RIGHT ENGINE	SN: PCE-92269	Modelo: PT6A-135	Fabricante: PRATT & WHITNEY CANADA	Ano de Fabricação: N/A	
	TSN: 9442.7	TSO: 2412	CSN: 10350	CSO: 2126	
	Revisão: Manual: 49 / Revision: M.M./PN:3043512				
LEFT PROPELLER	SN: EAA-1533	Modelo: HC-B4TN-3B	Fabricante: HARTZELL	Ano de Fabricação: N/A	
	TSN: 4275.6	TSO: 75.7	CSN: N/A	CSO: N/A	
	Revisão: Manual: 22 / Revision: P.O.M. / PN:139 (61-00-39)				
RIGHT PROPELLER	SN: EAA-1553	Modelo: HC-B4TN-3B	Fabricante: HARTZELL	Ano de Fabricação: N/A	
	TSN: 4275.6	TSO: 359.4	CSN: N/A	CSO: N/A	
	Revisão: Manual: 22 / Revision: P.O.M./PN:139 (61-00-39)				

Data de Início: 09/06/2025 Término Previsto: 20/06/2025

RESUMO DE ITENS EXECUTADOS

1	FETUAR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE OLEO LADO DIREITO	
	Equipe: André Segato inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector	
2	EFETUAR SUBSTITUIÇÃO PNEU INTERNO DIREITO APRESENTANDO PERDA DE PRESSÃO	
	Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector	
3	AVALIAR JUNTAS DA TAMPA DA NACELE ESOUERDA	
	Equipe: André Segato inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector	
4	(MSR) AIRFRAME > LUBRICATE ITEMS 6M	

	Intervalo: 6M Horas: N/A Ciclos: N/A	
	Equipe: André Segato inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector	
5	(MSR) LEFT ENGINE > CHECK AGB INTERNAL SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN	
	Intervalo: 6M Horas: 200 Ciclos: N/A	
	Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector	
	4. 6	

F.TEC.015.REV03 1 - 2



MTX Aviation Manutenção De Aeronaves Ltda Sorocaba/SP COM 201306-41/ANAC

F.TEC.015.REV03 15/07/2024

6	(MSR) RIGHT ENGINE > CHECK AGB INTERNAL SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN Intervalo: 6M Horas: 200 Ciclos: N/A Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector		
7	TANQUE DA NACELLE LH DANIFICADO Equipe: André Segato inspector Thiago Paulucci Dos Santos inspector		
8	BARRAMENTO BUSTIE DIREITO POR VEZES ABRE Equipe: Marcio Messias Silva inspector Silvio Vicente mechanic		
9	AUDIOS AURAIS DO SISTEMA DE AVIONICS INOPERANTE Equipe: Marcio Messias Silva - inspector Silvio Vicente - mechanic		
10	EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROBE DE COMBUSTIVEL LADO ESQUERDO Equipe: André Segato inspector Thiago Paulucci Dos Santos inspector		
11	EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE INDICADOR DE COMBUSTIVEL LH E AFERIÇÃO DO SISTEMA Equipe: Marcio Messias Silva - inspector Silvio Vicente mechanic		
12	VERIFICAR COMANDO DO TRIM QUANTO A INTEGRIDADE Equipe: André Segato inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector		

DECLARAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE

Declaro para os fins de direito, que os serviços de manutenção acima discriminados, foram executados de acordo com os dados técnicos aprovados pelas autoridades aeronáuticas aplicáveis e são aeronavegáveis sob as condições estipuladas no Certificado de Aeronavegabilidade.

Assinatura do Inspetor Responsável:	
SDC0:	

2 - 2 F.TEC.015.REV03