

بيانات الورشة

السجل التجاري

1131051365

رقم التواصل

0553280100

العنوان

القصيم

بيانات المستند

رقم المستند

أمر التشغيل

2026-06-

2026-06-

تاريخ التسليم

23

تاريخ الدخول

آجل - غير مسدد

طريقة الدفع

بيانات العميل

اسم العميل

ابو ركان عبدالله

رقم الجوال

0505140002

قرلة العداد

كم

بيانات المركبة

الماركة والطراز

تويوتا جيب

سنة الصنع

2019

رقم الهيكل

5787

د ط ص

رقم اللوحة

الفحص والتشخيص

شكوى العميل

نتيجة الفحص

أكواد الأعطال (DTC)

م	النوع	رقم الصنف	البيان / الوصف	الكمية	السعر الإجمالي (ر.س.)
1	أجرة		فك وتركيب بخاخات	1	1,500.00
2	أجرة		فك صدر المكيينه وتعديل عمود تيمن	1	600.00
3	أجرة		تبدال زيت الجير	1	250.00

الإجمالي النهائي المستحق

2,350.00 ي.السعودي

فقط 2,350.00 ريال سعودي لا غير

عدد البنود 3

أجور العمل 2,350.00

قطع الغيار 0.00

توصيات تحتاج متابعة:

الضمان:

استلام العميل

أقر باستلام المركبة والأعمال الموضحة أعلاه

الغفي المسؤول

الختم

التوقيع والختم