

18.1 chizma. Djoystik platasini Arduinoga ulanishi.

18.1 listingi

```
constintaxisX=A0 // X oʻqi A0 ga ulangan
constintaxisY=Al// Y oʻqi A1 ga ulangan
constintaxisZ=2 // Z oʻqi (djoystik tugmasi) D2 ga ulangan
intvalX, valY, valZ = 0; // o'qlar qiymatini saqlash uchun o'zgaruvchilar
voidsetup()
pmMode(axis Z, INPUT PULLUP); // D2 ni INPUT yoqish bilan kabi
o'zgartiriladi
// protsessor ichidagi tortuvchi registorni
Serial.begini(9600);
void loop () {
valX = analogRead(axisX);// X o'qining qiymati
valY = analogRead(axisY);// Y o'qining qiymati
valZ = 1-digitalRead(axisZ);// Z o'qining qiymati (tugma)
// qiymatni monitorga chiqarish
Serial.print("X:");Serial.print(valX, DEC);
Serial.print(" | Y:")/Serial.print(valY, DEC)
Serial.print(" | Z: ");Serial.println(valZ/ DEC);
delay(500); // axborotlarni keyingi oʻqishdan oldingi sukut
```