

20.1 chizma. DS18B20 va WH1602 harorat datchigini Arduinoga ulash sxemasi.

Sketchni yozishni boshlash mumkin. Arduinoda 1-Wire qurilmasi bilan ishlash uchun standart OneWire kutubxonasi mavjud. Datchikdan axborotlarni oʻqish va WH1602 indikator ekraniga chiqarishning sketch 20.1 listingda koʻrsatilgan.1-Wire qurilmasidan axborotlarni oʻqish ketmaketligi quyidagicha:

- 1. RESET ni amalga oshirish va 1-Wire aloqa yoʻlida qurilmalarni qidirish.
- 2. Datchik harorati konvertatsiyasini ishga tushirish uchun 0x44 buyruqni berish.
- 3. 750 ma dan kam boʻlmagan vaqt kutish.
- 4. Datchik OXQ (harorat haqidagi axborotlar birinchi ikki baytlarda saqlanadi) axborotlarni oʻqish uchun OxVE buyruqni berish.

```
#include<0neWire.h>
OneWireds(10); // 1-Wire yoʻli pin 10 da boʻladi
#include<LiquidCrystal.h>
// ulanish nuqtalarni ulanishini koʻrsatib initsializatsiyalash
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);
void setup(void)
{
Serial.begin(9600);
```