

718W 成型工程 檢查動作 手順書

718W Sách cầm tay kiểm tra thao tác kỹ thuật hình thành


品番 mã	554B1-02160	品名 tên sản phẩm	COVER, INSTRUMENT PANEL SAFETY NO.1	顧客承認 khách hàng xác nhận			
				核准 phê duyệt	承認 thừa nhận	確認 xác nhận	審查 kiểm tra
作業者注意事項： Những mục công nhân cần chú ý							
1. 作業者若發現規範外之問題時，需立即向上級反應。 Khi công nhân phát hiện những vấn đề ngoài phạm vi quản lý, phải lập tức phản ánh lên cấp trên.							
2. 請依據規定方式進行檢查，不可跳脫。 Yêu cầu tiến hành kiểm tra theo đúng hình thức quy định, không bỏ sót.							

1 成型部品取出、GATE修除
tay máy bộ phận thành hình gấp ra
Sửa chữa GATE




GATE殘留+0.2–
0mm. GATE處斜口鉗修
剪.刮手不可
còn bám GATE +0.2-
0mm. Sau khi dùng
dao rọc rọc qua dùng
tay sờ không được
xước tay.

3 外觀檢查方向&順序
Kiểm tra phương hướng và thứ tự bên ngoài




依箭頭方向
檢查表面外觀
Dựa vào hướng đầu cắt
kiểm tra bề mặt ngoài

GATE修除位置 sơ đồ vị trí sửa chữa GATE



4 檢查重點:易缺料位置圖
Kiểm tra trọng điểm: sơ đồ vị trí lỗ thủng nhóm phụ
kiểm tra cuối: vạch xác nhận



易缺料處: 嵌合爪缺
料不可(紅圈處)。
Vị trí dễ thiếu
nguyên liệu (vị trí
khoan tròn màu
đỏ).