# 瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

# INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具 | 車型/品名 | 841W 79236(46)-VU020(010) 後座椅腳座飾蓋 | | | | 試模日期 | | | |
| | 成型機 | 102 | 產品重量 | 202g±5g | 模具廠 | 源達 | 模具編號 | | |
| | | | Gate重量 | | 模穴數 | 一模二穴 | 成型週期 | sec | |
| | 固定側回路 | 一 進 一 出 | 溫度控制 | ☑ 常溫水_____℃ | ☐ 冷凍水_____℃ | ☐ 模溫機_____℃ | | | |
| | 可動側回路 | 一 進 一 出 | 溫度控制 | ☑ 常溫水_____℃ | ☐ 冷凍水_____℃ | ☐ 模溫機_____℃ | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | 原料名稱 | FTP20DY-202B | 色母 | | 回收材比例 | | 新舊材5：1以下 | | |
| | | | | | 烘料 | 80 | ℃ | 5 | hr |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 ±10% | 料管溫度(℃) | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 單位 |
| | | | | 205 | 190 | 190 | 190 | 190 | | | | | | | | ℃ |
| | 熱澆道(℃) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 單位 |
| | | 185 | 190 | 185 | | | | | | | | | | | | | ℃ |
| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 單位 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ℃ |

| | | |
|---|---|---|
| 射出時間： sec | 冷卻時間： sec | 射出終點： mm |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成型條件 ±10% | 射膠設定 | | 射五 | 射四 | 射三 | 射二 | 射一 | 機械手臂使用 |
| | | 壓力(bar) | | | | 65 | 80 | ☑ 是 ☐ 否 |
| | | 速度(%) | | | | 35 | 70 | ☐ 夾具 ☑ 吸盤 |
| | | 位置(mm) | | | | 23 | 27 | ☐ 全自動 |
| | | 時間(sec) | | | | | 3 | ☑ 半自動 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保壓設定 | | 保四 | 保三 | 保二 | 保一 | 入料設定 | | 前鬆退 | 加料1 | 加料2 | 加料3 | 後鬆退 |
| | 壓力(bar) | | | | 22 | | 壓力(bar) | | | 75 | 80 | 30 |
| | 速度(%) | | | | 10 | | 速度(%) | | | 50 | 60 | 15 |
| | 時間(sec) | | | | 3 | | 背壓(bar) | | | 6 | 2 | |
| | | | | | | | 位置(mm) | | | 85 | 100 | +5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拖模進 | → | 頂進一 | 頂進二 | 鎖模 | → | 關1 | 關2 | 關3 | 關4 | 低壓 | 高壓 |
| | 壓力(bar) | 50 | 50 | | 壓力(bar) | | 50 | 75 | 30 | 5 | 95 |
| | 速度(%) | 3 | 12 | | 速度(%) | | 50 | 35 | 20 | 20 | 35 |
| | 位置(mm) | 20 | 115 | | 位置(mm) | | 830 | 480 | 220 | 197 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拖模退 | ← | 拖退二 | 拖退一 | 開模 | ← | 開5 | 開4 | 開3 | 開2 | 開1 | 開模終 |
| | 壓力(bar) | 35 | 110 | | 壓力(bar) | 30 | 40 | 65 | 75 | 50 | |
| | 速度(%) | 15 | 90 | | 速度(%) | 20 | 45 | 65 | 65 | 18 | |
| | 位置(mm) | 2 | 5 | | 位置(mm) | 850 | 800 | 600 | 500 | 450 | |

模具問題點及改善建議

| 符號 | 年.月.日 | 改訂內容/理由 | 承認 | 審查 | 作成 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 114.12.05 | 新訂 | 何江龍 | 何常豪 | 陳嘉琪 |
| | | | | | |
| | | | | | |