P02F 成型工程 檢查動作 手順書

Sách cầm tay kiểm tra thao tác kỹ thuật hình thành P02F

品番 mã	8013/2-NA034A-00 △3	品名 tên sản phẩm	MLDG ASSY-FR DOOR MLDG RH/LH	顧客承認 khách hàng xác nhận			
				核准 phê duyệt	承認 thừa nhận	確認 xác nhận	審查 kiểm tra

作業者注意事項：
Những mục công nhân cần chú ý

1.作業者若發現規範外之問題時，需立即向上級反應。

Khi công nhân phát hiện những vấn đề ngoài phạm vi quản lý, phải lập tức phản ánh lên cấp trên.

2.請依據規定方式進行檢查，不可跳脫。 ※如外觀有問題爭議時，以限度見本為準!

Yêu cầu tiến hành kiểm tra theo đúng hình thức quy định, không bỏ xót.

工程名稱 Tên công trình	INJY工程 CÔNG TRÌNH							
年月日 năm tháng ngày	記號 ký hiệu	改定內容 nội dung sửa	確認 xác nhận	制定 đề ra	廠商作成承認 xác nhận hoàn thành nhà sản xuất			
2017/11/17	-	新設 thiết kế mới	何東峻	何英綺	核准 phê duyệt	承認 thừa nhận	確認 xác nhận	制定 đề ra
2021/10/5	△3	品番修訂	何東峻	何英綺	何江龍	何福基 何福順	何東峻	何英綺

1 機械手成型部品取出 tay máy bộ phận thành hình gấp

咬花面撞傷不可有
Không được có vết xước và hằn

2 GATE修除(RH/LH各5處) Sửa chữaGATE(RH/LH có 5 vị trí)



GATE修除位置sơ đồ vị trí tỉa Sửa chữaGATE

3 外觀檢查順序&重點 Thứ tự kiểm tra bề ngoài và trọng điểm

3-1 外觀檢查方向&順序 Kiểm tra phương hướng và thứ tựbên ngoài

依箭頭方向檢查表面外觀
Dựa vào hướng đầu cắt kiểm tra bề mặt ngoài

3-2 檢查重點&劃記順序:易缺料位置(RH/LH各2處) Kiểm tra trọng điểm và thứ tự đánh dấu :Vị trí dễ thiếu



缺料不可 không được để thiếu nguyên liệu

3-3 最終檢查:劃記確認(RH/LH各1處) kiểm tra cuối:vạch xác nhận(RH/LH có 1 vị trí)

長度量測位置圖 Đo đạc chiều dài

長度量測位置圖(成型後1分鐘內)

長度量測位置圖(成型後24hr)