# 瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

# INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具 | 車型/品名 | 898W-198D 框 554B1-02090-1 | | | | 試模日期 | | | |
| | 成型機 | 401 | 產品重量 | 20g | 模具廠 | 必紘 | 模具編號 | | |
| | | | Gate重量 | | 模穴數 | 一模一穴 | 成型週期 | sec | |
| | 固定側回路 | 一 進 一 出 | 溫度控制 | □常溫水_____℃ | □冷凍水_____℃ | □模溫機 60±5 ℃ | | | |
| | 可動側回路 | 一 進 一 出 | 溫度控制 | □常溫水_____℃ | □冷凍水_____℃ | □模溫機 60±5 ℃ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | 原料名稱 | PA-777B | | 色母 | | 82613 | | | 回收材比例 | | | 新舊材5：1以下 | | | | |
| | | | | | | | | | 烘料 | 90±5 | | ℃ | 3 | | hr | |
| 溫度 | 料管溫度(℃) | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 單位 |
| | | | | 245 | 230 | 225 | 220 | 210 | | | | | | | | ℃ |
| | 熱澆道(℃) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 單位 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ℃ |
| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 單位 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ℃ |

| | | |
|---|---|---|
| 射出時間： sec | 冷卻時間： 20 sec | 射出終點： mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成型條件 | 射膠設定 | | 射五 | 射四 | 射三 | 射二 | 射一 | 機械手臂使用 | | | | | | | |
| | | 壓力(bar) | | | | 80 | 85 | □ 是 □ 否 | | | | | | | |
| | | 速度(%) | | | | 40 | 20 | □ 夾具 □ 吸盤 | | | | | | | |
| | | 位置(mm) | | | | 19 | 32 | □ 全自動 | | | | | | | |
| | | 時間(sec) | | | | 6 | 6 | □ 半自動 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成型條件 | 保壓設定 | | 保四 | 保三 | 保二 | 保一 | 入料設定 | | 前鬆退 | 加料1 | 加料2 | 加料3 | 後鬆退 | | |
| | | 壓力(bar) | | | | 55 | | 壓力(bar) | | 5 | 5 | | 15 | | |
| | | 速度(%) | | | | 15 | | 速度(%) | | 85 | 85 | | 10 | | |
| | | 時間(sec) | | | | 6 | | 背壓(bar) | | | | | | | |
| | | | | | | | | 位置(mm) | | 30 | 40 | | +2 | | |
| | 拖模進 | → | 頂進一 | 頂進二 | | 鎖模 | → | 關1 | 關2 | 關3 | 關4 | 低壓 | 高壓 | | |
| | | 壓力(bar) | 20 | 40 | | | 壓力(bar) | 40 | 30 | | | 15 | 85 | | |
| | | 速度(%) | 5 | 10 | | | 速度(%) | 40 | 50 | | | 15 | 20 | | |
| | | 位置(mm) | 20 | 35 | | | 位置(mm) | 450 | 200 | | | 150 | | | |
| | 拖模退 | ← | 拖退二 | 拖退一 | | 開模 | ← | 開5 | 開4 | 開3 | 開2 | 開1 | 開模終 | | |
| | | 壓力(bar) | | 15 | | | 壓力(bar) | | 20 | 30 | 60 | 30 | | | |
| | | 速度(%) | | 10 | | | 速度(%) | | 15 | 40 | 25 | 15 | | | |
| | | 位置(mm) | | 1 | | | 位置(mm) | | 380 | 350 | 300 | 15 | | | |

| 模具問題點及改善建議 | 料管溫度<br>射膠(壓力.速度.位置.時間)<br>保壓(壓力.速度.時間)<br>入料(壓力.速度.背壓.位置)<br>設定公差±10% |
|---|---|
| | |

| 符號 | 年.月.日 | 改訂內容/理由 | 承認 | 審查 | 作成 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |