瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	P33A-後後輪弧78872/3-6RX0A				試模日期			
	成型機	102	產品重量	280g±4g	模具廠	必紘	模具編號	02789	
					模穴數	一模兩穴	成型週期	sec	
	固定側回路	二 進 二 出	溫度控制	☐常溫水_____℃	☐冷凍水_____℃	☑模溫機 45±5 ℃			
	可動側回路	二 進 二 出	溫度控制	☐常溫水_____℃	☐冷凍水_____℃	☑模溫機 45±5 ℃			
原料	色料品名	KZBP7-8-R1G3抽色 14071-2	回收材比例	不可	烘料	80±5	℃	2	hr

溫度	料管溫度(℃)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				190	190	190	185									℃
	熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
																	℃
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																	℃

射出時間：	8.1	sec	冷卻時間：	30	sec	射出終點： 0.5 mm

成型條件																	
射膠設定			射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用									
		壓力(bar)			65	65	65	☐ 是 ☑ 否									
		速度(%)			20	30	15	☐ 夾具 ☐ 吸盤									
		位置(mm)			32	45	95	☐ 全自動									
		時間(sec)					20	☑ 半自動									
保壓設定			保四	保三	保二	保一	入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退				
		壓力(bar)				15		壓力(bar)			60	60	15				
		速度(%)				10		速度(%)			45	45	5				
		時間(sec)				6		背壓(bar)			5	5					
								位置(mm)			30	120	+6				
拖模進		→	頂進一	頂進二		鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓				
		壓力(bar)	30	35			壓力(bar)	40	50	10		5	100				
		速度(%)	5	15			速度(%)	25	50	30		20	35				
		位置(mm)	25	97			位置(mm)	870	240	220		197					
拖模退		←	拖退二	拖退一		開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終				
		壓力(bar)	35	85			壓力(bar)	30	35	45	50	50					
		速度(%)	15	30			速度(%)	20	40	50	50	15					
		位置(mm)	2	5			位置(mm)	900	850	650	500	360					

模具問題點及改善建議	料管溫度 射膠(壓力.速度.位置.時間) 保壓(壓力.速度.時間) 入料(壓力.速度.背壓.位置) 設定公差±10%

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成