瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	976W 52163-0A150-1 拖車蓋				試模日期			
	成型機	351	產品重量	26.5g	模具廠	必紘	模具編號		
			Gate重量	16g	模穴數	一模二穴	成型週期	49 sec	
	固定側回路	進 出	溫度控制	☑ 常溫水_____℃	☐ 冷凍水_____℃	☐ 模溫機_____℃			
	可動側回路	進 出	溫度控制	☑ 常溫水_____℃	☐ 冷凍水_____℃	☐ 模溫機_____℃			

原料	原料名稱	CN-BP7SYTW-11BK10	色母		回收材比例	新舊材5：1以下	
					烘料	80	℃	2	hr

溫度	料管溫度(℃)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				210	190	190	190									℃
	熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
																	℃
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																	℃

射出時間： 13.4 sec　冷卻時間： 20 sec　射出終點： 2.9 mm

成型條件	射膠設定		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用
		壓力(bar)				70	80	☐ 是 ☑ 否
		速度(%)				10	35	☐ 夾具 ☐ 吸盤
		位置(mm)				27	60	☐ 全自動
		時間(sec)					6	☑ 半自動

成型條件	保壓設定		保四	保三	保二	保一	入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退
		壓力(bar)				30		壓力(bar)			3	2	20
		速度(%)				5		速度(%)			85	85	15
		時間(sec)				8		背壓(bar)					3
								位置(mm)			50	70	

成型條件	拖模進	→	頂進一	頂進二	鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓	
		壓力(bar)	20	25		壓力(bar)		60	45	35	20	85	
		速度(%)	5	7		速度(%)		30	10	15	20	20	
		位置(mm)	30	93		位置(mm)			430	250	200	80	
	拖模退	←	拖退二	拖退一	開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終	
		壓力(bar)		30		壓力(bar)		60	45	40	20		
		速度(%)		30		速度(%)		15	10	20	20		
		位置(mm)		6		位置(mm)		280	400	400	470		

模具問題點及改善建議	料管溫度 射膠(壓力.速度.位置.時間) 保壓(壓力.速度.時間) 入料(壓力.速度.背壓.位置) 設定公差±10%

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成