瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	718W 55514-02340 安全氣囊(黑)						試模日期							
	成型機	502	產品重量	353g		模具廠		興創			模具編號				
			Gate重量			模穴數		一模一穴			成型週期			70 sec	
	固定側回路	一 進 一 出	溫度控制	☐常溫水_____℃		☐冷凍水_____℃		☑模溫機 20±5 ℃							
	可動側回路	一 進 一 出	溫度控制	☐常溫水_____℃		☐冷凍水_____℃		☑模溫機 20±5 ℃							
原料	色料品名	TT935B1J		回收材比例		不可使用回收材		烘料	80±5		℃	2		hr	

溫度 ±10%																
料管溫度(℃)				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				200	205	195	190	185								℃
熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
	220	220	220	220												℃
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																℃

射出時間： 11.7 sec	冷卻時間： 35±3 sec	射出終點： 8-12 mm

成型條件 ±10%																
射膠設定		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用									
	壓力(bar)				80	70	☑ 是 ☐ 否									
	速度(%)				90	40	☑ 夾具 ☐ 吸盤									
	位置(mm)				22	80	☑ 全自動									
	時間(sec)				0.8	2.8	☐ 半自動									
保壓設定		保四	保三	保二	保一	入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退				
	壓力(bar)				15		壓力(bar)				50	20				
	速度(%)				5		速度(%)				50	5				
	時間(sec)				8		背壓(bar)				9					
							位置(mm)				150	12				
成型條件 ±20%																
拖模進	→	頂進一	頂進二	鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓					
	壓力(bar)	15	20		壓力(bar)	40	55	30	50	30	90					
	速度(%)	7	10		速度(%)	60	50	20	30	20	25					
	位置(mm)	40	90		位置(mm)	380	260	200	170	130						
拖模退	←	拖退二	拖退一	開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終					
	壓力(bar)	20	40		壓力(bar)	20	40	30	40	40						
	速度(%)	30	30		速度(%)	18	30	45	50	15						
	位置(mm)	3	20		位置(mm)	443	360	320	300	250						

模具問題點及改善建議

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成
-	2018.08.27	新訂	何江龍	何常豪	陳嘉琪