

PARÂMETROS DO PROCESSO

Temp. de pasteurização: 60 °C
Tempo no patamar: 60 min
Temp. de resfriamento: 20-30 °C
UP mínima exigida: a definir

AQUECIMENTO

- 1 · Colocar o líquido a ser pasteurizado na pasteurizadora.
- 2 · Ligar a agitação e o aquecimento.
- 3 · Acompanhar a subida da temperatura, registrando temperatura e tempo a cada intervalo.

PATAMAR

4 · Ao atingir 60 °C, manter por 60 minutos.
60 °C | 60 min
AVISO: A 58 °C, uma hora entrega apenas metade da letalidade. A UP é o critério real de conclusão, não o relógio.

RESFRIAMENTO

- 5 · Desligar o aquecimento.
- 6 · Abrir a válvula de resfriamento com fluxo baixo, para não transbordar a pia.
- 7 · Resfriar até 20 a 30 °C, continuando o registro de temperatura e tempo.
20-30 °C
- 8 · Fechar a válvula de resfriamento.

ARMAZENAMENTO

- 9 · Retirar o líquido pasteurizado e armazenar conforme o prazo de uso.

Prazo	Recipiente
Mais de 2 dias	Barril
Menos de 2 dias	Balde

- 10 · Enxaguar e limpar a pasteurizadora.

Cálculo de UP: $UP = t \times 1,393^{(T - 60)}$ · alvo a definir pela Qualidade.
Antes: POP14 · Depois: POP11, POP12