AKT

о неисправности извещателя пламени ИПЭС-ИК/УФ №19712 2012г.

13.09.2013

г.Губкинский

В ходе проведения гарантийного обслуживания на ЛПДС «Пур-Пе» НПС-1 выявлен дефект в работе извещателя пламени ИПЭС-ИК/УФ №19712 2012г. Данный извещатель пламени был установлен в здании магистральной насосной станции (извещатель N9). Неисправность извещателя пламени заключается в недостоверных показаниях передаваемых в МПСА ЛПДС «Пур-Пе».

При визуальном осмотре внешнего вида и блока электроники механические дефекты и повреждения отсутствуют.

Вывод:

Требуется замена неисправного извещателя пламени ИПЭС-ИК/УФ №19712 2012г.

Решения:

- 1. Отправить на рекламацию извещатель пламени ИПЭС-ИК/УФ №19712 2012г.
- 2. В здании магистральной насосной станции установить извещатель пламени ИПЭС-ИК/УФ 2012г. (извещатель N9) из ЗИПа.

ОАО «Сибнефтепровод»

Начальник ГЭСТ ЛПДС «Пур-Пе»

000 «Синтек»

Инженер ОШМР

Капустин М.А. Анангар В.Б.