

209146471	אלון הרטמן
207923566	תומר אברשקין

<u>1.1</u>



<u>1.2</u>



<u>1.3</u>

9: הטעות ב-HA.sv

טעות זו משפיעה על הערך של carry ונותנת לו ערך שגוי.

המימוש הנכון:

בעקבות שינוי זה דיאגרמת הגלים שיקפה את פעולת הרכיב Half-Adder בצורה נכונה.