GA Division	COMPUTER PREVENTIVE	TMF-G0054
łΤ	MAINTENANCE CHECKLIST	Version 1.00
User Signature: Date: אַרְרָּבְּיבּר Date: אַרְרָבְּיבּר Date: אַרְרָבְּיבּר Date: אַרְרָבְּיבּר Date: אַרְרָבְּיבּר אַרְרָבְּיבּר בּבְּיבּר בּבְיבּר בּבְּיבּר בּבּיבּר בּבְּיבּר בּבְּיבּר בּבּיבּר בּבְיבּר בּבּיבּר בּבּיבּר בּבּיב בּבּיבר בבּבר בבּבר בבבר בב		
☑ Delet ☑ Antiv ☑ Disab □ Wind	n Dust on CPU ling Temp/Junk Files irus Scan bling Hotspot ows Update( Optional ) ove/Uninstall Unwanted Program	•
Check Check I Check I	Monitor/Screen for Defect  ☑ OK □Not OK Charger for Defect  ☑ OK □Not OK Keyboard Casing  ☑ OK □Not OK Lan Connection  ☑ OK □Not OK Dattery life  ☑ OK □Not OK	
	s following tools to perform the Computer Preventive (CPM), the tools are screwdriver, brush, blower, eraser,	Related Documents: TMF-G0058

<sup>\*</sup>It is permitted to use this form in both electronic and hard copy.

\*The user have to check and compare versions, effective date and sub master information before printing.