

ESD-Schutzkonzept

Schutzmassnahmen gegen elektrostatische Entladung: EPA-Bereiche, Kleidung, Erdung, Verpackung.

Dokumentnummer	FER-002	Version	v2
Kategorie	Fertigung	Gültig ab	noch nicht freigegeben
Verantwortlich	T. Furrer	Freigabe	R. Keller
Änderung gegenüber der Vorversion		EPA-Zonen an neue Halle angepasst	

1. Zweck

Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauelemente (ESD) von der Anlieferung bis zur Auslieferung.

2. EPA-Bereiche

Alle Bereiche, in denen ESD-empfindliche Bauteile ungeschützt gehandhabt werden, sind als EPA (ESD Protected Area) gekennzeichnet. Die Zonen wurden an die neue Halle angepasst.

3. Massnahmen

Massnahme	Anforderung
Erdung Personal	Armband oder Fersenerder, Widerstand 0.75 bis 35 MΩ
Arbeitsplatz	Ableitfähige Matte, geerdet
Verpackung	Abschirmende Beutel oder Behälter
Prüfung	Wöchentlich Armbandtest, jährlich Messung der EPA

4. Schulung

Alle Mitarbeitenden im EPA-Bereich werden jährlich geschult. Die Teilnahme wird in der Kompetenzmatrix festgehalten.

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Änderung	Freigabe
v1	05.11.2024	Erstausgabe	R. Keller
v2	04.05.2025	EPA-Zonen an neue Halle angepasst	R. Keller