FRESA PCB

REFERÊNCIAS DE MEDIDAS

TTC3018 Pro · dupla face · medidas em mm


PROJETO NO KICAD

Pad redondo	**Ø 2,5**
Pad oval (passo 2,54)	**1,8 × 3,0**
Furo: todos iguais	**Ø 0,8**
Trilha	**1,0 (mín. 0,8)**
Isolamento entre redes	**0,5**
Cobre até a borda	**≥ 1,0**
Plano GND: largura mínima	**1,0**
Alívio térmico: vão / raio	**0,5 / 1,0**
Fiducial NPTH, meio das bordas E e D	**Ø 0,8 a 2 da borda**
Solda	**só embaixo**
Lado de cima	**só via a via**

NA FRESA

Fresa em V	**30° ponta 0,3**
Profundidade fixa (sulco ≈ 0,41)	**0,2**
Passadas de isolação	**4 passo 0,30**
Corte / mergulho / spindle	**F100 / F30 / S1000**
Broca: degraus até -2,0	**0,8 de 0,4 em 0,4**
Altura segura	**G53 Z-2**
Garras nos cantos	**triângulo 8**
Câmera → broca	**X +35,065 Y -6,000**

TAMANHO REAL **AMPLIADO 4×**



Liga → $H → probe Z → voo em cruz → voo no contorno → pausa M0 → corta

Fases: 1 cobre de cima 2 furos 3 vira, câmera nos fiduciais, cobre de baixo Trocou a ferramenta? Novo probe.