



BENS CULTURAIS EM MADEIRA

| Artefactos e Estruturas em Madeira | Mobiliário | | Retabulística e Talha |

n.º do processo: Nº99

designação: Retábulo + Conjunto de elementos decorativos em talha

folha-de-obra n.º 1.

data	designação do procedimento	materiais e produtos	quantidades	duração (h.m)	técnico	observações
02/10/2017	Início da Intervenção/Atribuição da peça				Carlos Correia	
02/10/2017	Marcação das peças	lápis		+/- 01h00	Carlos Correia	
09/10/2017	Registo Fotográfico	Máquina Fotográfica		+/- 00h30	Carlos Correia	Realizada ao longo da intervenção
/10/2017	Preenchimento da Ficha Técnica					
16/10/2017	Retificação do posicionamento das peças	Esquadro; nível		+/- 01h25	Carlos Correia	Este procedimento foi realizado ao longo da intervenção
16/10/2017	Fixação/colagem de peças	Faia vaporizada; serrote de precisão		+/- 00h05	Carlos Correia	Na intervenção é recorrente a borrachas para impedir a destruição física do objeto, onde serão utilizados como apoio para a colocação dos apertos
23/10/2017	Corte de cavilhas	Serrote de precisão	6	+/- 00h01	Carlos Correia	Executou-se ao corte de 4 cavilhas de 6 mm e 2 de 8mm.*
23/10/2017	Furações para o encaixe de cavilhas	Berbequim; brocas; cavilhas (faia vaporizada); grampos	5	+/- 00h25	Carlos Correia	As peças são reforçadas com a união de cavilhas
23/10/2017	Corte de cavilhas	Faia vaporizada; serrote de precisão; papel abrasivo	2	+/- 00h01	Carlos Correia	*Madeira perfilada em chanfro no topo da cavilha para uma melhor e segura impregnação da cola PVA
30/10/2017	Fixação/Colagem de peças	Grampos; cola PVA		+/- 00h20	Carlos Correia	
06/11/2017	Auxílio para os apertos	grampos		+/- 00h20	Carlos Correia	
13/11/2017	Corte e nivelamento de cavilhas	Formão; serrote de precisão		+/- 00h10	Carlos Correia	





BENS CULTURAIS EM MADEIRA

| Artefactos e Estruturas em Madeira | | Mobiliário | | Retabulística e Talha |

20/11/2017	Corte e desbaste da faixa de madeira de pinho	Serrote de precisão; papel abrasivo	1	+/- 00h35	Carlos Correia	
27/11/2017	Aplicação de cola PVA	Pano; cola PVA		+/- 00h05	Carlos Correia	
27/11/2017	Preenchimento de uma lacuna	Faixa de madeira	1	+/- 00h15	Carlos Correia	
04/12/2017	Remoção dos excessos de cola PVA	Bisturi; raspadores	1 lâmina	+/- 01h15	Carlos Correia	
04/12/2017	Nivelamento de uma face da estrutura (início)	formão		+/- 00h10	Carlos Correia	
11/12/2017	(Ausência)					
18/12/2017	Fixação/Colagem de peça	Cola PVA; trinchas; pano húmido; grampos; cavilhas; maço de carpinteiro		+/- 00h25	Carlos Correia	
18/12/2017	Nivelamento de uma face da estrutura (fim)	Esquadro; nível; formão		+/- 00h20	Carlos Correia	
18/12/2017	Terminada a intervenção de 2017					