

**DUIVENTOREN - NOORDOOSTGEVEL** 

## STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG

HERINRICHTING WOONERF HERTOGINNEDAL MET 10 NIEUWE WOONEENHEDEN

## bob mcmaster byba

DOSSIER / D

15 011 - 29/08/2018

PLANNUMMER

BA\_Duiventoren\_G\_N\_3

INHOUD

Duiventoren - nieuwe toestand - noordoostgevel

AAL ORI

## 1/100

	2	kalei - zwart
	3	houten beplanking
	4	cementering
	5	kalei - wit
	6	houten luifelconstructie
	7	buitenschrijnwerk - aluminium
	8	buitenschrijnwerk - hout
	9	leien
10 kleipannen 11 zinken bekleding 12 wemeling blauw/rode pa		kleipannen
		zinken bekleding
		wemeling blauw/rode pannen
	40	amalian bla/rada alanasa 200/

13	wemeling blauw/rode plannen 20% aandeel beglaasd			
	structuur nieuw	st		
	hellende daken			
	grond	pl (		

П			hellende daken	$\bowtie$	dakstructuur nie
			grond	337	platte daken
	2		dolomiet		kasseien
	Ä	ä	geborsteld beton	H	klinkers - tegels
팵	ф		uitgewassen beton		beplanting
			metselwerk	::::::	gras
П	П		gevelbeplanking		vide

BOUWPL

Moorselstraat 151 - 3080 Tervuren kad: afd. 1, sectie A, nr 56t2 en nr 57e

BOUWH

vzw Pachthof van Hertoginnedal Moorselstraat 151 - 3080 Tervuren tel. 0476 58 00 74

IR. ARCHITECT

bob mcmaster architecten bvba i.s.m. Patrick Moyersoen Nieuwevaart 118 / 4 - B-9000 Gent tel 09 225 76 00 / be btw 0896 282 869 atelier@bobmcmaster.be