Plan de Calidad: Servicio de Calibración CLIENTE-SICAMET-CLIENTE

IN LAB

Servicios **antes de 12 h inician en día 1** - Servicios **después de 12 h se recorren al siguiente día hábil**

Día		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Relación con el Cliente	Equipo o Instrumento	Programación Calibración	Programación Calibración	Calibración Calibración	Calibración	Proceso de informe	Proceso de informe	Proceso de informe	Entrega de Equipo	Entrega de Equipo

Área Técnica

- Agenda de Recolección
- Programación de Calibración
- Programación Réplica
- Calibración Finalizada
- Verificación Calibración
- Registro de Calibración
- Calibración
- Revisión de Registro
- Organización de Datos para Procesamiento
- Revisión de Registros
- Revisión y Firma
- Cadena de trazabilidad

Área Administrativa

- Contacto
- Generar Cotización
- Seguimiento al cliente
- Recepción de orden de compra
- Revisión de contrato
- Coordinación de Recolección
- Recolección
- Recepción y Revisión Registro en Bitácora
- Orden de Servicio
- Notificación al Cliente
- Control de Datos
- Captura de Registros
- Facturación y Envío al **Cliente**
- Corrección de Registros
- Informe de Calibración
- **Integración**
  Oficios de Acreditación
  Orden de servicio
  Acuses de Recepción
  Cadena de Trazabilidad
  Factura
  Elemento No Conforme (Cuando Aplique)
  Otros
- Expediente
- Notificación de Pago
- Programación de Entrega
- SICAMET
- Envió SICAMET
- Paquetería
- Cliente satisfecho

Seguimiento

- Seguimiento Calibrados y en calibración de acuerdo con este plan de calidad
- Seguimiento Revisión de Registro
- Seguimiento Revisión de Informe
- Seguimiento a Documentos de Expediente

El sobre es un método de control y seguimiento del servicio que debe ser llenado por el personal correspondiente durante todo el proceso así como el control de órdenes electrónico.

PEO											
	PEO.04.05 PEO.05.08	PEO.05.01	IT.05.01 a IT.05.49 Según Corresponda	IT.05.01 a IT.05.49 Según Corresponda	PEO.05.03 al PEO.05.12	PEO.05.03 al PEO.05.12	PEO.04.09 PEO.05.12	PEO.04.09 PEO.05.12	PEO.04.05 PEO.04.09 PEO.04.12 PEO.05.04	PEO.04.05 PEO.05.01 PEO.05.08	PEO.05.01 PEO.05.08

SGC

Supervisión del flujo del proceso, identificación de acciones preventivas, acciones correctivas e implementación de mejoras en el proceso