# Estudio de Carga Térmica

# **MAXI PACK PLANTA 1**



25 11 20



Calle 21 Nº 3910 (B1884EDZ) Berazategui Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4216-5624 adm@optingsha.com.ar www.optingsha.com.ar Ing. FOSELLI J. LUCAS ESP. SEG. HIG. Y AMB. M.P. N 53,866 - O.P.D.S. N 4747 CPII N 4809



#### **MEDICION DE CARGA TERMICA**

#### Informe N°

Fecha de Informe: 25/11/2020

Empresa: MAXIPACK PLANTA 1

Dirección: Felipe Aldecoa 953, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

Fecha de la Medición: 18/11/2020

Medición a Cargo: Tec. Emmanuel Hernández

Tipo de Medición efectuada: Medición puntal con el Globotermómetro y el Termómetro de

Bulbo Húmedo, a la altura del trabajador y en lugares de mayor

tiempo de permanencia o actividad.

**Equipamiento Utilizado:** 

SEG. HIG. Y AMB.

Monitor de Carga Térmica Stress Térmico – Modelo R6200 Marca Reed – n. serie: 181128

Fecha de Calibración: 13/01/2020

#### **CARGA TERMICA**

Legislación aplicada y definiciones S/ Resolución 295/2003 modificatoria del Decreto 351/79 reglamento de la Ley 19.587.

Los valores TGBH (índice de Temperatura globo y bulbo húmedo) se calculan utilizando una de las ecuaciones siguientes:

Con exposición directa al sol (para lugares exteriores con carga solar):

TGBH= 0,7 TBH + 0,2 TG + 0,1 TBS

Sin exposición directa al sol (para lugares interiores o exteriores sin carga solar)

TGBH = 0.7 TBH + 0.3 TG

En donde:

TBH = Temperatura húmeda (a veces llamada, temperatura Natural del termómetro del bulbo húmedo).

TG = Temperatura de Globo (a veces llamada, temperatura del termómetro de globo)

TBS = Temperatura del aire seco ( a veces llamada Temperatura del termómetro del bulbo seco).

#### TABLA 1

Adiciones a los valores TGBH (WBGT) Medios (°C) para algunos conjuntos de ropa

Tipo de Ropa	Adición al TGBH
Uniforme de trabajo de verano	+ 0,0
Buzos de Tela (material tejido)	+ 3,5
comercial monting solucione Buzos de doble tela es com ar	+ 5,0



	TABLA 2 Criterios de selección para la exposición al stress térmico (valores TGBH en °C)								
Exigencias de Trabajo ACLIMATADO SIN ACLIMATAR									
Trabajo	Descanso	Ligero	Moderado	Pesado	Muy Pesado	Ligero	Moderado	Pesado	Muy Pesado
100	0	29,5	27,5	26,0	-	27,5	25,0	22,5	-
75	25	30,5	28,5	27,5	-	29,0	26,5	24,5	-
50	50	31,5	29,5	28,5	27,5	30,0	28,0	26,5	25,0
25	75	32,5	31,0	30,0	29,5	31,0	29,0	28,0	26,5

#### Notas:

- Véase la tabla 3
- Los valores TGBH están expresados en °C y representan los umbrales próximos al límite superior de la categoría del gasto energético.
- Si los ambientes en las zonas de trabajo y descanso son diferentes, se debe calcular y utilizar el tiempo medio horario ponderado. Este debe usarse también para cuando hay variación en las demandas de trabajo entre horas.
- Los valores tabulados se aplican en relación con la sección de régimen de trabajo descanso, asimilándose 8 hs de trabajo al día en 5 días a la semana con descansos convencionales.
- No se dan valores de criterio para el trabajo continuo y para el trabajo con hasta un 25% de descanso en una hora, porque la tensión fisiológica asociada con el trabajo "muy pesado" para los trabajadores menos acostumbrados es independiente del índice TGBH. No se recomiendan criterios de selección y se debe realizar un análisis detallado y/o control fisiológico.

	TABLA 3 Ejemplos de actividades dentro de las categorías de gasto energético
CATEGORIAS	EJEMPLO DE ACTIVIDADES
Reposada	<ul> <li>✓ Sentado sosegadamente</li> <li>✓ Sentado con movimiento moderado de los brazos</li> </ul>
Ligera	<ul> <li>✓ Sentado con movimientos moderados de brazos y piernas</li> <li>✓ De pie, con un trabajo ligero o moderado en una máquina o mesa utilizando principalmente los brazos</li> <li>✓ Utilizando una sierra de mesa</li> <li>✓ De pie, con trabajo ligero o moderado en una máquina o banco o algún movimiento a su alrededor</li> </ul>
Moderada	<ul> <li>✓ Limpiar estando de pie</li> <li>✓ Levantar o empujar moderadamente estando en movimiento</li> <li>✓ Andar en llano a 6 Km/h llevando 3 Kgs de peso</li> </ul>
Pesada	<ul> <li>✓ Carpintero aserrando a Mano</li> <li>✓ Mover con una pala tierra seca</li> <li>✓ Trabajo fuerte de montaje discontinuo</li> <li>✓ Levantamiento fuerte intermitente empujando o tirando (pe trabajo con pico y pala)</li> </ul>
Muy Pesada	✓ Mover con una pala tierra mojada

HOSELLI J. LUCAS Ing. HOSELLI J. AMB.
ESP. SEG. HIG. y AMB.
M.P.-N 53.866 - O.P.D.S. N\* 4747
comercial@optingsoluciones.com.ar



#### <u>DETERMINACION DE LOS VALORES DE CARGA TERMICA</u>

#### Datos Ambientales de la Medición:

Temperatura: 25 °C Humedad: 57 % Viento: ESE 16 km/h Presión: 1013 hPa Índice UV: 10

Sector Donde se realiza la medición: Planta 1

Duración de la Medición: 30 minutos (medición estabilizada)

Tarea desarrollada en el

Fabricación de cajas de cartón corrugado Puesto de trabajo:

Categorización de la Tarea: Ligero.

(Tabla 3)

Régimen de trabajo y descanso: 100%. Adicional por factor vestimenta: + 0

(Tabla 1)

Modelo de medición aplicable: TGBH = 0.7 TBH + 0.3 TG

**Mediciones Obtenidas y resultado:** 


Puesto de Trabajo	N°	IH	PR	TBH °C	TG °C	TGBH °C	Valor según Tabla -2	Cumplimiento
Cocina administración	1	41.90	24.40	27.10	35.90	29.74	29.5	ок
Corrugadora 2 – Control Cabezal	2	33.80	19.50	23.50	32.40	26.17	29.5	ок
Corrugadora 2 – Salida Final	3	40.20	21.80	25.90	35.20	28.69	29.5	ок
Impresora 248 - Introductor	4	36.70	20.10	24.70	33.20	27.25	29.5	ок
Corrugadora 1 – Control Cabezal	5	35.20	34.90	20.00	33.20	23.96	29.5	ок
Corrugadora 1 – Salida Intermedia	6	50.30	23.90	28.60	40.20	32.08	29.5	NO CUMPLE
Corrugadora 1 – Salida Final	7	44.40	22.80	27.00	37.20	30.03	29.5	NO CUMPLE

HOSELLI J. LUCAS ESP. SEG. HIG. y AMB.

SS. SEG. HIG. y AMB.

M.P. V 53.866 - O.P.D.S. N\* 4747

Comercial poptings QBU N 6509 m.ar - www.optingsoluciones.com.ar







# CROQUIS – CARGA TÉRMICA PUNTOS DE MEDICION

**SECTOR:** 

PLANTA BAJA

LOCAL: MAXIPACK S.A. – PLANTA 1 – Felipe Aldecoa

953, Avellaneda. Provincia de Buenos Aires.

**PROFESIONAL:** ING. JUAN LUCAS ROSELLI – M.P N°

53.866 CPII N°4809

# Integral Instrument

De Martín Miguel Almar

# Certificado de Calibración OPTING SRL

Fecha: 13 de Enero de 2020

Nº certificado: C01132005

Equipo: Medidor de Stress Térmico

Marca: REED

Modelo: R6200

Nº de serie: 181128

# Condiciones del instrumento en el ingreso al laboratorio:

El medidor de stress térmico se encuentra en buenas condiciones de Cak

## Tareas realizadas en el medidor de stress térmico:

Se realizaron tareas de limpieza y ajuste al medidor de stress térmico como así también pruebas de temperatura, presión y pruebas de TGBH, obteniendo en todos los casos buenos resultados.

El siguiente instrumental ha sido calibrado con material y procedimientos acorde a las recomendaciones originales del fabricante

Temp. nominal	Temp.) patrón		DRY Medido √ Dif.		obe Dif.
15 °C	15,1 °C	15,6 °c	+0.5 °C	15,2 °c	+0.1 °C
30 °C ∕	30,1 °C	30,6 °c	+0.5 °C	30,2 °c	+0.1 °C
45 °C	45,3 °C	45,8 °c	+0.5 °C	45,4 °c	+0.1 °C

Diferencia aceptable +/- 0,5 °c

Solución	Humedad Nominal (%RH)	Valor medido (%RH)	Valor Final (%RH)	Diferencia
LICI	11.3 %	11.6 %	11.6 %	+0.3 %
NaCl	75.3 %	75.6 %	75.6 %	+0.3 %
BaCl	90.0 %	90.3 %	90.3 %	+0.3 %

Domicilio del Laboratorio: Av. Pavón 1090 (CP: 1870) – Avellaneda – Bs. As.

Domicilio Legal - Río de Janeiro 1813 Lanús Oeste (CP: 1824) Pcia. de Buenos Aires - Argentina

Tel: 15-5017-9931 Tel./Fax: 2102-8780

e-mail: integralinstrument@ciudad.com.ar / info@integralinstrument.com.ar Hoja 1 de 2

# Integral Instrument

De Martín Miguel Almar

Nº certificado: C01132005

Sensor	Patrón	Sin aj Medido	uste Dif	Con aj Medido	uste) () (
PRESION	1005.8 hPa	1006.0 (hPa)	+0.2 (hPa)	1006.0 (hPa)	+0.2 (hPa)

Nota: La presión atmosférica se contrastó contra los datos del Servicio Meteorológico Nacional, obteniendo buenos resultados.

**Conclusión:** Las características técnicas verificadas en el medidor de stress térmico, se hallan dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.

# **Patrones Utilizados**

Termómetro Patrón:

Marca: FITE S.A.

Rango: -10°C a + 100°C

Nº de serie: 48.186

Sales: 98% Pureza

Próxima calibración recomendada: 13 de Enero de 2021

Temperatura: 20/25 °C

Humedad: 45/65 %,

Técnico que realizó el chequeo:

Martin Miguel Almar

# Certificado de Análisis

## 7169 SODIO CLORURO RA (ACS)

Fórmula

NaCl

Número de CAS

[7647-14-5]

Peso Molecular

58.44 g/mol

## Análisis Garantizado

Descripción	Mínimo	/ Máximo	Unidad	Resultado
Título	99.0	-	%	100.0
Materia Insoluble	=	0.005	%	<0.005
pH de la Solución al 5%	5.0	9.0	рН	5.4
Bromuro (Br)	. /	0.01	%	<0.01
Clorato y Nitrato (como NO₃)	. //	0.003	%	< 0.003
Fosfato (PO <sub>4</sub> )	- //	5	ppm	<5
loduro (I)	. //	0.002	% .	<0.002
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	-///	0.004	% F	<0.004
Bario (Ba)	Cymple el ensay	No. 14P V. N.	1 1 1	Cumple
Calcio (Ca)	11/	0.002	1 % · %	<0.002
Hierro (Fe)		2	ppm	<2
Magnesio (Mg)	- 1 1 m	0.001	%	<0.001
Metales Pesados (como Pb)	Comment of the Party	5	ppm	<5
Potasio (K)		0,005	%	<0.005
	The state of the s			
LOTE DOLL				

#### LOTE 32174-1

Control

mayo / 2019

Vencimiento


mayo / 2024



Lic. Leandro Maiante Responsable de Calidad

Anadra





# CERTIFICADO DE ANALISIS

ARTICULO 6370

# BARIO CLORURO DIHIDRATO

RA (ACS)

BaCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O [10326-27-9]

PM 244.26

## ANALISIS GARANTIZADO

Descripción	Mínimo 💮	Máximo /	Unidad	Resultado
Título	99.0	. /	%	100.5
Materia Insoluble	. \	0.005	%	< 0.005
Pérdida por secado a 150°C	14.0	16.0	%	14.6
pH de la Solución al 5%	5.2	8.2	pН	6.5
Calcio (Ca)	2	0.05	%	< 0.05
Estroncio (Sr)		0.1	%	<0.1
Hierro (Fe)		2	ppm	<2
Metales Pesados (como Pb)		5	ppm	<5
Potasio (K)		0.0025	%	< 0.0025
Sodio (Na)		0.005	%	< 0.005
Sustancias Oxidantes		0.005	%	< 0.005

### **LOTE 29630-1**

Control : noviembre / 2017 Vencimiento : noviembre / 2022

₽ T

Lic. Leandro Maiante Responsable de Calidad



# Certificado de Análisis

## 6852 LITIO CLORURO RA (ACS)

Fórmula

LiCI

Número de CAS

[7447-41-8]

Peso Molecular

42.39 g/mol



The second secon		- / -		Y day	
Descripción	Mínimo	//	Máximo 🦾	Unidad	Resultado
Título	99.0	11	- / 34	%	99.6
Materia Insoluble	-	1/	0.01	%	0.01
Pérdida por secado a 105 °C	:5,	1	1.0	%	<1.0
Nitrato (NO₃)	9) 20		0.001	%	0.001
Sulfato (SO4)		1/400	0.01	%	<0.01
Bario (Ba)	4	1	0.003	%	< 0.003
Calcio (Ca)	· A	1	0.01	%	O.OI
Hierro (Fe)	- / /	Named	0.001	%	0.001
Metales Pesados (como Pb)	- × V	1	0.002	%	0.002
Potasio (K)	- /		0.01	%	< 0.01
Sodio (Na)	2		0.20	%	<0.20
Base Titulable	-44,		0.008	meq/gr	<0.008

#### LOTE 32141-1

Control

abril / 2019

Vencimiento

abril / 2024



Lic. Leandro Maiante Responsable de Calidad





CUBA 3536	fiteventas@	gmail.com	(C1429AXP)BUENOS AIRES	
CERTIFICADO Nº	T-0019422		HOJA N° 1/	
TERMOMETRO:		Varilla precisión, Inm. 76 mn		
RANGO:			de -10 hasta 100°C	
SUBDIVISION MIN	IMA:		:0,1°C	
MARCA:			FITE S.A.	
N° DE SERIE:			48.186	
IDENTIFICACION:			recalibración	
PROCEDIMIENTO UTILIZADO:		POE DE VERIFICACION DE TERMOMETROS REV 0		
PEDIDO POR:		INTEGRAL INSTRUMENT		
	TABLA DE CO	RRECCIONES		
INDICACION TERMOMETRO PATRON °C	INDICACION  DE ESTE  TERMOMETRO  °C	CORRECCION DE LA INDICACION °C	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION ±°C	
0,00	-0,10	+0,10	0,06	
20,00	20,00	0,00	0,06	
40,00	39,90	+0,10	0,06	
60,00	59,90	+0,10	0,06	
80,00	80,00	0,00	0,06	
100,00	99,90	+0,10	0,06	
Control DV Charles	TRAZA	ILIDAD		
PATRON:		gube fotocopi	ernamental alemán, cuya a del informe se adjunta	
RANGO:			-20 +150°C	
SUBDIVISION:		:0,01°C		
V° DE SERIE:			172	

Buenos Aires, 08 de enero de 2019

Dr. Guillermo Alter Roisenzvit
Responsable OFFITE S.A.

# COLEGIO DE INGENIEROS de la Provincia de Buenos Aires DISTRITO VI

Carlos Croce N° 122 (1832) Lomas de Zamora
Tel. / Fax 011-42923695
CUIT 30-62383417-0
Ing. Brutos 30-62383417-0 / IVA EXENTO
Inicio de Actividades 18/02/1988

Doc. de Identidad

SR(es). ROSELLI JUAN LUCAS (M.P.53866)

(MAT ANUAL 2020 TRANSF CTA CTE 26258/7)

RECIBÍ LA SUMA DE PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS ----EN CONCEPTO DE INGRESOS POR MATRICULA: PAGO CUOTA 4-2020

Son \$ 8200

(Original)





Recibo Nro: 6020200111683

COLEGIO DE INGENIEROS A PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Fecha: 13/01/2020