

## Reporte de Accidente de trabajo

Nombre y Apellido: Ibañez Matias

Fecha: 29/09/2022.

Hora aproximada del accidente: 14:30 hs.

Sector: Cocedora Sodeme

Supervisor Responsable del turno: Martinez Jorge

Tarea que realizaban: Cocedora

Naturaleza de la lesión: Golpe

Parte lesionada: Gemelo pierna derecha

Elementos de protección personal utilizados: Zapatos de seguridad, Ropa de trabajo,

Protector auditivo.

Breve descripción de los hechos:

De acuerdo con lo manifestado en las entrevistas con los trabajadores y el supervisor de planta 2, el accidente ocurrió, luego de que el operario Benítez Ricardo, colocara en la zona de la enfardadora de planta 2 un palet. Al realizar marcha atrás con

el equipo, este golpea con la parte trasera un bancal que se encontraba en la cocedora

y las planchas del bancal golpean a operario Ibáñez en el gemelo derecho. Sin ser

advertido el Sr. Benítez de dicha situación.

El Sr. Ibañez reporta el incidente al personal de seguridad patrimonial a las 18:40

hs y no solicita asistencia médica.

Al siguiente día aproximadamente a las 6:45 hs. Se presenta a trabajar con la

pierna inflamada y solicita asistencia médica.

1



## **ANALISIS DEL INCIDENTE:**

Luego de entrevistar a los testigos, realizar la inspeccionando en la zona donde se produce el hecho y de corroborar el relato de lo sucedido, se puede inferir que el accidente fue provocado por las siguientes causas:

- 1 Falta de elementos de aviso sonoro en equipo autoelevador.
- 2 Distracción por parte de los operarios al realizar la tarea.

## **RECOMIENDO:**

- Revisar el correcto funcionamiento de la alarma sonora de retroceso en autoelevador.
- Revisar la correcta instalación de los espejos retrovisores en autoelevador.

www. maxipack.com.ar