

## Registro y Seguimiento de Extintores

Empresa: MAXIPACK SA - Planta Fecha: 15/08/2023




N° Extintor	Tipo	Carga Nominal	N° Serie	Vencim. Revisión	Vencim. P.H.	Cumple	Sector
SN	CO2	10 KG	127713	dic22		SI	Ingreso a Depósito
SN	ABC	5 KG	304969	ene23	dic25	SI	Entrada a Insumos
SN	ABC	10 KG	990265	ene23	dic25	SI	Insumos-Residuos
SN	Α	100 Kg	35495	jun23	jun24	SI	Insumos-Residuos
SN	ABC	10 KG	577519	dic22		SI	Escalera P.A.
SN	ВС	5 KG	34191116	abr23	dic25	SI	Cocedora SODEME
SN	ABC	10 KG	990223	ene23	dic25	SI	AOTE
SN	ABC	10 KG	990165	ene23	dic25	SI	Compresores
SN	ABC	11 KG	577713	dic22		SI	Compresores
SN	ABC	10 KG	577718	dic22	dic26	SI	Trazadora
SN	ABC	5 KG	66182	ene23	dic25	SI	Escalera Vestuarios
SN	ABC	5 KG	65615	ene23	dic25	SI	Comedor (PA)
SN	HCFC	2,5 Kg	406274	dic22	dic27	NO	Oficina Encargado
69	ВС	5 Kg	77508671	ene21	ene21	NO	Sector Compresores
SN	HCFC	1 Kg	54640	oct23	oct26	NO	Oficina Encargado
Observa	ciones:	Ver Anexo fotográfico					



## Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta Fecha: 15/08/2023

Fecha: 15/08/2023





N° Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
SN		Se recomienda colocarle la señalización correspondiente. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
SN	ORGIA	Se recomienda instalar el extintor a la altura reglamentaria y colocarle la señalización correspondiente. Se recomienda colocar el extintor en el lugar indicado. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
SN	MAG 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
SN		
SN	ABRIGATI	Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.



## Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta Fecha: 15/08/2023

Fecha: 15/08/2023



N° Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
SN		Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
SN	GEORGIA 2 mm 3 mm	Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
SN	AD ROBE	Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
<u>SN</u>		Se recomienda despejar el extintor.
SN	A SECRETA	Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.



## Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta Fecha: 15/08/2023

Fecha: 15/08/2023



N° Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
SN	ADPORT OF THE PARTY OF THE PART	Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
SN	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
SN		Se recomienda instalar el extintor a la altura reglamentaria y colocarle la señalización correspondiente. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
69		Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
SN		Se recomienda instalar el extintor a la altura reglamentaria y colocarle la señalización correspondiente. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.