

Reporte de Incidente de trabajo

Fecha: 22/09/2022.

Hora aproximada del incidente: 14:00 hs.

Sector: Depósito de Planchas

Supervisor Responsable del turno: Pausich Marcelo

Tarea que realizaban: Retiro de bancales con planchas del depósito.

Naturaleza de la lesión: Sin lesión

Parte lesionada: Sin lesión

<u>Elementos de protección personal utilizados:</u> Zapatos de seguridad, Ropa de trabajo, Protector auditivo.

Breve descripción de los hechos:

El operario Rodríguez se encontraba retirando bancales con planchas en el depósito, próximo a la salida lateral de la corrugadora N°1.

Los bancales poseían las planchas de mayor longitud y estaban acopiados en tres columnas de tres filas cada una.

Durante el procedimiento de retiro de los bancales, al proceder a enganchar con las uñas del autoelevador los conos de un bancal (en altura), los antes mencionados conos se enganchan entre las planchas de cartón del bancal que estaba detrás y al realizar el movimiento de retiro, se desmorona el bancal posterior haciendo que se caigan las planchas de cartón al piso, quedando el resto de los bancales acopiados en una situación de posible desmoronamiento.

El operario Coria, al observar esta situación y detectar que los bancales que quedaron en pie en el sector estaban inestables y próximos a caer, decide intervenir para evitar que la situación empeore, para lo cual sube a la estiba de bancales, para así poder sostener la parte superior de estos y que sus compañeros de trabajo, tengan la posibilidad de acomodar los bancales que se habían caído.

La forma de subir a la estiba de bancales, fue transportado en las unas del autoelevador por el operario Rodríguez. Una vez en la parte superior, se pasa de las uñas del autoelevador a los bancales.



Luego de realizar la tarea, el operario Coria fue bajado de la misma forma desde la parte superior de los bancales, con las uñas del autoelevador.

ANALISIS DEL INCIDENTE:

Luego de analizar la descripción del incidente, realizar la inspeccion en la zona donde se produce el hecho y de corroborar el relato de lo sucedido, se puede inferir que el incidente fue posiblemente provocado por las siguientes causas:

- 1 Acopio inestable de bancales en altura.
- 2 Falta de conos en la base de los bancales para garantizar la estabilidad del mismo.
- 3 Espacios inadecuados de acopio de bancales.
- 4 Posicionamiento incorrecto para bajar las planchas de la parte superior del acopio en el bancal.
- 5 Falta de procedimiento especifico de cómo actuar en caso de emergencias, para las situaciones de derrumbe de bancales.

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO INSEGURAS:

Se realizó la elevación de personas en altura, por medios no aptos y certificados para dicha tarea.

El personal que fue elevado, no contaba con los elementos de seguridad necesarios para realizar trabajos en altura.

Recomiendo:

- Previo a realizar el armado de los bancales, cerciorarse de que se cuenta con la cantidad necesaria para dar estabilidad al mismo.
- Previo a realizar el retiro de planchas de la parte superior del bancal asegurarse de estar correctamente posicionado para evitar la caídas de estos.
- Analizar la posibilidad de realizar el acopio en los bancales de menor cantidad de planchas de cartón.
- Realizar procedimiento de armado de bancales, incluyendo las recomendaciones necesarias para situaciones de emergencia.
- Recapacitar a los operarios para toma de conciencia de los riesgos a los que se exponen al realizar acciones inseguras.


www. maxipack.com.ar



Recapacitar a los conductores de autoelevadores con las medidas de prohibición para la operación de los equipos

Fotos del sector donde se produjo el incidente:

FOTO NRO. 1




Condición de trabajo insegura, operario sobre bancales en altura

www. maxipack.com.ar




FOTO NRO. 2



Operario bajando inadecuadamente de los bancales.

FOTO NRO. 3



Recomendación de como posicionar los conos para el correcto armado de los bancales.