CATALOG STUDIO

カタログ編集サンプル

版：02 ／ 発行日時：2026-10-13 21:22 JST

カタログ編集サンプル（架空の部品）

収録内容	件数
SCOM ／ 寸法	3
スペック	1
共通定義 GMSET・PTSET	5

本書は発行時点の SCOM 実数値、参照先定義、スペックをまとめた保存版です。

モックアップの参考出力です。形状は概略図で、E3D での動作確認は別途必要です。

収録一覧

区分	名称	改訂 / 件数
CATE	/REDUCER-CATE	01 / 3 SCOM
SPEC	/CS-150-SPEC	01 / 3 行

/REDUCER-CATE

CATE 改訂：01

同心レデューサー（モックアップ参考値）

サイズ別寸法表

SCOM	呼び径	改訂	P1 大径側外径 mm	P2 小径側外径 mm	P3 全長 mm	P4 大径側呼び径 mm
/REDUCER-65X40	65 × 40	01	76.3	48.6	89	65
/REDUCER-80X50	80 × 50	01	89.1	60.5	89	80
/REDUCER-100X65	100 × 65	01	114.3	76.3	102	100

SCOM	呼び径	改訂	P5 小径側呼び径 mm	P6 接続形式
/REDUCER-65X40	65 × 40	01	40	BW
/REDUCER-80X50	80 × 50	01	50	BW
/REDUCER-100X65	100 × 65	01	65	BW

/REDUCER-65X40 ／ 65 × 40

GMSET：/UI-GEOMETRY（改訂 01）
PTSET：/UI-POINTS（改訂 01）

概略図を表示できません

胴部：軸方向以外は概略図の対象外です。

SCOM の値・設定式、表示対応する要素と方向を確認してください。

/REDUCER-80X50 ／ 80 × 50

GMSET：/UI-GEOMETRY（改訂 01）
PTSET：/UI-POINTS（改訂 01）

概略図を表示できません

胴部：軸方向以外は概略図の対象外です。

SCOM の値・設定式、表示対応する要素と方向を確認してください。

/REDUCER-100X65 ／ 100 × 65

GMSET：/UI-GEOMETRY（改訂 01）
PTSET：/UI-POINTS（改訂 01）

概略図を表示できません

胴部：軸方向以外は概略図の対象外です。

SCOM の値・設定式、表示対応する要素と方向を確認してください。

/CS-150-SPEC

スペック 改訂：01

炭素鋼クラスの選択表（仮データ・E3D選択構文は未検証）

部品種別	口径1	口径2	参照 SCOM	説明
REDU	65	40	/REDUCER-65X40	同心レデューサー SDTE: /SAMPLE-DESCRIPTION SMTE: /SAMPLE-MATERIAL
REDU	80	50	/REDUCER-80X50	同心レデューサー SDTE: /SAMPLE-DESCRIPTION SMTE: /SAMPLE-MATERIAL
REDU	100	65	/REDUCER-100X65	同心レデューサー SDTE: /SAMPLE-DESCRIPTION SMTE: /SAMPLE-MATERIAL

共通定義とパラメータ

GMSET・PTSET は式として保存し、実数値は SCOM の寸法表に掲載しています。

番号	役割	単位
P1	大径側外径	mm
P2	小径側外径	mm
P3	全長	mm
P4	大径側呼び径	mm
P5	小径側呼び径	mm
P6	接続形式	

参照種類	番号	役割
IPARAM	P1	断熱材厚さ
APARAM	P3	取付先の長さ
DES PARAM	P2	設計側の補正距離

/UI-POINTS

PTSET ／ 改訂：01

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
セットの親属性	SKEY	TEST
セットの親属性	DESC	架空の接続点
セットの親属性	GTYP	
セットの親属性	PURP	unset
接続点 1 PTAXI	NUMB ポイント番号	1
	PCON 接続形式	PARAM[6]
	PBOR 接続口径	PARAM[4]

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	PAXI 軸方向	-X
	PDIS 軸に沿うポイント位置	PARAM[2] + 1.5 + DES PARAM[2]
	PSKEY 端部条件キー（通常 unset）	unset
	DESC 説明	unset
	PURP 用途	unset
接続点 2 PTCAR	NUMB ポイント番号	2
	PCON 接続形式	PARAM[6]
	PBOR 接続口径	PARAM[4]
	PX X 座標	0
	PY Y 座標	0.5 * APARAM[3]
	PZ Z 座標	0
	PTCDIR 方向式	X
	PSKEY 端部条件キー（通常 unset）	unset
	DESC 説明	unset
	PURP 用途	unset

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
補助点 PTMIX	NUMB ポイント番号	3
	PCON 接続形式	PARAM[6]
	PBOR 接続口径	PARAM[4]
	PX X 座標	0
	PY Y 座標	0
	PZ Z 座標	0
	PAXI 軸方向	X
	PSKEY 端部条件キー（通常 unset）	unset
	DESC 説明	unset
	PURP 用途	unset
基準点 PTPOS	NUMB ポイント番号	4
	PCON 接続形式	PARAM[6]
	PBOR 接続口径	PARAM[4]
	PTCPOS 位置式	
	PTCDIR 方向式	X

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	PSKEY 端部条件キー（通常 unset）	unset
	DESC 説明	unset
	PURP 用途	unset

/UI-GEOMETRY

GMSET ／ 改訂：01

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
胴部 SCYL	PAXI 軸方向	Z
	PHEI 底面からの高さ	PARAM[3]
	PDIA 直径	PARAM[1]
	PDIS 底面中心の軸上位置	0
	TVISI 上面の表示	
	BVISI 下面の表示	
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	1 10
	CLFLA 中心線描画フラグ	TRUE
	TUFLA チューブ描画フラグ	TRUE

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	OBST 干渉チェック	2
	DESC 説明	
	GTYP 汎用部品種別	
	PURP 用途	
フランジ SCYL	PAXI 軸方向	X
	PHEI 底面からの高さ	PARAM[3]
	PDIA 直径	PARAM[1]
	PDIS 底面中心の軸上位置	PARAM[2]
	TVISI 上面の表示	
	BVISI 下面の表示	
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	
	CLFLA 中心線描画フラグ	
	TUFLA チューブ描画フラグ	
	OBST 干渉チェック	

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	DESC 説明	
	GTYP 汎用部品種別	
	PURP 用途	
補助形状 SBOX	PXLE X 方向の寸法	
	PYLE Y 方向の寸法	
	PZLE Z 方向の寸法	
	PX X 座標	
	PY Y 座標	
	PZ Z 座標	
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	
	CLFLA 中心線描画フラグ	
	TUFLA チューブ描画フラグ	
	OBST 干渉チェック	
	DESC 説明	
	GTYP 汎用部品種別	

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	PURP 用途	
切り欠き NSCY	PAXI 軸方向	X
	PHEI 底面からの高さ	PARAM[3]
	PDIA 直径	PARAM[1]
	PDIS 底面中心の軸上位置	0
	TVISI 上面の表示	
	BVISI 下面の表示	
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	
	CLFLA 中心線描画フラグ	
	TUFLA チューブ描画フラグ	
	OBST 干渉チェック	
	DESC 説明	
	GTYP 汎用部品種別	
	PURP 用途	

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	NAPP 除去する適用先の組み合わせ	6
押出しサンプル SEXT	PX X 座標	0
	PY Y 座標	0
	PZ Z 座標	0
	PAAX 輪郭のローカル X 軸	X
	PBAX 輪郭のローカル Y 軸	Y
	PHEI 輪郭の押出し距離	PARAM[3] / 4
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	
	CLFLA 中心線描画フラグ	
	TUFLA チューブ描画フラグ	
	OBST 干渉チェック	
	DESC 説明	
	GTYP 汎用部品種別	

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	PURP 用途	
輪郭 1 SLOO	子要素の管理	
輪郭の頂点 1 SVER	PX X 座標	0
	PY Y 座標	0
	PRAD 頂点のフィレット半径	0
輪郭の頂点 2 SVER	PX X 座標	PARAM[1] / 2
	PY Y 座標	0
	PRAD 頂点のフィレット半径	0
輪郭の頂点 3 SVER	PX X 座標	PARAM[1] / 2
	PY Y 座標	PARAM[2] / 2
	PRAD 頂点のフィレット半径	0
輪郭の頂点 4 SVER	PX X 座標	0
	PY Y 座標	PARAM[2] / 2
	PRAD 頂点のフィレット半径	0

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
LINE 1 LINE	PTS 順序付き P/T ポイント（最大 6）	P1 T2 P3
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	
	CLFLA 中心線描画フラグ	TRUE
	TUFLA チューブ描画フラグ	
	OBST 干渉チェック	0
	DESC 説明	
	GTYP 汎用部品種別	
	PURP 用途	

/SAMPLE-NGMSET

NGMSET ／ 改訂：01

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
NSCY 1 NSCY	PAXI 軸方向	Z
	PHEI 底面からの高さ	PARAM[3]
	PDIA 直径	PARAM[2]
	PDIS 底面中心の軸上位置	0

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	TVISI 上面の表示	
	BVISI 下面の表示	
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	
	CLFLA 中心線描画フラグ	
	TUFLA チューブ描画フラグ	
	OBST 干渉チェック	
	DESC 説明	
	GTYP 汎用部品種別	
	PURP 用途	
	NAPP 除去する適用先の組み合わせ	6

/SAMPLE-PTSSET

PTSSET ／ 改訂：01

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
セットの親属性	NAREF	b05c97e2b397468087db659828efd5af
PLINE 1 PLINE	PKEY 基準線の文字識別キー	NA
	PX X 座標	0

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	PY Y 座標	0
	PLAXI XY 面内で基準線から向く方向	Y
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	
	CLFLA 中心線描画フラグ	
	TUFLA チューブ描画フラグ	
	DESC 説明	
	PURP 用途	

/SAMPLE-GMSSET

GMSSET ／ 改訂：01

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
SREC 1 SREC	PXLE X 方向の寸法	PARAM[1]
	PYLE Y 方向の寸法	PARAM[2]
	DXLE 終端までの X 寸法差	0
	DYLE 終端までの Y 寸法差	0
	PX X 座標	0

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	PY Y 座標	0
	DX 終端までの X 座標差	0
	DY 終端までの Y 座標差	0
	PLAXI 矩形のローカル Y 方向	Y
	LEVEL 表示レベルの範囲（下限 上限）	
	CLFLA 中心線描画フラグ	
	TUFLA チューブ描画フラグ	
	OBST 干渉チェック	2
	DESC 説明	
	GTYP 汎用部品種別	
	PURP 用途	

説明・材質テキスト

SDTE /SAMPLE-DESCRIPTION

親：cate-reducer / 改訂：01

属性	役割	値
RTEX	ISODRAFT 説明	架空の部品・動作確認用
STEX	詳細用テキスト	
TTEX	詳細用テキスト	
SKEY	4 文字のシンボルキー	TEST

SMTE /SAMPLE-MATERIAL

親：cate-reducer / 改訂：01

属性	役割	値
XTEX	ISODRAFT 材質	架空の材質
YTEX	材質テキスト	
ZTEX	材質テキスト	

発行時点の共通テーブル

プロジェクト内の共通テーブルを発行時点で固定しています。

CCTA /SAMPLE-CONNECTIONS

親： / 改訂：01

COCO /SAMPLE-PAIR

親：048763db997c4dc099cd43dc50cfd7bd / 改訂：01

属性	役割	値
CTYPE	接続コードの組（2 コード）	BW BW

BLTAB /SAMPLE-BOLT-TABLE

親： / 改訂：01

LTAB /SAMPLE-LENGTH-TABLE

親：a2aa85f1c0f843368aa82144bfa834c9 / 改訂：01

DTAB /SAMPLE-LENGTHS

親：6386e0a7de1845c2902c024d05134c15 / 改訂：01

属性	役割	値
BLEN	標準ボルト長さの配列	[35, 45, 55, 65]