

ДЕТАЛЬ С ДЫРКАМИ

и Егор, который нашёл в ней смысл



ЕГОР

Если деталь кажется простой, она уже готовит вам ловушку.

1. Сначала осмотр, потом CAD

Осмотр:

- что является базой?
- где центр и ось?
- какие пазы рабочие?

Ловушка:

- деталь выглядит простой
- но форма зависит от посадок
- и симметрии

УЧЕНИК

Это просто круглая штука с дырками. На пять минут!


ЕГОР

Слова “на пять минут” в CAD обычно запускают драму.

Что фиксируем:

- внешний диаметр и центр
- центральное отверстие
- пазы по окружности
- толщину, фаски и рабочие поверхности

2. Скан — это данные, не магия



УЧЕНИК

Всё, модель готова?


ЕГОР

Нет. Это пока цифровой туман. Скан показывает форму, CAD объясняет форму.

Важно:


- не копировать шум скана
- отделять дефекты от геометрии
- искать базовые оси и плоскости

3. CAD восстанавливает замысел



УЧЕНИК

Но если обвести скан — будет похоже!





ЕГОР

Похоже — это для портрета. Деталь должна собираться.

CAD-рецепт:

- ось и базовая плоскость
- окружности, пазы, массив по кругу
- фаски и скругления
- карта отклонений от скана

4. Финал: инженер даёт смысл



ЕГОР

Запомните: модель хороша не тогда, когда красивая. А когда её можно изготовить, собрать и объяснить.

5 правил от Егора:

- Не начинай с CAD — начни с осмотра.
- Найди базы: ось, плоскость, центр.
- Не копируй шум скана. Восстанавливай замысел.
- Проверяй отклонения там, где деталь работает.
- “Примерно по центру” — это не размер.