


Universidade de Pernambuco Engenharia de Controle e Automação Disciplina: Sistemas de Controle 1

Prof.: Hugo Fonsêca

2ª Lista de Exercícios

1. Dado o Diagrama de Blocos abaixo, escreva um script (macro) para calcular a função de transferência $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$.



2. Escreva um script (função) que retorne a função de transferência de um sistema massa-mola-amortecedor. A função deve ser escrita da forma sis_mma(M, B, K), onde M é o valor da massa em kg, B é a constante do amortecedor em Ns/m e K é a constante da mola em N/m. Além de retornar a função de transferência, a função deve imprimir na tela se o sistema massa-mola é estável ao degrau. Caso seja, deve imprimir o valor do overshoot em porcentagem e o valor do tempo de assentamento (settling time) em segundos.

Exemplo de input no Matlab:

>> G = sis_mma(1,1,1)

G =

1
------s^2 + s + 1

Continuous-time transfer function.

O sistema é estável.
Overshoot: 16.2929 %
Tempo de assentamento: 8.0759 segundos


3. Escreva um script (função) para calcular a função de transferência dado um sistema de equações em Laplace. A função deve ser escrita na forma $\det itf(A,B,n)$, onde i é a quantidade de equações n determina para qual das variáveis a função de transferência será resolvida e A e B são as matrizes que descrevem o sistema de equações. Faça para i=2,3 e 4, ou seja, desenvolva as funções det2tf, det3tf e det4tf.

Exemplo de input:


$$\begin{cases} X_1(s^2+s+1) - X_2(1) = F(s) \\ -X_1(1) + X_2(s^2+3) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} s^2+s+1 & -1 \\ -1 & s^2+3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} F(s)$$

No Matlab:

4. Escreva um script (macro) que determine as quatro funções de transferência que relacionam a corrente de cada uma das quatro malhas com a tensão de entrada. Dica: aproveite a função det4tf desenvolvida na questão anterior para poupar seu tempo.



5. Seja o sistema massa-mola genérico com três graus de liberdade:




Escreva um script (função) que determine uma das nove possíveis funções de transferência. A função deve ser escrita na forma mma3(M,B,K,x,f), onde M é o vetor das massas, B é a matriz dos coeficientes de amortecimento, K é a matriz das constantes das molas, x determina qual das funções de transferência se quer $\left(x=1 \to G(s) = \frac{X_1(s)}{F(s)}\right)$ e f determina onde a força de entrada está atuando. Para f=1, há uma força de entrada atuando na massa 1.

- 6. Escreva um script (função) que mostre em uma única tela os diversos gráficos para as respostas: ao impulso $(\delta(t))$, degrau (u(t)), rampa (t), seno (sen(t)), exponencial negativa (e^{-t}) e cosseno complexo $(1-e^{-t}\cos(t))$. A função deve ser escrita na forma resp_sinal(G), onde G é uma variável do tipo transfer function. Caso a função não seja estável à rampa, deve aparecer uma mensagem de erro e nenhum gráfico deve ser gerado. Pesquise sobre a função do Matlab subplot para realizar essa questão.
- 7. Escreva um script (função) que determine se a função de transferência é sobreamortecida, subamortecida, criticamente amortecida ou não-amortecida. Além disso, deve ser impresso também o valor de ω_N e ζ .
- 8. Seja a função de transferência:

$$G(s) = \frac{0.00026}{s^8 + 2.1s^7 + 2.94s^6 + 2.708s^5 + 1.535s^4 + 0.5117s^3 + 0.09177s^2 + 0.007952s + 0.00026}$$

Escreva um script (macro) que exiba na tela se a função é estável, seus polos, zeros e especificações no tempo.

Dado o sistema abaixo:



Escreva um script (macro) que plote dois gráficos: K_P versus %OS e K_P versus $t_S(98\%)$ (utilizando subplot). Admita que $G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$. Teste alguns valores de K_P a priori para definir uma região ($K_{P_{min}}$ e $K_{P_{max}}$) que faça sentido.

10. Admitindo ainda a figura anterior, escreva um script (função) que retorne K_P para atender à especificação do %OS ou do $t_S(98\%)$. A função deve ser escrita na forma kp_det(G,os,ts), onde G é uma variável do tipo *transfer function*. A função entenderá que a especificação necessária será uma quando a outra for zero, ou seja, a função só pode receber kp_det(G,os,0) ou kp_det(G,0,ts). Caso ela receba as duas especificações diferentes de zero, uma mensagem de erro deverá aparecer.

Forma de entrega da lista:

- E-mail (<u>haf@poli.br</u>) com assunto [SC1] Lista 2 Nome;
- Corpo do e-mail formatado informando que faz parte da turma de Sistemas de Controle 1 e está enviando em anexo a Lista 2:
- Em anexo deve haver um único arquivo zipado (*.zip ou *.rar), contendo todos os scripts devidamente documentados. O formato do nome do arquivo é sc1_lista2_nome_do_aluno.zip sem acento ou letras maiúsculas. O formato do nome de cada arquivo de script é sc1_lista2_questao<u>X</u>.m sendo <u>X</u> o número da questão;

Observações:

- Questões que não estão devidamente documentadas não serão corrigidas;
- Prazo de entrega: <u>23:59</u> da quarta-feira posterior ao término do assunto abordado por essa lista (<u>Aula</u> 3 e 4):
- Ônus relativo à realização das listas será discutido posteriormente;
- Tentar fazer uma questão (mesmo que errada) é melhor que não fazer;
- Em caso de dúvidas, consulte seus colegas, o help do Matlab, o Google, Youtube e, claro, o professor;
- Se alguma questão estiver formulada de alguma forma que inviabilize a resolução da mesma, o professor deve ser informado <u>antes do prazo de entrega</u>. Caso seja confirmado que a questão não pode ser resolvida, na aula da quinta-feira a lista será atualizada e o prazo de entrega será estendido em 1 (uma) semana.