とりあえず,空芯コイルとして考える(少々乱暴ですが,「とりあえず」の大雑把な計算ですから).

漏れ磁束を考えない場合. コイルの巻き幅を l [m], 断面積の平均を S [m²], 空気の透磁率を $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m] とすると, 磁気抵抗は $R_{\rm m} = l/(\mu_0 S)$ である. 巻き数を N とすると, コイルに電流 I [A] が流れるときの起磁力は NI だから, そのときの磁束 Φ [Wb] は

$$\Phi = \frac{NI}{R_{\rm m}} = \frac{\mu_0 SNI}{l}.$$

電流 I の変化に対する自己誘導起電力 e [V] は

$$e = -N\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 S N^2}{l} \frac{dI}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

となる. よって.

$$L = \frac{\mu_0 S N^2}{l} \text{ [H]}.$$

漏れ磁束を考える場合. 実際には、上記の最後の式に長岡係数 λ がかかる:

$$L = \lambda \frac{\mu_0 S N^2}{I} \text{ [H]}.$$

今回の場合. 巻き幅を $l=75~\rm mm$ とする. これと直径 $2r=24~\rm mm$ に対する長岡係数を数表 1 から求めたら, $\lambda=0.876829$ であった. また, $S = 4.5~\rm cm^2$ である. よって, $L=0.4~\rm mH$ となるような N の値を求めると,

$$\begin{array}{l} 0.4\times 10^{-3} = 0.876829\times \frac{4\pi\times 10^{-7}\times 4.5\times 10^{-4}}{7.5\times 10^{-2}}\times N^2\\ \Rightarrow \quad N^2 = \frac{7.5\times 10^{-2}\times 0.4\times 10^{-3}}{0.876829\times 4\pi\times 10^{-7}\times 4.5\times 10^{-4}} \stackrel{.}{=} 60504\\ \Rightarrow \quad N \stackrel{.}{=} \sqrt{60504} \stackrel{.}{=} 246. \end{array}$$

まあどうせ、とりあえずの概算だし、N=250ということで、