مُحات پیشهادی برای مدار چاپی

سایز سوراخها: (مقادیر پیشنهادی زیر، مقادیر تجربی هستند و توصیه می شود قطر سوراخها را بیشتر از این مقادیر طراحی نکنید.)

- ترانزیستور: **.00m.** (این مقدار برای ترانزیستورهای قدرت می تواند تا ۱ میلی متر نیز افزیش یابد.)

- خازن،مقاومت، ديود و ...:mm

- هدر: ۱mm - ۱۰.۹ - ۱۰.۹ - هدری که تهیه می کنید توجه کنید.)

ميزان قلع:

- ترانزیستور ۱.۵ - ۱.۸ - ۱.۵

- مقاومت - مقاومت

- خاز ن ۱.۳ - ۱.۳ - ۱.۳ -

- هدر ۱.۵mm ابرای ورودی دیسی مدار، این مقدار می تواند افزایش یابد.)

ضخامت ترکها:

این مقدار با توجه به میزان تجربه در لحیم کاری تعیین می شود. مقدار پیشنهادی - 1.0ست.

ساير نكات:

-توجه شود که هیچ تقاطعی زاویه قائمه نداشته باشد (زیرا باعث تجمع جریان و کاهش استحکام خواهد شد.)

-فوت پرینت های پیشنهادی:

Motorola Discrete BJT.IntLib-7904

ترانزيستور:

Resistor.PcbLib

مقاومت:

Miscellaneous Devices.IntLib-RAD-0.1

خازن:

Miscellaneous Connectors.IntLib-HDR1X2

هدر:

-برای خواناتر شدن شماره دانشجویی در لایهی زیرین، از دستور mirror استفاده کنید.

-برای سفارش، به ویژگیهای زیر توجه کنید:

نوع فيبر:	فايبر گلاس
پوشش:	آبکاری قلع و سرب
ضخامت فيبر:	٦, امیلی متر
ضخامت مس:	۳۵میکرون

با تشكر