
Aula 10

- Forças, pressão específica e potência de corte -


Consequências dos Esforços na Ferramenta



Consequências dos esforços na Ferramenta

Geração de Calor

Distribuição de Temperaturas



Material: Aço 850N/mm²

Espess. do cavaco: 0,32 mm

Vel.de Corte :60 m/min

Ferramenta: P 20

Forças de usinagem

Força de usinagem = f {condições de corte (f, v_C , a_p), geometria da ferramenta (χ , γ , λ), desgaste da ferramenta, uso de lubri-refrigerantes, outros}


Onde:

F = Força de usinagem


F_C = Força de corte


F_f = Força de avanço


F_p = Força passiva




Forças na furação








Forças no fresamento





Força e potência de corte

Grandezas do processo de usinagem



Onde:


 $\chi_{\rm r}$ = ângulo de direção do gume

a_p=Profundidade de corte

f = Avanço

b = largura de usinagem

h = Espessura de usiangem




Seção de usinagem - A

$$F_{c} = A * K_{c}$$

$$A = b * h$$

$$A = a_{p} * f$$

$$b = \frac{a_p}{\sin \chi_r}$$
$$h = f * \sin \chi_r$$



Força de corte e Força específica de corte

Força de corte

- é o principal fator no cálculo da potência necessária a usinagem

Depende principalmente:

- material a ser usinado
- das condições efetivas de usinagem
- seção de usinagem
- do processo

Equação Fundamental da Força de Corte

A equação fundamental da força de corte também denominada de equação Kienzlepermite relacionar as constantes do processo de usinagem com o material a ser usinado

Conceitualmente esta independe do processo de usinagem

$$F_c = A * K_c$$

$$F_c = a_p * f * Kc$$


$$F_c = b * h * Kc$$


Força específica de corte - Kc

$$K_{c} = K_{c1.1}b * h^{-mc}$$

Força específica de corte, fatores de influência e considerações

- Kc fator puramente matemático
- Influênciado basicamente pelo material, em especial a resistência e elementos de liga
- Influênciado pela geometria da ferramenta
- Kc1.1 representa o valor da força específica para um cavaco com área de 1 mm2 (b=1 mm, h=1mm)
 - → Para cada grupo de materiais existe um valor de força específica de corte Kc





Arithmetical representation

Double logarithmic representation

O principal valor da força específica de corte $K_{c1.1}$ e o coeficiente m da tangente do ângulo de inclinação ζ dependem do materia e são dedeterminado por meio de ensaios experimentais

Tabela com valores de Kc e Kc1.1

Material group		Strength [N/mm²]	Material				Specific cutting force kc [N/mm²] depending on cutting thickness h [mm]										
			Mate- rial no.	Material desig- nation accord- ing to DIN	kc 1.1	m	0.05	0.06	0.1	0.16	0.3	0.4	0.5	0.8	1.6	2.5	
1.0	Gen. structural steel	up to 500	1.0037	St 37-2	1.780	0.17	2.962	2.872	2.633	2.431	2.253	2.080	2.003	1.849	1.643	1.523	
1.1	Gen. structural steel	500-850	1.0050	St 50-2	1.990	026	4.335	4.136	3.621	3.205	2.854	2.525	2.383	2.109	1.761	1.568	
			1.0050	St 60-2	2.110	0.17	3.511	3.404	3.121	2.881	2.671	2.466	2.374	2.192	1.948	1.806	
		15	1.0070	St 70-2	2.260	0.30	5.552	5.256	4509	3916	3.426	2.975	2.782	2.416	1.963	1.717	
2.0	Free cutting steel	up to850	1.0718	9SMnPb28	1200	0.18	1997	1.844	1.775	1.639	1.473	1,402	1.350	1.246	1.108	1.027	
3.0	Unalloyed heat treatable steel	up to 703	1.0402	C22	1.800	0.16	2.907	2.823	2.602	2.413	2.247	2.084	2011	1.865	1.670	1.555	
		56 %	1.0501	C35	1.516	0.27	3,404	3.240	2.823	2,486	2.204	1.942	1.828	1.610	1.335	1.184	
3.1	Unalloyed heat treatable steel	700-850	1.0503	C45	1.680	0.26	3.661	3.491	3.057	2.705	2.409	2.132	2.012	1.780	1.487	1.324	
			1.1191	Ck 45	2,220	0.14	3.377	3.292	3,064	2.869	2,696	2.524	2.446	2.290	2.07 9	1.953	
32	Unalloyed heat treatable steel	850-1000	1.1221	Ck 60	2.130	0.18	3.652	3.534	3.224	2.962	2.734	2.512	2.413	2.217	1.957	1.806	
4.1	Alkgred heat treatable steel	1000-1200	1.7218	25CrMo4	2.07.0	025	4.378	4.182	3.681	3.273	2.927	2.603	2,462	2.189	1.841	1,646	
			1.7225	42CrMo4	2.500	026	5448	5195	4549	4026	3585	3173	2994	2649	2212	1970	
50	Unalloyed case hardening steel	up to 750	1.0401	C15	1.820	022	3,518	3.380	3.020	2.724	2.469	2.226	2.120	1.912	1.641	1,488	
6.0	Alloyed case hardening steel	up to 1000	1.5919	15C/N6	1.380	0.30	3390	2.944	2.753	2.391	1.980	1.817	1.699	1.476	1.199	1.048	
			1.7 13 1	16MnCr5	2.100	0.26	4.576	4,364	3.821	3.382	3.011	2.665	2.515	2.225	1.858	1.655	
6.1	Alloyed case hardening steel	over 1000	1.7 147	20MnCr5	2.140	0.25	4.526	4.324	3,806	3,384	3,026	2.691	2.545	2.263	1.903	1.702	
			1.7262	15CrMo5	2.290	0.17	3,811	3.694	3,387	3.127	2.899	2.676	2.576	2.379	2114	1,960	
7.0	Nitride steel	up to 1000	1.8507	34CrAlMo5	1.740	026	3.792	3.616	3.166	2.802	2.495	2.208	2.084	1.844	1.540	1.37.1	
8.0	Toolsteel	up to 850	1.1730	C45W	1.680	026	3.661	3.491	3.057	2.705	2.409	2.132	2.012	1.780	1.487	1.324	
			1.2067	1 00Cr6	1.410	039	4.535	3.776	3.461	2.881	2.255	2.016	1.848	1.538	1.174	986	
8.1	Toolsteel	850-1100	1.2312	40CrMnMo58-6	1.800	027	4.042	3.847	3.352	2.952	2.517	2.305	2.170	1.912	1.585	1,405	
1000	A SAN THE SAN	3	1.2842	90MnCrV	2.300	021	4.315	4.153	3.730	3.380	3.077	2.788	2,660	2.410	2.084	1.897	
8.2	Toolsteel	over 1 100	1.2080	X210Cr12	1.820	0.26	3.966	3.782	3.312	2.931	2.610	2.310	2.179	1.929	1.611	1.434	

Table 2.10 Guidevalues for specific cutting force k_c

Tabela com valores de Kc e Kc1.1

Material group		Strength [N/mm ²]	Material				Specific cutting force kc [N/mm²] depending on cutting thickness h [mm]									
			Mate- rial no.	Material desig- nation accord- ing to DIN	kc1.1	m	0.05	0.06	0.1	0.16	0.3	0.4	0.5	0.8	1.6	2.5
12.0	Spring steel	up to 1500	1.5023	38517	1.800	0.27	4.042	3.847	3,352	2,952	2.617	2.305	2.170	1.912	1.585	1.405
			1.8159	50CrV4	2.220	0.26	4.925	4.697	4.113	3.639	3.241	2.868	2.706	2.395	2.000	1.781
13.0	Stainless steel, sulphured	up to 700	1.4104	X14CrMpS17	1.820	0.26	3.966	3.782	3.312	2.931	2.610	2.310	2.179	1.929	1.611	1.434
13.1	Stainless steel, austenitic	up to 700	1.4301	X5CrNi18 10	2.350	0.21	4.408	4.243	3.811	3.453	3.144	2.849	2.718	2.463	2.129	1.939
		100	1.4401	X5CrNiMo17122	2.600	0.19	4.594	4.437	4.027	3.683	3.383	3.094	2.966	2.713	2.378	2.185
13,2	Stainless steel, austenitic	up to 850	1.4034	X46Cr13	1.820	0.26	3.966	3.782	3.312	2,931	2.610	2.310	2.179	1.929	1.611	1.434
13.3 Stainless steel, martensitic / ferritic	up to 1100	1.4028	X30Cr13	1.820	0.26	3.966	3.782	3.312	2,931	2.610	2.310	2.179	1.929	1.611	1.434	
	ferritic		2.4631	NiCr20TiAl	2.088	0.29	4.978	4.721	4.071	3.553	3.553 3.121	2.724	2.553	2.228	1.822	1.601
15.0	Cast iron (GG) (lamellar graphite)	up to 180 HB	0.6020	GG 20	1.020	0.25	2.157	2.061	1.814	1.613	1.442	1.283	1.213	1.079	907	811
15.1	Cast iron (GG) (lamellar graphite)	over 180 HB	0.6040	GG 40	1.470	0.26	3.203	3.055	2.675	2.367	2.108	1.865	1.760	1.558	1,301	1.158
15.2	Cast Iron (GGG, GT)	as of 180 HB	0.7040	GGG-40	1.005	0.25	2.125	2.031	1.787	1.589	1.421	1.264	1.195	1.063	894	799
	(spheroidal graphite, mallea- ble cast iron)		0.8040	GTW-40	2.060	0.19	3.640	3,516	3.191	2.918	2.681	2.452	2.350	2.149	1.884	1.731
15.3	Cast iron (GGG, GT	as of 260 HB	0.7080	GGG-80	1.132	0.44	4.230	3.904	3.118	2.535	2.083	1.694	1.536	1.249	921	756
	(spheroidal graphite, mallea- ble cast iron)		0.8165	GTS-65	1.180	0.24	2.422	2.318	2.051	1.832	1.646	1.470	1.394	1.245	1.054	947
16.1	Ti, Ti alloys	850-1200	3.7164	TiAl6/4	1.370	0.21	2.570	2.378	2.222	2.013	1.764	1.661	1.585	1.436	1.241	1.130
17.0	Al, Al alloys	up to 530	3.3535	AIMg3	780	0.23	1.554	1.490	1.325	1,189	1.073	963	915	821	700	632
			3.1325	AlCuMg1	780	0.23	1.554	1.490	1.325	1.189	1.073	963	915	821	700	632
17.1	Cast alumin. alloys Si<10%	up to 600	3.2381	G-AlSi10Mg	830	0.23	1.653	1.585	1.410	1.265	1.142	1.025	973	874	745	672
17.2	Cast alumin. alloys Si>10%	up to 600	3.2581	G-AISi12	830	0.23	1.653	1.585	1.410	1.265	1.142	1.025	973	874	745	672
19.1	Brass, short-chipping	up to 600	2.0380	CuZn39Pb2	780	0.18	1.337	1.294	1.181	1.085	1.001	920	884	812	717	661
19.3	Bronze, short-chipping	up to 600	2.1090	CuSn7ZnPb	640	0.25	1.353	1.293	1.138	1.012	905	805	761	677	569	509

Tabela com valores de Kc e Kc1.1

Material group		Strength [N/mm ²]	Material				Specific cutting force kc [N/mm²] depending on cutting thickness h [mm]										
			Mate- rial no.	Material desig- nation accord- ing to DIN	kc1.1	m	0.05	0.06	0.1	0.16	0.3	0.4	0.5	0.8	1.6	2.5	
1.0	Gen. structural steel	up to 500	1.0037	St 37-2	1.780	0.17	2.962	2.872	2.633	2.431	2.253	2.080	2.003	1.849	1.643	1.52	
1.1 Gen. structural steel	Gen. structural steel	500-850	1.0050	St 50-2	1.990	0.26	4.336	4.136	3.621	3.205	2.854	2.525	2.383	2.109	1.761	1.56	
			1.0060	St 60-2	2.110	0.17	3.511	3.404	3.121	2.881	2.671	2.466	2.374	2.192	1.948	1.80	
			1.0070	St 70-2	2.260	0.30	5.552	5.256	4.509	3.916	3.426	2,975	2.782	2.416	1.963	1.71	
2.0	Free cutting steel	up to 850	1.0718	9SMnPb28	1200	0.18	1997	1.844	1.775	1.639	1.473	1.402	1.350	1.246	1.108	1.02	
3.0	Unalloyed heat	up to 700	1.0402	C 22	1.800	0.16	2.907	2.823	2.602	2.413	2.247	2.084	2.011	1.865	1.670	1.55	
	treatable steel		1.0501	C 35	1.516	0.27	3.404	3.240	2.823	2.486	2.204	1.942	1.828	1.610	1.335	1.18	
3.1	Unalloyed heat treatable steel	700-850	1.0503	C 45	1.680	0.26	3.661	3.491	3.057	2.705	2.409	2.132	2.012	1.780	1.487	1.32	
			1.1191	Ck 45	2.220	0.14	3.377	3,292	3.064	2.869	2.696	2.524	2.446	2.290	2.079	1.95	
3,2	Unalloyed heat treatable steel	850-1000	1.1221	Ck 60	2.130	0.18	3.652	3.534	3.224	2.962	2.734	2.512	2,413	2.217	1.957	1.80	
4.1	Alloyed heat treatable steel	1000-1200	1.7218	25CrMo4	2.070	0.25	4.378	4.182	3.681	3.273	2.927	2.603	2.462	2.189	1.841	1.64	
		400000	1.7225	42CrMo4	2.500	0.26	5448	5195	4549	4026	3585	3173	2994	2649	2212	197	
5.0	Unalloyed case hardening steel	up to 750	1.0401	C 15	1.820	0.22	3.518	3.380	3.020	2.724	2.469	2.226	2.120	1.912	1.641	1.48	
6.0	Alloyed case hardening steel	up to 1000	1.5919	15CrNi6	1.380	0.30	3390	2.944	2.753	2.391	1.980	1.817	1.699	1.476	1.199	1.04	
			1.7131	16MnCr5	2.100	0.26	4.576	4.364	3.821	3.382	3.011	2.665	2.515	2.225	1.858	1,65	
6.1	Alloyed case hardening	over 1000	1.7147	20MnCr5	2.140	0.25	4.526	4.324	3.806	3.384	3.026	2.691	2.545	2.263	1.903	1.70	
	steel		1.7262	15CrMo5	2.290	0.17	3.811	3.694	3.387	3.127	2.899	2.676	2.576	2.379	2.114	1.96	
7.0	Nitride steel	up to 1000	1.8507	34CrAIMo5	1.740	0.26	3.792	3,616	3.166	2.802	2.495	2.208	2.084	1.844	1.540	1.37	
8.0	Tool steel	up to 850	1.1730	C45W	1.680	0.26	3.661	3,491	3.057	2.705	2.409	2.132	2.012	1.780	1.487	1.32	
			1.2067	100Cr6	1.410	0.39	4.535	3.776	3.461	2.881	2.255	2.016	1.848	1.538	1.174	986	
8.1	Tool steel	850-1100	1.2312	40CrMnMoS8-6	1.800	0.27	4,042	3.847	3.352	2.952	2.617	2.305	2.170	1.912	1.585	1.40	
			1.2842	90MnCrV	2.300	0.21	4.315	4.153	3.730	3,380	3.077	2.788	2.660	2.410	2.084	1.89	
8,2	Tool steel	over 1100	1.2080	X210Cr12	1.820	0.26	3,966	3.782	3.312	2.931	2.610	2.310	2.179	1.929	1.611	1.43	

Table 2.10 Guide values for specific cutting force k_c

Fatores de correção para Kc e Kc1.1

No caso de desvios das condições de usinagem dadas, são necessários fatores de correção

Aplicadas quando:

- correção do ângulo efetivo de corte K
- correção da velocidade de corte K_v
- correção do material do material da ferramenta K_{Sch}
- •correção do desgaste K_{Ver}


$$F_{c} = b * h * K_{c} * K_{\gamma} * K_{V} * K_{Sch} * K_{Ver}$$

Fatores de correção para Kc e Kc1.1

$$F_c = b * h * K_c * K_{\gamma} * K_{V} * K_{Sch} * K_{Ver}$$


	Cálculo e faixa de valores para as variáveis	Observações
Kγ	$K_{g} = 1 - \frac{\gamma - \gamma_{k}}{66,7^{\circ}}$	γ actual effective cutting angle γ_k for steel processing: 6° for cast metal processing: 2°
K _v	at v_c > 80 m/min negligible	Carbide
	1.15	HSS cutters
K _{Sch}	1	Carbide
	0.95 0.9	Ceramics
K _{Ver}	1	Tool at working sharpness
	1.3 1.5	Worn tool

→ Velocidade de corte




- Na ordem de 100 m/min a força de corte sofre decrécimos mínimos com o aumento da velocidade de corte. Na faixa abaixo de 100 m/min o aumento da força de corte depende principalmente das características do material

→ Avanço




- O avanço e/ou a espessura de corte h excercem a uma das principais influências sobre a força de corte

→ Profundidade de corte - a p




- com o aumento da profundidade de corte a força de corte aumenta proporcionalmente. Dependendo do avanço selecionado o coficiente angular da linha se alterando a inclinação da mesma

→ Material




- Quando diferentes tipos de materiais são usinados com parâmetros constantes as forças de corte resultantes são diferentes, e dependem das propriedades dos materiais. Como aproximação inicial pode-se assumir que com o aumento da tensão de ruptura ou a dureza a força de corte aumenta.

→ Material da ferramenta




- A escolha do material da ferramenta adequado é um dos fatores decisivos que influenciam na forças de corte.
- As condições acima se aplicam a materiais ferrosos

→ Fluido de corte




- O uso de fluidos de corte (lubrificantes ou refrigerantes) pode reduir as forças de corte quando comparado com a usinagem a seco.

→ Relação de corte G




- De forma geral uma relação G entre 2 e 10 para desbaste e de G entre 10 e 20 para acabamento.
- A influência da relação de corte não tão forte quanto a influência do avanço ou da profundidade de corte
- Uma baixa relação é mais favorável com relação as forças. Já uma relação G maior é mais favorável em termos de maior vida da ferramenta

→ Ângulo de saída efetivo



_

→ Ânguo de direção



- O ângulo de direção tem pouca influência nas forças de corte

Torque e Potência

A potência de corte *Pc* é o mais importane fator para selecionar uma máuina ferramenta

$$P = \frac{F \cdot v}{60000}$$

onde:

P - potência [kW]

F - forca [N] (Equation 2.10)

v - velocidade [m/min]

Se o torque e a velocidade são utilizados para determinar a potência temos:

$$P = \frac{M_d \cdot n}{9554}$$

onde:

P - potência [kW]

Md - torque [N/m] (Equation 2.11)

n - velocidade [rpm]

Torque e Potência

A potência diretamente necessária na ferramenta é determinada por:

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60000}$$

onde:

Pc - potência de corte[kW]

Fc - forca de corte [N]

vc - velocidade de corte [m/min]

A potência de avanço é calculada por:

$$P_f = F_f \cdot V_f$$

Pf - potência avanço [kW]

Ff - força de avanço [N]

vf – Velocidade de avanço [mm/min]

Torque e Potência

A potência efetiva

$$P_e = P_c + P_f$$

onde:

Pe - potência efetiva [kW]

Pc - potência de corte [kW]

Pf - potência avanço [kW]

A potência do motor é calculada por:

$$P_a = \frac{P_c}{\eta}$$

Pa - potência do motor [kW]

Pc - potência de corte [kW]

η – eficiência elétrica do motor [mm/min]

Taxa de remoção de material

A Taxa de remoção de material Q mede a produtividade em termos da quantidade de material removido pela máquina-ferramenta em período específico de tempo ou volume específico de material removido

$$Q = A \cdot V_c$$

Q – Volume removido no tempo [cm³/min]

A – seção de usinagem [mm²]

vc - velocidade de corte [m/min]

Taxa de remoção de material

Volume específico do cavaco

$$Q_c = \frac{Q}{P_c} = \frac{A \cdot V_c}{F_c \cdot V_c} = \frac{1}{k_c}$$

Qc – Volume específico de cavaco [cm³/KW min]

Pc - potência de corte [kW]

A – seção de usinagem [mm²]

Fc - forca de corte [N]

vc - velocidade de corte [m/min]

Kc – Força específica de corte [N/mm²]