

Aula 26 Superfícies Usinadas

Fernanda Castello Branco Gustavo Luís Maestrelli Marcel Machado Jabor Rubia Toledo

Eletroerosão







Definição

- · É um processo térmico de fabricação caracterizado pela remoção de material consequente a sucessões de descargas elétricas que ocorrem entre um eletrodo e uma peça, através de um líquido dielétrico.
- · Conhecida pela sigla EDM = Eletrical Discharge Machining
- · A eletroerosão é um processo para fabricação de peças isoladas, no máximo para pequenas séries.

Classificação


Distinguem-se por dois processos:

- *Eletroerosão por arco*: descargas elétricas estacionárias (arcos elétricos) aplicadas por curto intervalo de tempo em locais diferente promovem a remoção do material.
- *Eletroerosão por faísca*: caracteriza-se por termos descargas elétricas não estacionárias (faíscas) aplicadas e pequeníssimos intervalos de tempo em locais diferentes.

Princípio da Remoção

- A remoção do material da peça é realizada pela microfusão em uma porção localizada da peça, através de uma descarga elétrica
- Caracteriza-se por descargas elétricas não estacionárias (faíscas) aplicadas em pequeníssimos intervalos de tempo em locais diferentes
- ➤ É um processo de conformação em que o eletrodo ferramenta produz a sua imagem no eletrodo peça
- ➤ O processo é efetuado sob um líquido não condutor de eletricidade (dielétrico: querosene, gasolina de teste, óleo de transformador)


Princípio da Remoção
















































Histórico

Circuito de Lazarenko




Princípio da remoção

Funções do dielétrico

- ⇒ Promover o estrangulamento do canal de descarga aumentando a densidade de energia
- ⇒ Remover as partículas erodidas de trabalho
- ⇒ Refrigerar o local de trabalho

Seqüência da descarga



Sequência da descarga

- Inicialmente, não há passagem de corrente elétrica devido ao fluido dielétrico. Nesse instante, o eletrodo-ferramenta avança em direção a peça, até aproximar-se da distância da fenda de trabalho causando um aumento do campo elétrico. Rompe-se o isolamento do dielétrico e o eletrodo passa a atuar como condutor. É neste local que haverá descargas elétricas.
- No início de cada descarga, alguns íons livres e elétrons serão acelerados, formando um canal de descarga. A corrente gerada torna-se capaz de circular e a faísca se estabelece entre o eletrodo e a peça, provocando choques o que aumenta o número de transportadores de carga.

Seqüência da descarga


- Nesta situação, corta-se a corrente elétrica, ocorrendo novamente o efeito "skin". Devido à troca rápida de calor com o fluido dielétrico, a temperatura cai provocando o rompimento da bolha de gás.
- Isso origina forças que fazem sair o material fundido formando duas crateras na superfície. O material fundido solidifica-se e é arrastado em forma de pequenas partículas pelo líquido dielétrico.
- A corrente restringe-se exclusivamente a superfície do canal de descarga (efeito "skin") e concentra-se em uma seção mínima, formando-se um canal de plasma (efeito "pinch").
- Sob o efeito dos choques criam-se altas temperaturas em ambos os pólos. Simultaneamente, em volta do canal de plasma, forma-se uma bolha de gás. As altas temperaturas que se deram nos pólos, vão fundindo e vaporizando parte do material da peça, enquanto que o eletrodo se desgasta.

Gráfico tensão X corrente

A duração da descarga t_e é o tempo em que há corrente elétrica

- O tempo de retardo t_d é o tempo desde o início do pulso de tensão até o início da descarga. É o tempo de necessário para a fomação do canal de descarga
- A duração do impulso t_i é o tempo durante o qual a tensão está ligada


Gráfico tensão X corrente



Variáveis de influência

- → Tensão em aberto
- → Tensão média de trabalho
- → Duração da descarga
- → Polarização dos eletrodos

Partículas removidas por eletroerosão - cavacos



- ⇒ Esquerda: aço 56 Ni Mo V7
- ⇒ Direita: peça de metal-duro
- ⇒ Ferramenta: eletrodo de grafite
- ⇒ Dielétrico: Shell Sol T
- ⇒ Corrente média de descarga = 28 A
- ⇒ Tempo de impulso = 100 μs
- ⇒ Tensão média em vazio = 150 V

Características da superfícies geradas por eletroerosão


⇒ Peça: cobre


⇒ Ferramenta: cobre (+)

⇒ Tensão média: 60

⇒ Corrente média: 34 A

⇒ Tempo de impulso: 100 μs









Características da superfícies geradas por eletroerosão

- Mecanismo térmico de remoção do material
- Alterações na composição química estrutural




Variações do processo de eletroerosão


- ⇒ Penetração
- ⇒ Corte ou a Fio
- ⇒ Retificação




Lavação na eletroerosão




• Eletroerosão por imersão



Corte por Eletroerosão




- Retificação eletroerosiva
- ⇒ A remoção do material é unicamente decorrente de descargas elétricas entre os eletrodos, não ocorrendo remoção mecânica
- ⇒ Máquinas empregadas com movimento de avanço controlado
- ⇒ Lavação da fenda de trabalho beneficiada pela rotação do eletrodo



Retificação eletroerosiva

⇒ Vantagens

- ⇒Usinagem sem contato
- ⇒ Usinagem de materiais metálicos compostos de qualquer natureza
- ⇒ Ferramenta barata (disco de grafita)
- ⇒ Fácil preparação
- ⇒ Pouca influência térmica na peça




• Fabricação de microcomponentes



Materiais usináveis por eletroerosão

- Indicada para processos complexos em materiais de alta dureza, ponto de fusão bem definido, elevado calor latente, de difícil usinagem por processos convencionais.
- Limitada pela necessidade desses materiais serem condutores de eletricidade independentes de serem metálicos ou não.




Condutividade elétrica de vários materiais

Eletroerosão por penetração

Características:


- Imagem do eletrodo transferida à peça;
- Mecanismos de furar e gravar;
- Avanço no eixo Z.



Eletroerosão por penetração - Aplicações

• Indústria automotiva.






Eletroerosão por penetração - Aplicações

- Indístria de gravação e estampagem
- Metais de elevada dureza
- Peças com geometria complexa



Eletroerosão por penetração - Aplicações


• Indústria de moldes e matrizes




Eletroerosão a fio

Características:

• A eletroerosão a fio é um método para cortar materiais condutivos com um fino eletrodo que segue um caminho programado.






Características:

- Ausência de forças de corte e tensões comuns dos processos convencionais de usinagem, pois não há contato físico entre o fio e peça.
- Rápida dissipação de calor, pelo fato de a peça permanecer submersa em líquido.
- A dureza do material da peça não tem efeito negativo na velocidade de corte.

Aplicações

- Confecção de matrizes para estampas de corte, fieiras para trefilação, micro EDM e a fabricação de ferramentas de metal duro.
- Materiais muito duros e de difícil usinagem pelos processos tradicionais.





Vantagens e Desvantagens

- Peças com formas complexas, superfícies de alta qualidade, praticamente sem distorções ou alterações micro-estruturais.
- Problemas: baixa taxa de remoção de material; a produção de superfícies com camadas refundidas e dificuldades no descarte dos fluidos utilizados no processo.



Exemplos



• Peça trabalhada em CNC.

• Engrenagem obtida através de eletroerosão a fio.



Fluidos Dielétricos em Eletroerosão a fio



- Atua diretamente na usinagem
- Promove a lavagem do GAP.
- Auxilia na refrigeração do sistema.

Características do dielétrico

- Rigidez dielétrica
- Tempo de deionização
- Viscosidade
- Calor específico
- Ponto de ebulição
- Condutividade térmica


Tipos de dielétricos


- ✓ Óleo Mineral
 - Melhores Resultados
 - São pobres aromatizantes
 - Contém muito pouco ou nenhum aditivo
 - Viscosidade
 - Ponto de Inflamação

- ✓ Petróleo
 - Baixa Viscosidade
 - Usinagens de baixa duração
- ✓ Outros
 - Querosene
 - Água deionizada
 - Soluções aquosas


- •É a circulação do fluido dielétrico, entre o eletrodo e a peça, para a remoção das partículas suspensas e gases por filtragem.
- Fundamental importância para o rendimento do processo, uma vez que, se estas partículas acumularem, haverá uma diminuição da resistência e formação de descargas elétricas anormais.

• Limpeza por injeção







• Limpeza por aspiração




Limpeza por jato lateral




• Limpeza por agitação do dielétrico







• Limpeza combinada (injeção e aspiração)



• Limpeza por fluxo transversal



Circuito do dielátrico



Eletrodos

- Características
 - Boa condutibilidade térmica e elétrica
 - Elevado ponto de fusão
 - Fácil usinabilidade
- Materiais
 - Metálicos
 - Não metálicos
 - Revestidos



Eletrodos

- Fabricação
 - Usinagem convencional basicamente fresamento
 - Conformação
 - Galvanopastia



Eletrodos

- Bobinas
- → Bobinas produzidas a partir de uma liga de CuZn35 (latão)
- → Fios mais modernos são revestidos por uma fina camada de estanho, que aumenta a velocidade de corte e a resistência do fio
- → Fios de molibdênio atuam aumentando a resistência à tração do fio.









Máquina de eletroerosão

A máquina de eletroerosão por faísca é formada por:

- ⇒ Sistema elétrico
- ⇒ Sistema mecânico de posicionamento
- ⇒ Sistema de circulação do dielétrico.






Máquinas de eletroerosão

Geradores

➡ Gerador de pulsos; sistemas de controle do avanço e posicionamento relativo entre eletrodo-peça; alimentação de energia

⇒ Gerador: Fonte de cc, fonte de tensão e sistema capacitor



Máquinas de eletroerosão

Sistemas de posicionamento

- A mesa que suporta a peça de trabalho tem normalmente os movimentos na direção x e y
- São empregados sistemas de patins lineares nas guias e esferas recirculantes dos fusos tanto da mesa como do cabeçote porta-eletrodo, aumentando a precisão de posicionamento
- Alguns modelos são construídos com mesa fixa. Neste caso, é o portal que se movimenta

Principais Fabricantes

ONA









Principais Fabricantes


GRUPO AGIE – CHARMILLES (Agie, Charmilles, Actspark, Engemaq)





Principais Fabricantes





Características - Modelo: 440 NC - Fabricante: Engemaq. - Eletroerosão por Penetração EDM 440 NC - Comprimento x largura 500 x 350 mm - Curso longitudinal "X" 360 mm - Curso transversal "Y" 250 mm - Divisão do colar 0.005 mm - Peso máximo sobre a mesa 700 Kg - Máxima distância eixo-mesa: 450 mm - Mínima distância eixo-mesa: 250 mm

Fim - Aula 26