## Aula 03

# Fundamentos da Usinagem


- Geometria da Ferramenta Monocortante -

#### Aula 03

- → Geometria da cunha de corte
- → Influências da Geometria da Ferramenta
- → Solicitações na cunha de corte: mecânicas e térmicas

## Cinemática Geral dos Processos de Usinagem

Os processos de usinagem necessitam de um movimento relativo entre peça e ferramenta.



## Geometria da Cunha de Corte


#### Geometria da Cunha de Corte

→ Para cada par material de ferramenta / material de peça têm uma geometria de corte apropriada ou ótima

A geometria da ferramenta influência na:

- Formação do cavaco
- Saída do cavaco
- Forças de corte
- Desgaste da ferramenta
- Qualidade final do trabalho

#### Geometria da Cunha de Corte



#### Geometria da ferramenta de tornear

 $\alpha$  = ângulo de incidência

 $\beta$  = ângulo de cunha


 $\gamma$  = ângulo de saída

 $\varepsilon$  = ângulo de quina


 $\chi$  = ângulo de direção

 $\lambda$  = ângulo de inclinação


 $r_{\varepsilon}$  = raio de quina




## **Ferramentas integrais**



## Ferramentas integrais




#### Influências da Geometria da Ferramenta




#### Influências da Geometria da Ferramenta

ângulo de saída - γ<sub>n</sub>


- γ<sub>n</sub> Relacionado com a superfície de saída (face) da ferramenta, sobre a qual escoa o material da peça (cavaco).
  - Trabalho de dobramento do cavaco.




## Tipos de quinas



### Cinemática do processo de torneamento




#### Planos da ferramenta de corte



Planos no sistema ferramenta na mão

#### Planos da ferramenta de corte




Planos no sistema ferramenta na máquina

## Fatores a serem considerados na escolha da geometria da ferramenta:

- → Material da ferramenta
- → Material da peça
- → Condições de corte
- → Tipo de operação
- → Geometria da peça

#### Ferramentas com insertos intercambiáveis



#### Ferrametas inteiriças



Ferramenta reta



Ferramenta com ponta quadrada



Ferramenta com ângulo de direção




Ferramenta do tipo off-set




Ferramenta com ponta em ângulo

#### Ferramentas com insertos intercambiáveis




#### Forma dos insertos


- Formas comuns



#### Denominações para as ferramentas de furar




#### Broca helicoidal



Geometria das brocas helicoidais


Ferramenta de furar Relação com a ferramenta de tornear




#### Fresamento - Generalidades

O fresamento se diferencia do torneamento pela sua:

- cinemática
  - torneamento peça rotaciona e ferramenta translada
  - fresamento peça translada e ferramenta gira



## Denominações para as ferramenta de fresar




## Tipos de alagadores

#### Alargador de múltiplos gumes





#### Alargador de gume único





## Classificação dos alargadores


## Quanto ao tipo de dentes













#### Geometria dos alargadores





#### onde:

 $\gamma_0$  - Ângulo de saída ortogonal


 $\chi_{\boldsymbol{r}}\,$  - Ângulo de direção do gume

 $\gamma'_{D}$  - Ângulo de saída passivo do gume secundário

γf - Ângulo de saída lateral (ângulo de hélice)


a<sub>0</sub>- Ângulo de incidência ortogonal

a'p - Ângulo de incidência passivo do gume secundário



# Solicitações na cunha de corte


#### Regiões da formação do cavaco



#### Onde:

- a) zona de cisalhamento
- **b)** região de separação do material para materias frágeis
- **c)** superfície do cavaco deformações devidas a esforços
- **d)** superfície de corte deformações devidas a esforços
- e) região de separação para materiais dúcteis


#### Consequência dos esforços na de Ferramenta



### Consequência dos esforços na de Ferramenta

Geração de Calor

Distribuição de Temperaturas



Material: Aço 850N/mm<sup>2</sup>

Espess. do cavaco: 0,32 mm

Vel.de Corte :60 m/min F

Ferramenta: P 20

#### Forças de usinagem


Força de usinagem= f(condições de corte (f,  $v_c$ ,  $a_p$ ), geometria da ferramenta ( $\chi$ ,  $\gamma$ ,  $\lambda$ ), desgaste da ferramenta)

Onde:

**F**<sub>C</sub> = Força de corte

F<sub>f</sub> = Força de avanço

F<sub>D</sub> = Força de avanço



 $F_{c}$  e  $F_{f}$  ~ 250 a 400 N/mm $^{2}$  - aços de construção mecânica

F<sub>C</sub> e F<sub>f</sub> ~1100 N/mm<sup>2</sup> - materiais de difícil usinabilidade

