
Aula 07 Processo de Torneamento


Torneamento

Definição: Processo de usinagem onde a peça executa o movimento de corte rotativo e a ferramenta o movimento de translativo de avanço. Geralmente utilizado na fabricação de peças simétricas de revolução


Evolução do processo



Evolução do processo



Cinemática do processo de torneamento




Principais operações no torneamento - DIN 8589

Operação de torneamento	Externo	Interno
Longitudinal		
	Faceamento	Sangramento
Plano ou transversal		
Helicoidal		

Principais operações no torneamento - DIN 8589

Operação de torneamento	Externo	Interno
de forma		
de perfil		
de geração		


Cinemática do processo de torneamento



Ferramentas de corte para torneamento


- A maioria dos processos de torneamento fazem uso de ferramentas simples
- Todas as ferramentas de torneamento tem basicamente forma semelhante
- São compostas de uma parte cortante e de uma haste para fixação
- Ferramentas podem ser integrais, ou com incertos
- Os incertos podem ser fixados à haste mecanicamente ou por brasagem
- Insertos intercambiáveis têm hoje a mais ampla aplicação no torneamento

Formas das ferramentas de torneamento



Torneamento cilindrico externo


- → L/D ≤ 1,5 fixação em balanço
- → L/D > 1,5 fixação com contra-pontas




Torneamento cilindrico interno

Problemas:

- de refrigeração
- saída de cavacos
- vibrações



Torneamento cilindrico interno




Fatores que definem a escolha de um torno


- Gão L/Deometria
- Material da peça
- Tamanho do lote
- Prazo do lote
- Relaç
- Grau de complexidade



- Quantidade de operações
- Quantidade de ferramentas necessárias
- Dispositivos e acessórios disponíveis




Máquinas-ferramentas para o torneamento Constituintes de um torno




Conceitos básicos

Constituintes




Guias de escorregamento



Florianópolis, julho de 2004


Tornos universais

- uso em oficinas e ferramentarias
- grande dependência do operador
- baixas velocidades e avanços
- fabricação pequenos lotes
- baixo grau de automação



Tornos universais

- uso em oficinas e ferramentarias
- grande dependência do operador
- baixas velocidades e avanços
- fabricação pequenos lotes
- baixo grau de automação




Tornos revolver

- grau de automação médio principalmente mecânica
- fabricação pequenos e médios lotes
- uso em produção
- grande dependência do operador
- baixas velocidades e avanços



Tornos revolver



Tornos copiadores

- alto grau de automação mecânica / eletrônica
- fabricação pequenos e médios lotes
- grande dependência do operador
- baixas velocidades e avanços
- uso em produção




Tornos Automáticos - clássicos


- alto grau de automação mecânica
- fabricação grandes lotes
- pouca dependência do operador












Tornos Automáticos – numericamente comandados

- alto grau de automação eletrônica
- fabricação de médios e grandes lotes
- uso em produção
- pouca dependência do operador
- altas velocidades e avanços




Tornos Automáticos – numericamente comandados

Exemplo de peças produzidas em tornos automáticos



Tornos Automáticos – numericamente comandados

Exemplo de peças produzidas em tornos automáticos



Tornos numericamente comandados

Características

- alto grau de automação eletrônica
- fabricação pequenos e médios lotes
- uso em produção
- baixa dependência do operador

• altas velocidades e avanços



Tornos verticais

Características

- alto grau de automação eletrônica (mecânica ou eletrônica)
- fabricação pequenos e médios lotes
- uso em produção
- dependência do operador
- baixas e médias velocidades e avanços

• Peças de grande dimensões





Tornos de Ultraprecisão

- alto grau de automação
- fabricação pequenos e médios lotes
- fabricação de peças especiais, ou peças únicas
- uso especial
- baixa dependência do operador
- velocidades e avanços muito baixas







Tornos de especiais

- desenvolvidos para atender a requisitos específicos
- automação é única
- fabricação pequenos, médios e grandes lotes
- uso especial linhas transfer, peças de grande dimensões, etc.
- dependência do operador depende do grau de automatização
- velocidades e avanços são função do tipo de peça a que se destina.

- A fixação deve ser segura, rápida e precisa
- Potência requerida para o corte deve ser integralmente transmitida à peça
- Força necessária para uma fixação segura depende da geometria e material da peca, ferramenta e parâmetros de corte, sem deixar marcas ou distorcer a peça
- Velocidade segura depende do tamanho e da geometria da peça, forma e acabamento desejado, rigidez do setup e tipo de fixação, tipo de operação e ferramentas


Sistemas comuns de fixação são:

- placas de castanhas
- discos
- pinças
- mandris
- placas magnéticas
- placas de vácuo
- dispositivos especiais
- colagem e resfriamento

Placa de Castanhas


- Placas podem ser de três ou quatro castanhas
- Podem ser autocentrantes ou com castanhas independentes
- Podem ter fechamento manual ou automático (pneumático)
- Podem ter castanhas integrais ou castanhas intercambiáveis
- Castanhas podem ser moles ou duras (temperadas)
- Castanhas podem ser internas ou externas

Placa de Castanhas




Fixação entre pontas

- Serve para o torneamento de peças longas
- São necessários furos de centro nas extremidades das peças
- Movimento de rotação transmitido à peça por meio de ressaltos na contra-ponta ou por grampo



Pinças

- Serve para o torneamento de peças pequenas
- Torneamento de peças de precisão
- Elevada precisão de rotação e baixas deformações induzidas a peça




Escolha do sistema de fixação

- → A peça, o torno e as ferramentas determinam o sistema de fixação a ser utilizado
- → A seleção criteriosa do sistema de fixação garante a obtenção de melhores resultados
- → A peça deve ser presa pelo seu maior diâmetro prático, para suportar o torque durante o corte mais facilmente
- → As peças devem ser fixadas o mais perto das faces das placas possível

Escolha do sistema de fixação

→Fomas correta e errada de fixação de peças no torneamento



Escolha do sistema de fixação

→Fomas correta e errada de fixação de peças no torneamento

