# Aula 02

# Fundamentos da Usinagem

- Cavacos-


### Aula 02

### **Tópicos**


- → Cavacos
- → Mecânismo de formação
- → Tipos de cavacos
- → Relação entre propriedade mecânicas dos materiais e cavacos

### Definição

Cavaco - porção de material da peça retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma irregular.



## Consequência dos esforços na de Ferramenta



### Fatores de influencia na formação dos cavacos

# GEOMETRIA DA FERRAMENTA

ÂNGULO DE SAÍDA ÂNGULO DE POSIÇÃO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO GUME RAIO DE QUINA

#### MATERIAL DA FERRAMENTA

DESGASTE

ATRITO NA SUPERFÍCIE

DE SAÍDA

RESISTÊNCIA AO

#### **QUEBRA-CAVACO**

POSTIÇO SINTERIZADO USINADO

**FORMA** 

DO

CAVACO

#### **CONDIÇÕES DE CORTE**

AVANÇO

**PROFUNDIDADE** 

**VELOCIDADE** 

#### **MATERIAL DA PEÇA**

**TENACIDADE** 

RESISTÊNCIA

MICROESTRUTURA


#### **FLUIDO DE CORTE**

EMULSÃO ÓLEO DE CORTE

#### MÁQUINA-FERRAMENTA


CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS E DINÂMICAS

### Processo de corte




- Penetração da cunha no material – deformação elástica e plástica
- 2. Escoamento após ultrapassar a tensão de cisalhamento máxima do material
- 3. Cavaco plenamente desenvolvido


## Generalidades do processo de formação do cavaco



### Denominações para a formação dos cavacos



### Regiões da formação do cavaco




#### Onde:

- a) zona de cisalhamento
- **b)** região de separação do material para materias frágeis
- **c)** superfície do cavaco deformações devidas a esforços
- **d)** superfície de corte deformações devidas a esforços
- e) região de separação para materiais dúcteis

## Solicitações térmicas na cunha de corte

Geração de Calor

Distribuição de Temperaturas




Material: Aço 850N/mm<sup>2</sup>

Espess. do cavaco: 0,32 mm

Vel.de Corte :60 m/min


Ferramenta: P 20


### Formação do cavaco




### **Processo de Corte**

- Penetração da cunha no material deformação elástica e plástica
- Escoamento após ultrapassar a tensão de cisalhamento máxima do material






### - Cavacos contínuos




Contínuo

zona primária de cisalhamento





Contínuo

zona secundária de cisalhamento





### - Cavacos Lamelares





### - Cavacos contínuos





# **Características**

- contínuo
- superfície variável
- lado de baixo geralmente suave


### Formação do cavaco

- fluxo contínuo do material
- elementos do cavaco não se separam em zonas de cizalhamento

### Condições de formação

- materiais resistentes em condições favoráveis
- alta velocidade de corte
- grandes ângulos efetivos de usinagem

- Cavacos Lamelares



### **Características**


- podem ser soltos ou unidos
- superfície fortemente indentada
- cavacos lamelares somente são levemente deformads no plano de cizalhamento, e novamente soldados

### Formação do cavaco

- fluxo não contínuo do material
- a descontinuidade é causada por irregularidades no material, vibrações, ângulo efetivo de corte muito pequeno, elevada profundidade de corte, baixa velocidade de corte, entre outros

Cavacos Arrancados ou cisalhado





#### **Características**

- podem ser soltos ou unidos
- superfície fortemente indentada

### Formação do cavaco

- materiais frágeis
- fluxo não contínuo do material
- completa desintegração do cavaco

### Condições de formação

- materiais com baixa ductilidade
- condições desfavoráveis de usinagem

# Classificação dos cavacos


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FITA		HÉLICE					OUTROS		
FITA	EMARA- NHADO	HÉLICE PLANA	HÉLICE OBLÍQUA	HÉLICE LONGA	HÉLICE CURTA	HÉLICE ESPIRAL	ESPIRAL	VÍRGULA	ARRANCA DOS
	STEEL STEEL		muna.	Sectorial and a second	NA.	TO A	G 05		
desfavorável			médio		favorável			médio	

# Classificação dos cavacos

1- Cavaca em fita	2- Cavaco tubular	3- Coveco espiral	4— Cavaco hel. tipo arruelo		6- Cavaco em arco	7- Coyoco fragmentado	8— Cavaco tipo agulha
	TITI		ul	52225		000	*
1-1- Longo	2-1- Longo	3-1- Plano	4-1- Longo	5-1- Longo	6-1- Conect.		
	999		000	B	600		
1-2- Curto	2-2- Curto	3-2- Cānico	4-2- Curto	5-2- Curto	6-2- Solto	2757 FO.	
	28		P		elanzou.	8.3 5 61*	
1-3-Emaranhada	2-3-Emoranhodo	STEIN YEAR	4-3-Empranhada	5—3—Emaranhada	ind Institution		

### Classificação dos cavacos

→ influência do avanço e da profundidade de corte sobre a formação do cavaco



### **Gume postiço**

- Adesão de material sobre a face da ferramenta
- Material da peça altamente encruado que caldeia na face da ferramenta e assume a função de corte

