
# Aula 11


# Fluidos de Corte e Revestimentos de ferramentas

# Consequências do processo sobre a ferramenta





## Funções dos revestimentos

- Proteção do material de base da ferramenta
- Redução de atrito na interface cavaco/ferramenta
- Aumento da dureza na interface cavaco/ferramenta
- Condução rápida de calor para longe da região de corte
- Isolamento térmico do material de base da ferrmenta




# **Exemplo de Metais Duros Revestidos**






## **Metais Duros Revestidos**

- → Principais revestimentos
  - Carboneto de Titânio (TiC)
  - Nitreto de titânio (TiN)
  - Carbonitreto de titânio (Ti(C,1)
  - Nitreto de alumínio-titânio ((Ti, Al)N)
  - Óxido de Alumínio (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
  - Camadas de diamante








## **Diamante**

- → Formas de utilização
  - policirstalino PKD aglomerado de diamantes
  - monocristalino
  - revestimento



→ Principais propriedades das camadas de revestimento

# Carboneto de titânio (TiC)

- alta dureza
- proteção contra o desgaste na superície de saída
- tendência à difusão relativamente baixa

## Nitreto de titânio (TiN)

- estabilidade termodinâmica
- baixa tendência à difusão

- → Principais propriedades das camadas de revestimento Nitreto de Alumínio-titânio ((Ti, Al)N)
  - boa resistência à oxidação
  - boa dureza à quente

# Óxido de alumínio (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

- boa resistência à abrasão
- boa resistência à oxidação

→ Processos de revestimentos de ferramentas

Dois processos básicos

- Processo CVD Deposição Química de Vapor
- Processo PVD Deposição Física de Vapor

#### → Processo CVD

- Características Gerais
  - Reações químicas na fase gasosa em alto vácuo (0,01 até 1bar)
  - Os produtos da reação molham o substrato
  - Deposição de materiais como TiC, TiN, Ti(C<sub>X</sub>N<sub>y</sub>)HfN, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, AlON separadamente ou em camadas
  - Revestimento de peças de geometria complexa

- → Processo CVD Variações do processo
- HT CVD (Alta temperatura 900 1100 °C)
  - Revestimento da maioria das ferramentas de metal duro
  - Alta força de aderência ao substrato
  - Confere à ferramenta alta resistência ao desgaste
  - Diminui a tenacidade do substrato
  - Risco de formação de fases frágeis na interface

→ CVD - MT (Média temperatura - 700 - 900 °C)


Aplicação de Ti(C,N) de várias formas

## Vantagens em relação ao HT - CVD:


- Menor solicitação térmica para os mesmos modos de agregação
- Diminui o risco de descarbonetação formação de fases frágeis do substrato
- Ocorrem menos trincas nas ferramentas e a velocidade de formação de rasgos é menor

- → Processo CVD Variações do processo
- P CVD (Plasma CVD 450 650 °C)
  - A temperatura não é suficiente para que ocorram reações químicas na fase líquida
  - Adição de plasma pulsante para se obter energia adicional
  - Camadas de TiN, TiC, Ti(C,N), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
  - Propriedades do substrato inalteradas

# Modificação da constituição da camada



# Fluidos de Corte





## Fluidos de corte

## Generalidades

- Há mais de 100 anos W.H.Northcott primeira publicação a respeito do aumento de produtividade em usinagem devida ao uso de fluidos de corte
- 1868 W.H.Northcott "A Treatise on Lathes and Turning"
- 1894 F.W.Taylor uso de água na região de corte permite um aumento de v<sub>C</sub> entre 30 – 40%

# Vantagens do emprego de meios lubri-refrigerantes

Por que estes meios lubri-refrigerantes não são utilizados em alguns casos?


- Custos de manutenção;
- Legislação ambiental;
- Quando do emprego de ferramentas que n\u00e3o resistem a choques t\u00e9rmicos (cer\u00e1micas de corte);
- Reciclagem dos cavacos (operação de limpeza);
- Contato fluido/operador (problemas de saúde);

## Fluidos de Corte

Classificação segundo a norma **DIN 51385** 

- Não miscíveis em água (óleos)
- Miscíveis em água (emulsões)

# Função dos Fluidos de Corte



# Função dos fluidos de corte:

## Caráter Funcional

- Redução do atrito entre ferramenta e cavaco
- Expulsão dos cavacos gerados
- Refrigeração da ferramenta
- Refrigeração da peça
- Melhoria do acabamento da superfície usinada
- Refrigeração da máquina-ferramenta

## - Caráter Econômico

- Redução do consumo de energia
- Redução dos custos de ferramenta
- Diminuição ou eliminação da corrosão na peça

# **Principais Fluidos de Corte**


- Água redução da temperatura
- Óleos graxos redução do atrito
- Óleos minerais inicialmente na usinagem de latão, ligas nãoferrosas e operações leves com aço
- Óleos minerais com óleos de toicinho operações mais severas
- Surgimento de novos materiais de ferramentas, possibilitando maiores v<sub>C</sub>'s - desenvolvimento dos fluidos
- Combinações de óleos minerais, óleos graxos e aditivos (enxofre, cloro, fósforo, etc)

# Regiões de ação do fluido de corte


Zona A - diminuição do atrito na interface ferramenta-cavaco (diminuição do calor gerado)

Zona B - diminuição do atrito na interface peça-ferramenta (diminuição do calor gerado)

Zona C - diminuição do atrito entre a ferramenta e o cavaco (aumento do ângulo de cisalhamento f e, diminuição de na taxa de deformação)




# Propriedades dos fluidos de corte Refrigeração da região de corte



# Refrigeração da região de corte – efeito sobre a vida da

## ferramenta

- →As condições na interface ferramenta-cavaco favorecem a difusão metálica (enfraquecimento da superfície ativa)
- →A tendência à difusão é diretamente proporcional à variação da temperatura



# Refrigeração da peça

- Redução de deformações devidas às tensões oriundas de grandes aquecimentos locais ou mesmo totais
- Eliminação de cores de revenido na superfície usinada (usinagem por abrasão (retirada de material por atrito), operações de retificação acabamento da peça
- Manutenção das medidas da peça em trabalho em operações com tolerâncias estreitas
- Facilidade para o manuseio da peça usinada

# Refrigeração da máquina-ferramenta

 Manutenção da precisão da máquina - dimensões e posições de guias e dispositivos

# Melhorias do acabamento da superfície usinada

- Diminuição de danos térmicos
- Diminuição do atrito ferramenta / peça

## Melhorias de caráter econômico

- Redução do consumo de energia diminuição do grau de recalque e consequentemente da força de usinagem
- Redução dos custos de ferramenta redução do desgaste ⇒ aumento da vida
- Diminuição ou eliminação da corrosão na peça proteção do filme de fluido da umidade, vapores, etc

# Expulsão dos cavacos gerados

 Muito importante principalmente em processos como furação, furação profunda e alguns tipos de fresamento

## Óleos de corte

## Com aditivos ativos

- Empregados para altas pressões e temperaturas;
- Função de reagir quimicamente com a superfície nascente do cavaco;
- Melhoram condições de atrito (cisalhamento);
- Ex: enxofre e cloro (restrições no emprego do cloro);

# Com outros aditivos (inativos)

- óleos minerais puros, óleos graxos, compostos de óleo mineral e óleos graxos puros;
- Anti-fricção, anti-corrosão, anti-oxidante.

# Óleos emulsionáveis

Óleos solúveis (Água, agentes emulsificantes e aditivos)

Vantagens: - grande redução de calor

- remoção de cavacos
- mais econômico
- melhor aceitação pelo operador
- menos agressivo à saúde e mais benefícios a segurança

## Fluidos Sintéticos

Não contém óleos de petróleo, sendo seu uso mais apropriados como fluido refrigerante

# Vantagens:

- alta capacidade de refrigeração
- vida útil do fluido bastante grande
- filmes residuais pequenos e de fácil remoção
- fáceis de misturar
- relativa facilidade no controle da concentração desejada

## Fluidos Gasosos

# Ar comprimido

- Retirada de calor e expulsão dos cavacos da zona de corte
- Menor viscosidade ==> melhor penetração na zona ativa da ferramenta
- Principais gases utilizados: Argônio , Hélio , Nitrogênio e Dióxido de Carbono garantem proteção contra oxidação e refrigeração mas proporcionam altos custos

## Meios sólidos

• Bissulfeto de Molibdênio, Sulfeto de zinco



## Efeitos do uso de fluidos de corte


- Desgaste de adesão efeito de lubrificação eliminação de pequenos gumes postiços dentro de uma certa faixa de v<sub>C</sub>
- É desejável a formação de graxas resistentes à alta pressão e combaixa resistência ao cisalhamento (aditivos EP)
- A ação de alguns componentes (enxofre, cloro e fósforo) começa somente a partir de uma certa temperatura

## Efeitos do uso de fluidos de corte

- Com o aumento de v<sub>C</sub> as condições para a formação do filme de fluido tornam-se desfavoráveis
- Diminuição do tempo para a reação entre os aditivos e a superfície metálica
- Aumento de temperatura deformação da ferramenta e difusão é necessária a refrigeração na zona de corte
- A partir de uma certa v<sub>C</sub> a vida da ferramenta é muito mais influenciada pela capacidade de refrigeração do que de lubrificação de um fluido

#### Efeitos do uso de fluidos de corte

 Curvas desgaste e velocidade de corte para o corte a seco e para a aplicação de diversos fluidos de corte



#### Efeitos benéficos do uso de fluidos de corte

 A emulsão leva a um resfriamento, e conseqüentemente a um aumento da resistência do material


Desgaste reduzido - v<sub>c máx</sub> p/ VB<sub>máx</sub> (percurso total maior)

 Aumentar a vida com diminuição da temperatura de trabalho (ter condições de temperatura de usinagem no gume próxima à temperatura de amolecimento)

## Aspectos Nocivos dos Fluidos de Corte

- Grande parte dos fluidos possui componentes que podem causar, além do impacto ambiental, doenças ao ser humano.
- Contato do fluido com o operário pode ser direto ou através de vapores, névoa ou subprodutos formados durante a usinagem.
- Doenças causadas pela ação direta com o fluído de corte
  - Problemas de pele (irritações, dermatites, erupções, ...)
  - Câncer (pele, reto, cólon, bexiga, estômago, esôfago, pulmão, próstata, pâncreas,...)
  - Doenças pulmonares (asma, bronquite, pneumonia, fibroses, redução da capacidade respiratória,...)

#### Processos de revestimentos de ferramentas



- Até há poucos anos minimização de custos e aumento de produção
- Atualmente custos, produção e preocupação com aspectos ambientais
- No futuro leis ambientais rígidas

- Aspectos econômicos
  - Custos com tratamento dos fluidos podem ser o dobro do custo com ferramentas de corte
  - A redução da utilização de fluidos e otimização dos parâmetros de corte traz benefícios
- Aspectos tecnológicos
  - Aumento de produtividade sem o uso de fluido
  - Novos materiais de ferramentas (mais resistentes) implicam na diminuição da necessidade dos fluidos

- Aspectos ecológicos
  - Agente nocivo ao homem e ao meio ambiente
  - Doenças de pele, câncer, doenças pulmonares
  - Descarte de fluidos agressão ao meio ambiente
  - Novas leis (rígidas) diminuição do impacto ambiental
  - Desenvolvimento de processos alternativos

- Qual é a tendência?

# REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DO EMPREGO DE FLUIDOS LUBRI-REFRIGERANTES NA USINAGEM

Necessidade de alternativas para suprir a ausência de fluido

### **ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS**

 Pesquisas na área de redução ou eliminação de fluido de corte vêm crescendo muito nos últimos anos.


- Usinagem com quantidade mínima de fluidos de corte
  - Onde não é possível a eliminação minimização
  - Exige adaptação das características técnicas dos fluidos
  - Definição dos volumes empregados
  - QRFC quantidade reduzida de fluido de corte
    - Vazão menor que 2 l/min geometria definida
    - Vazão menor que 1 l/min retificação
  - QMFC quantidade mínima de fluido de corte
    - Vazão menor que 50 ml/h
- Substituição dos processos por processos alternativos


## Alternativa ecológica

- Usinagem a seco
  - Usinagem extensiva a seco já é empregada no torneamento e fresamento de aços e ferros fundidos com ferramentas de metal-duro revestido, CERMETS, ferramentas cerâmicas e de CBN;
  - Ausência de fluido de corte exige introdução de medidas adequadas que compensem a falta das funções primárias:
    - Sistema de refrigeração da máquina-ferramenta;
    - Sistema de retirada dos cavacos da região de trabalho;
    - Adequação da geometria da ferramenta, entre outras.

## Alternativa ecológica

- Usinagem a seco





→ Aplicação direta, com tubeiras direcionadas para a região de corte





→ Aplicação de fluido próximo a região de fixação da ferramenta.



→ Aplicação de fluido internamente pela ferramenta.







→ Aplicação em mínima quantidade de fluido lubri-refrigerante

