

Informe del Taller

Vehículo: Mercedes Sprinter 315 CDI

Campo	Detalle
Tipo de Servicio	Mantenimiento general + cambio de aceite
Taller	Mercedes Service Bata
Fecha	29 de Agosto 2025
Monto Cotizado	950.000 XAF
Monto Pagado	950.000 XAF
Observaciones	Revisión completada, próxima revisión en Octubre 2025.

Generado automáticamente por el sistema de gestión de flota.